

УДК 72.01 (476)

**Реставрация фасадов здания бывшего ледника
(конец XIX–начало XX века) Лидского пивоваренного завода**

Забелло Р.А.

Белорусский национальный технический университет

Здание ледника (цех №3) - одно из четырех исторических зданий Лидского пивоваренного завода, к счастью, сохранившихся до наших дней.

В результате выполненных в последние два года исследований установлено, что здание цеха №3 построено в конце XIX- начале XX веков и неоднократно перестраивалось. Изначально (около 1892 года) одно-этажное здание было прямоугольным в плане и имело подвал, переходящий в левой части здания в высокий цокольный этаж из-за рельефа территории. Позже (около 1910 года) над центральной частью был надстроен второй этаж, а также уменьшен размер оконных проемов первого этажа. Фасады здания были выполнены из желтого лицевого кирпича с декоративной расшивкой швов (здание «кирпичного стиля»). Плоскость фасада расчленялась пилястрами и межэтажными карнизными тягами (в том числе из профильного кирпича).

Во второй половине XX века над всем корпусом был надстроен второй этаж и выполнена перепланировка. Фасады были оштукатурены, а карниз между первым и вторым этажами и сухарики венчающего карниза центральной части были сбиты (предположительно для удобства оштукатуривания фасада).

В настоящее время сохранившийся фрагмент исторической постройки входит в структуру современного цеха, значительно превосходящего по размерам первоначальное сооружение. Левая часть главного фасада исторической постройки находится в аварийном состоянии.

Результаты проведенных комплексных научных изысканий легли в основу разработки проекта реставрации. Было принято решение сохранить и презентовать все этапы строительной истории объекта. В границах фасада, выполненного в 1892-1910 годах, производится расчистка и реставрация поверхности кирпичной кладки с восстановлением утраченных карнизов. Аварийная часть здания разбирается ручным способом. При разборке исторический кирпич и бут очищаются, складываются и впоследствии используются при воссоздании демонтированной части здания и в ходе реставрационных работ.