УДК 621.38

Функция сложности в вероятности безотказной работы системы электроснабжения специальной техники

Колчин Е. В., Аникеев Ю. Ю. Военная академия Республики Беларусь

Вероятность безотказной работы P сложной системы , имеющей в своем составе n подсистем, равна: $P = \prod_{i=1}^n P_i$, где P_i — .вероятность безотказной

работы i-й подсистемы, зависящая от ее надежности. Задача декомпозиции вероятности безотказной работы состоит в перераспределении заданного значения P между подсистемами, то есть в определении P_i . Очевидно, при равной вероятности безотказной работы подсистем имеем $P_i = \sqrt[n]{P}$.

В реальных системах данное условие не выполняется. Поэтому задачу декомпозиции P решают, используя коэффициенты сложности подсистем (для i-й подсистемы a_i : m_i/M , где m_i и M — количество элементов i-й подсистемы и системы в целом). Поскольку надежность и вероятность безот-казной работы зависят от сложности подсистемы, то $P_i = f_i(a_i)\sqrt[q]{P}$, где $f_i(a_i)$ — функция сложности i-й подсистемы. Определим порядок расчета P_i при n=2. В этом случае $P_1=f_1(a_1)\sqrt{P}$; $P_2=f_2(a_2)\sqrt{P}$ и $f_2(a_2)=\frac{1}{f_1(a_1)}$,

 $a_2=1-a_1$. Таким образом, для расчета P_1 и P_2 достаточно знать лишь одну (например, $f_1(a_1)$) функцию сложности. Ее аналитическое выражение можно найти методом квадратичной интерполяции по трем узловым точкам, в которых значения P_1 и P_2 известны. Такими точками являются края и центр диапазона a_1 . Коэффициенты A, B и C получим $A=1/\sqrt{P}$; $B=4-\sqrt{P}-3/\sqrt{P}$; $C=2\sqrt{P}+\frac{2}{\sqrt{P}}-4$.

Таким образом, при n=2 процедура декомпозиции осуществляется в три этапа: определяются коэффициенты сложности подсистем a_1 и a_2 ; рассчитываются функции сложности $f_1(a_1)$ и $f_2(a_2)$; определяются вероятность работы подсистем P_1 и P_2 . При n>2 процедура декомпозиции состоит в поочередном расчете функций сложности $f_i(a_i)$, а затем требуемых значений вероятности безотказной работы подсистем специальной техники.