Величина  $\triangle \overline{\mathbb{Q}}$  ЧНД получена применительно к ЧНД турбины T-100-130, для чего предварительно был выполнен конструктивный расчет последней ступени на уменьшенное в соответствии с уравнением (9) значение ( U /C )  $\approx 0.44$ .

Следовательно, последние ступени ЧНД теплофикационных турбин должны выполняться с повышенной ширкуляцией. Такие ступени будут иметь более высокий к.п.д. при частичных расходах пара (в переходный период), а при применении умеренного тангенциального наклона ("навала") сопловых лопаток [3] к.п.д. будет практически неизменным и при малых расходах пара.

## Литература

1. Леонков А.М., Качан А.Д. Выбор расчетных характеристик части низкого давления теплофикационных турбин. — "Изв. вузов. Энергетика", 1969, №5. 2. Волков Н.П. и др.Исследование работы турбинных отсеков на переменных режимах.—"Изв. вузов. Энергетика", 1969, №7. 3. Бусурин В.Н. и др. Экспериментальное исследование двуступенчатых турбинных отсеков. — "Энергомашиностроение", 1972, № 10.

В.А. Золотарева

## К ВОПРОСУ ОБ ОТЛОЖЕНИИ СОЛЕЙ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПАРОВЫХ ТУРБИН

Для обеспечения надежной и экономичной работы паротурбинных установок необходимо уделять серьезное внимание предотвращению солевых отложений и эрозии проточной части паровых турбин.

Особого внимания заслуживает появление отложений и эрозии в проточной части мощных блоков сверхкритических параметров.

Пар сверхкритического давления содержит в растворе кремниевую кислоту, соединения натрия и меди, а в тонкодисперсной форме – малорастворимые окислы железа, соединения

кальция и магния. Зависимость их концентраций в паре от содержания в питательной воде выражается уравнением [1]

$$C_{\pi} = C_{\pi}^{\text{Makc}} \left( 1 - e^{\frac{C_{\pi,B}}{kC_{\pi}^{\text{Makc}}}} \right)$$

где  $C_{\Pi}$ ,  $C_{\Pi,B}$  - соответственно концентрация соединений в паре и питательной воде, мкг/кг;  $C_{\Pi}^{MAKC}$  - предельное содержание в паре, мкг/кг; k - эмпирический коэффициент, обусловленный физико-химическими свойствами соединений ( для большинства соединений k = 1, для окислов железа k = 2).

Растворимость в паре кремниевой кислоты и ряда соединений натрия значительно выше, чем действительная концентрация их в питательной воде прямоточных парогенераторов.

На переход соединений меди и железа в пар в прямоточных парогенераторах влияют рабочее давление, температура перегретого пара, концентрация аммиака и гидразина в питательной воде. Наблюдаются случаи, когда концентрация меди в паре за парогенератором выше, чем в питательной воде. Это объясняется нестабильностью режимов работы блока, вызывающей процесс смывания отложений с внутренних поверхностей нагрева парогенератора. В турбине на ступенях высокого давления оседают соединения, концентрации которых ближе всего к пределу растворимости: CuO; Cu2O; Na2SiO3; Na2SO4; NaCl; Fe2O3; Na2CO3.

Однако из-за возможного пересыщения раствора вследствие быстрого протекания процесса (пар проходит всю проточную часть турбины 300 МВт приблизительно за 0,05 с) эти соединения могут выпадать на лопатках последующих ступеней.

С целью определения характера заноса был произведен осмотр проточной части паровых турбин ряда электростанций.

Результаты осмотра проточной части турбины К-300-240 показали следующее. Рабочие лопатки цилиндра высокого давления (ЦВД) слегка покрыты порошкообразными отложениями темнокоричневого цвета, большая часть которых находится на спинке лопаток. Площадь отложений больше у корня и меньше у периферии. Значительно больше занесены направляющие лопатки ЦВД (рис. 1). В отложениях явно видны прослойки красного цвета, состоящие из меди. Толшина на спинке составляет от 0,1 до 0,5 мм. Значительные отложения имеются и на вогнутой стороне лопаток. В ЦВД имеют место также эрозионные повреждения входных кромок лопаток отдельных ступеней.




Рис. 1. Диафрагма девятой ступени турбины К-300-240.

В цилиндрах среднего давления (ЦСД) турбины количество отложений намного больше. Основная часть их находится на бандаже рабочего колеса между лопатками, причем толщина отложений местами доходит до 7 мм. Отложения темнокоричневые, почти черные, с красными прожилками, имеют вид спрессованных кусочков, легко снимаются металлическим инструментом. Большое количество отложений обнаружено на направляющих лопатках, которые равномерно покрыты ими как на вогнутой, так и на выпуклой поверхностях.

В ЦНД также имелись отложения на бандаже первых ступеней (рис. 2). Отложения коричневого цвета с желтым верхним слоем. На поверхности самих лопаток — зонально расположенные твердые бугорчатые отложения.

Значительные отложения на бандаже рабочих лопаток вызваны, по-видимому, не только эффектом "прилипания", но вследствие действия центробежных сил.

В ступенях с повышенными скоростями потока (регулирующая ступень) отложений не наблюдалось.

Характерной особенностью отложений является неравномерное распределение их как вдоль проточной части, так и по




Рис. 2. Рабочее колесо 26-й ступени турбины К-300-240.

обводу и длине лопаток. В последнем случае это определяется в основном особенностями гидродинамики потока при обтекании профилей лопаток.

Состав отложений по результатам химических анализов отдельных электростанций приведен в табл. 1.

Занос солями проточной части паровых турбин оказывает существенное влияние на экономичность их работы. Испытания

Таблица 1. Состав отложений на лопатках ЦВД турбины

Наименование электростанции Место отло- жений (сту- пени)		Потери при прокали- вании	Привес при прокаливании		
Лукомльская ГРЭС	4,6 ст.	·	6,0		
Новочеркасская ГРЭС	4 стнаправл.л. 5 ст"- 5 страбочие л. 6 стнаправл. л.	- - - -	- - - -		

показали, что отложение 1 кг солей в ЦВД приводит к снижению внутреннего коэффициента полезного действия ЦВД в среднем на 1% или же к годовому перерасходу  $1500\,\mathrm{T}$  условного топлива [2].

По данным Восточного филиала ВТИ, на одной из турбин 300 МВт снижение внутреннего относительного коэффициента полезного действия ЦВД из-за солевого заноса составило 8,2%. Расчеты показали, что один процент заноса только лишь ЦВД турбины K-300-240 приводит к перерасходу 2450 т условного топлива/год [3].

Результаты наблюдений, проведенных в США, показали, что 75% всех обследованных турбин имели на поверхности лопаток отложения солей. Особенно неблагоприятно обстоит дело с заносом проточной части турбин блоков закритического давления. Так, на электростанции Файло после годичной эксплуатации к.п.д. турбины снизился на 6%. Отложения начинались с третьей ступени и увеличивались до одиннадцатой ступени. Аналогичная картина наблюдалась и на других электростанциях, Отложения, в основном, состояли из окислов меди [4,5].

Средний размер кристаллов растворимых соединений и окислов металлов составляет 8 - 17 мкм, кремниевых соединений 20 - 60 мкм.

Ступени, работающие при различном состоянии пара ( переход из области влажного в область перегретого пара), покрываются отложениями, имеющими бугристую шероховатость, которая составляет в среднем 60 мкм. Работы по выяснению влияния степени шероховатости [6], проведенные как на отдельных ступенях, так и на турбинах в целом, показали, что

K-300-240, %

SiO <sub>2</sub>	CuO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	ZnO	so <sub>3</sub>
сле- ды	91	8,0	2,0	2,8	0,3	1,5	_
14,2	37,7	24,5	-	0,82	4,2		16,4
15,7	<b>4</b> 6 <b>,</b> 6	17,9	_	0,5	1,6	_	16,0
10,5	45,2	<b>28,</b> 6		0,47	2,5	_	8,6
20,3	<b>4</b> 8 <b>,</b> 7	11,7	-	0,5	3,3	_	17,7

для реальных турбин мощностью  $200-500~{\rm MBt}$  коэффициент полезного действия ЦВД при увеличении шероховатости снижается на 2-4% 6.

Снижение коэффициента полезного действия при повышении шероховатости для отдельных ступеней турбины K-300-240 доходит до 3,0%, причем в ЦВД – в пределах 2,0 – 3,0%, в ЦСД – 1,5 – 2,0%.

## Литература

1. Освоение энергоблоков. Под ред. В.Е. Дорущука и др. М., 1971. 2. Зусманович Л.Б., Марьянчук М.А. Влияние заноса солями проточной части турбин К-100-90 ЛМЗ на экономичность. - "Теплоэнергетика",1969, №10. 3. М.И. и др. Исследование заноса проточной части турбин 300 МВт. - "Электрические станции", 1969, № 4. 4. Кириллов И.И., Шпензер Г.Г., Зенкевич Ю.В. Отложение твердых веществ в проточной части мощных паровых турбин. - "Энергомашиностроение", 1973, № 4. 5. Акользин П.А., Маргулова Т.Х., Мартынова О.И. Водный режим паротурбинных блоков сверхкритических параметров. М., 1972. 6. Forster V.T. Performance loss of modern steamturbine plant due to surface roughness. - "Proc.Instn.Mech.Engrs.,"1966-1967, N1.

Б.В. Яковлев, В.А. Золотарева

- 4310 NAG

Single and property of

## ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ДЕАЭРАТОРОВ В РЕЖИМЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО ДАВЛЕНИЯ ПАРА

В схемах блочных паротурбинных установок применяются деаэраторы повышенного давления (58,8 - 68,6  $\cdot$  10  $^4$  Па), что уменьшает число подогревателей высокого давления (ПВД) и позволяет питать парогенератор водой достаточно высокой температуры (431 - 437  $^{\circ}$  K) в случае их отключения высокого давления. Работают деаэраторы обычно при постоянном давлении независимо от нагрузки блока и для питания их паром включаются по следующим основным схемам: