

Министерство высшего и среднего специального
образования БССР
БЕЛОРУССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра "Технология машиностроения"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разделу "Расчет припусков на механическую
обработку" по курсу "Основы технологии
машиностроения" для студентов специальности
0501

Минск 1984

В методических указаниях приведен порядок расчета межоперационных припусков расчетно-аналитическим методом.

Данная методика назначения их опытно-статистическим (табличным) методом. В работе использованы разные виды заготовок, схемы базирования деталей при обработке и т.д.

Содержащиеся в примерах рекомендации могут быть полезными для студентов в практической работе по расчету припусков на различные поверхности деталей, проходящих различную механическую и термическую обработку.

Составил А.И.Медведев

Рецензенты:

А.И.Шевцов, В.Е.Антонюк

© Белорусский политехнический
институт, 1984.

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Основные положения по определению припусков расчетно-аналитическим методом приведены в пособиях [1], с.162-165; [2], с.174-178; [3], с.62-65.

Расчет припусков на обработку наружных и внутренних поверхностей имеет свою особенность. Она заключается в том, что для наружных поверхностей расчет начинается с наименьшего предельного размера готовой детали последовательным прибавлением расчетных припусков Z_{min} по всем операциям, а для внутренних поверхностей — с наибольшего предельного размера последовательным вычитанием Z_{min} .

Слагаемые, составляющие припуск при обработке, зависят от формы, размеров, материала деталей, методов обработки и других факторов.

В соответствующих таблицах в зависимости от этих факторов приведены значения R_z и Γ ([1], таблицы I-15; [2], таблицы 2-23; [3], таблицы 27-29).

Для отверстий, точность обработки которых не зависит от класса детали, эти нормативы приведены отдельно ([1], табл. I6; [2], табл. 24; [3], табл. 30).

Пространственные отклонения учитываются только у заготовок (под первый технологический переход обработки), после черновой и получистовой обработки лезвийным инструментом (под последующий технологический переход), после термообработки [2]. При последующей обработке эти погрешности становятся ничтожно малыми и ими можно пренебречь.

Погрешности установки ε_y на выполняемом переходе определяются по формуле

$$\varepsilon_y = \sqrt{\varepsilon_\delta^2 + \varepsilon_3^2} , \quad (I)$$

где ε_δ — погрешность базирования, возникающая при несовпадении установочной и измерительной баз. Погрешность базирования по соответствующим формулам в зависимости от схемы установки при обработке ([1], таблицы I2-20; [2], таблицы I8-27, [3], таблицы 36-40).

ε_3 — погрешность закрепления, возникающая в результате смещения обрабатываемых поверхностей заготовок от действия зажимной

силы. При укрупненных расчетах точности обработки E_y можно определить по соответствующим таблицам ([1], таблицы I2-I9; [2], таблицы I8-25; [3], таблицы 37-40).

Определение значений допусков на размеры заготовок производится по стандартам, регламентирующим различные методы получения заготовок.

Допуски на литые заготовки из серого чугуна определяются по ГОСТ 1855-55 ([2], табл. 31); на литые фасонные заготовки из стали по ГОСТ 2009-55 ([2], табл. 32); на штампованные заготовки по ГОСТ 7505-74 ([2], табл. 47-48).

Значения промежуточных допусков для различных видов механической обработки определяются по таблицам экономической точности обработки ([2], табл. 8-II) и соответствующим квалитетам точности [7].

Величина Z_{max} используется при назначении глубины резания: $Z_{max} \approx t_l$. Эту величину используют при определении режимов резания V и S и выборе оборудования по мощности.

Значения номинального припуска Z_{nom} необходимо для определения номинальных размеров заготовок, по которым изготавливают технологическую оснастку (штампы, пресс-формы, модели и т.д.).

П р и м е р I . Рассчитать припуски на обработку и предельные размеры по технологическим операциям (переходам) обработки поверхностей стакана подшипников (табл. I). На те же поверхности назначить припуски и допуски по ГОСТ 1855-55.

Наружный диаметр $\text{Ø } 270_{-0,21}$ мм.

Способ установки - на разжимной оправке по $\text{Ø } 160$ мм и торцу "A". Величины R_z и T определяются по [1], таблицам I3-I5; [3], таблицам 27, 29.

Пространственное отклонение - результат коробления отливки. Удельная величина коробления $\Delta_k = 1,0 \text{ мкм/мм}$ ([1], табл. I4; [2], табл. I3; [3], табл. 32), что на длине $L = 70 \text{ мм}$ дает общую величину коробления $\rho = \Delta_k \cdot L = 1,0 \cdot 70 = 70 \text{ мкм}$.

Величина остаточной пространственной погрешности

$$\rho_{ost} = K_y \cdot \rho_{zаг} \quad (2)$$

Значения коэффициента K_y определяются по [1], табл. 22.

После точения чернового $\rho_{ЧРН} = 0,06 \cdot \rho_{заг} = 0,06 \cdot 70 = 4,2 \text{ мкм}$.

После точения получистового $\rho_{\text{получист.}} = 0,05 \cdot \rho_{3\text{ар}} = 0,05 \cdot 70 = 3,5 \text{ мкм.}$

После точения чистового $\rho_{\text{чист.}} = 0,04 \cdot \rho_{3\text{ар}} = 0,04 \cdot 70 = 2,8 \text{ мкм.}$

Погрешность базирования на разжимной оправке $\xi_5 = 0$. Погрешность установки в данном случае будет состоять только из погрешности индексации $\xi_{\text{инд}}$ стола многошпиндельного станка, принятой равной 50 мкм.

Величина расчетного припуска определяется по формуле

$$2Z_{\min} = 2(R_{z_{l-1}} + T_{l-1} + \sqrt{\rho_{l-1}^2 + \xi_l^2}) . \quad (3)$$

Значения $2Z_{\min}$ по операциям (переходам) обработки составят:

точение черновое $2Z_{\min} = 2(600 + \sqrt{70^2 + 50^2}) = 2 \cdot 686 \text{ мкм};$

точение получистовое $2Z_{\min} = 2(50 + \sqrt{4,2^2 + 50^2}) = 2 \cdot 102 \text{ мкм};$

точение чистовое $2Z_{\min} = 2(50 + \sqrt{3,5^2 + 50^2}) = 2 \cdot 101 \text{ мкм.}$

Расчетные размеры по операциям (переходам) механической обработки составят:

точение чистовое 269,79 мм;

точение получистовое 269,79 + 0,202 = 269,992 мм;

точение черновое 269,992 + 0,204 = 270,196 мм;

заготовка 270,196 + 1,592 = 271,568 мм.

Результаты расчетов сводим в табл. I.

В графе "Пределевые размеры" значения "min" получаются путем округления расчетных размеров до точности допуска соответствующего перехода.

Значения "max" получаются путем прибавления допусков соответствующих переходов к наименьшим предельным размерам.

Минимальные предельные значения припусков Z_{\min} представляют собой разности наименьших предельных размеров предшествующего и выполняемого переходов, а максимальные Z_{\max} – соответственно разности наибольших предельных размеров.

Общий номинальный припуск

$$Z_{\text{ном}} = Z_{\min} + H_3 - H_4 , \quad (4)$$

где H_3 и H_4 – нижние отклонения по размерам соответственно заготовки и детали;

$$Z_{\text{ном}} = 1,81 + 1,0 - 0,21 = 2,6 \text{ мм.}$$

Номинальный диаметр заготовки $d_{3\text{ном}} = d_{4\text{ном}} + Z_{\text{ном}} = 270 +$

$$+ 2,6 = 272,6 \text{ мм.}$$

Проверяем правильность выполненных расчетов:

$$2Z_{max_3} - 2Z_{min_3} = 0,5I - 0,2 = 0,3I \text{ мм. } \delta_2 - \delta_3 = 0,52 - 0,2I = 0,3I \text{ мм;}$$

$$2Z_{max_2} - 2Z_{min_2} = 0,99 - 0,2I = 0,78 \text{ мм. } \delta_1 - \delta_2 = I,3 - 0,52 = 0,78 \text{ мм;}$$

$$2Z_{max_1} - 2Z_{min_1} = 2,1 - I,4 = 0,7 \text{ мм. } \delta_3 - \delta_1 = 2,0 - I,3 = 0,7 \text{ мм.}$$

Торец "Б" (размер $I25-0,063$ мм).

Как и в предыдущем примере в расчетную табл. I записываем соответствующие заготовке и каждому технологическому переходу значения элементов припуска.

Общая величина коробления заготовки на диаметре 270 мм

$$\rho = \Delta_k \cdot D = I \cdot 270 = 270 \text{ мкм.}$$

Остаточная величина пространственных отклонений:

$$\rho_1 = 0,06 \cdot \rho_{заг} = 0,06 \cdot 270 = I6,2 \text{ мкм;}$$

$$\rho_2 = 0,05 \cdot \rho_{заг} = 0,05 \cdot 270 = I3,5 \text{ мкм;}$$

$$\rho_3 = 0,04 \cdot \rho_{заг} = 0,04 \cdot 270 = I0,8 \text{ мкм.}$$

Погрешность установки аналогична предыдущему примеру. Величина расчетного припуска определяется по формуле

$$Z_{min} = R_{z_{i-1}} + T_{i-1} + \rho_{i-1} + \varepsilon_i \quad . \quad (5)$$

Значения Z_{min} по операциям (переходам) обработки составляют:

$$\text{точение черновое } Z_{min} = 600 + 270 + 50 = 920 \text{ мкм;}$$

$$\text{точение получистовое } Z_{min} = 50 + I6,2 + 50 = II6,2 \approx II6 \text{ мкм;}$$

$$\text{точение чистовое } Z_{min} = 50 + I4,0 + 50 = II4,0 \text{ мкм.}$$

Расчетные размеры по операциям (переходам), предельные размеры и предельные значения припусков определяются аналогично предыдущему.

Общий номинальный припуск

$$Z_{ном} = Z_{omin} + H_3 - H_d = I,163 + 0,8 - 0,063 = I,9 \text{ мм.}$$

Номинальный размер заготовки

$$L_{зном} - L_{дет.ном} + Z_{ном} = I25 + I,9 = I26,9 \text{ мм.}$$

Наружный диаметр $\bigcirc 230-0,46$ мм.

Величины R_z и T для заготовки и операций (переходов) механической обработки записаны в сводной табл. I аналогично предыдущему.

$$\rho_{заг} = \Delta_k \cdot L = I \cdot 55 = 55 \text{ мкм.}$$

Остаточная величина пространственных отклонений:

$$\rho_1 = 0,06 \cdot 55 = 3,3 \text{ мкм} \approx 3,0 \text{ мкм};$$
$$\rho_2 = 0,05 \cdot 55 = 2,75 \text{ мкм}.$$

Установка на данной операции осуществляется в самоцентрирующем пневматическом патроне по $\bigcirc 270$ мм и торцу "В", в данном случае $\varepsilon_y = 660$ мкм ([3], табл. 37).

Под второй технологический переход

$$\varepsilon_y = 0,06 \varepsilon_y + \varepsilon_{\text{над}} = 0,06 \cdot 660 + 50 = 39,6 + 50 \approx 90 \text{ мкм}.$$

Значения $2Z_{\min}$ по операциям (переходам) обработки составят:

точение черновое $2Z_{\min} = 2(660 + \sqrt{55^2 + 660^2}) = 2(660 + 665) = 2 \cdot 1265 \text{ мкм},$

точение получистовое $2Z_{\min} = 2(50 + \sqrt{3^2 + 90^2}) = 2 \cdot 140 \text{ мкм}.$

Общий номинальный припуск

$$Z_{O_{\text{ном}}} = Z_{O_{\min}} + H_3 - H_d = 2,81 + 0,8 - 0,46 = 3,15 \text{ мм.}$$

Номинальный диаметр заготовки

$$d_{3\text{ном}} = d_{4\text{ном}} + Z_{O_{\text{ном}}} = 230 + 3,15 = 233,15 \text{ мм.}$$

Строим схему графического расположения припусков и допусков (рис. I).

Отверстие $\bigcirc 160^{+0,16}$ мм

В сводную таблицу записываем величины R_z и T для заготовки и переходов механической обработки ([1], табл. I6; [2], табл. 20, 23; [3], табл. 27).

Суммарное значение пространственных отклонений для заготовки данного типа определяется по формуле

$$\rho_{\text{заг}} = \sqrt{\rho_{\text{кор}}^2 + \rho_{cm}^2}. \quad (6)$$

Величину коробления отверстия надо учитывать как в диаметральном, так и в осевом сечениях. Поэтому

$$\rho_{\text{кор}} = \sqrt{(\Delta_k \cdot d)^2 + (\Delta_k \cdot l)^2} = \sqrt{(I \cdot 160)^2 + (I \cdot 75)^2} = 176 \text{ мкм},$$

где d и l - диаметр и длина обрабатываемого отверстия соответственно.

Смещение оси отверстия в процессе формовки ρ_{cm} принято рав-




Рис. I. Схема графического расположения припусков и допусков на обработку поверхности $\text{Ø}230-0,46$ мм

ным величине поля допуска на толщину стенки 35 мм, т.е. 800 мкм ([5], табл. I).

Суммарное значение пространственных отклонений составит

$$\rho_{заг} = \sqrt{800^2 + 176^2} = 820 \text{ мкм.}$$

Остаточная величина ρ после чернового растачивания составляет $\rho_1 = 0,05 \cdot \rho_{заг} = 0,05 \cdot 820 = 41$ мкм ([1], табл. I7).

После чистового растачивания

$$\rho_2 = 0,002 \cdot \rho_{заг} = 0,002 \cdot 820 = 1,64 \approx 2 \text{ мкм.}$$

Установка детали такая же, как и при обработке наружной поверхности $\phi 230_{-0,46}$ мм.

Минимальный припуск под растачивание черновое

$$2Z_{min} = 2(600 + \sqrt{820^2 + 660^2}) = 2(600 + 1040) = 2 \cdot 1640 \text{ мкм};$$

$$\text{чистовое } 2Z_{min} = 2(\sqrt{41^2 + 90^2}) = 2 \cdot 150 \text{ мкм.}$$

Графа "расчетный размер" заполняется, начиная с конечного чертежного размера, последовательным вычитанием расчетного минимального припуска каждого перехода:

растачивание чистовое $d_{p_2} = 160,16$ мм;

растачивание черновое $d_{p_1} = 160,16 - 0,3 = 159,86$ мм;

заготовка $d_{p_3} = 159,86 - 3,28 = 156,58$ мм.

В графе "Предельный размер" наибольшие значения d_{max} получаются путем округления расчетных размеров до точности допуска соответствующего перехода, а наименьшие предельные размеры d_{min} — путем вычитания допусков соответствующих переходов из наибольших предельных размеров.

Минимальные предельные значения припусков $2Z_{min}$ представляют собой разности наибольших предельных размеров выполняемого и предшествующего переходов, а максимальные $2Z_{max}$ — соответственно разности наименьших предельных размеров.

Общий номинальный припуск

$$Z_{nom} = Z_{min} + B_3 - B_d \quad , \quad (7)$$

где B_3 и B_d — верхние отклонения по размерам соответственно заготовки и детали;

$$Z_{nom} = 3,56 + 0,8 - 0,16 = 4,2 \text{ мм.}$$

Номинальный диаметр заготовки

$$d_{3,nom} = d_{4,nom} - Z_{nom} = 160 - 4,2 = 155,8 \text{ мм.}$$

На все обрабатываемые поверхности детали назначаем припуски и допуски по ГОСТ 1855-55. Расчетные табличные значения припусков записываем в табл. 2.

П р и м е р 2 . Рассчитать припуски и предельные размеры, по технологическим операциям (переходам) обработки поверхности $\phi 45_{-0,016}$ мм вала первичного (рис. 2). На все обрабатываемые поверхности назначить припуски и допуски по ГОСТ 7505-74. Заготовка — штамповка на ГКМ второго (нормального класса точности). Материал заготовки — сталь 40Х(MI). Степень сложности С2 (штампов-

Т а б л и ц а I

Технологическая операція и переходы обработки элементов элемен-тальных поверхностей	Элементы пропуска, мкм					Расчетный пропуск $Z_{\text{min}}^{\text{расч}}, \text{мкм}$	Расчетный размер, мм	Пред. размеры, пред. значе-ние пропуска, мм			
	R_z	T	ρ	ξ				min	max	Z_{min}	Z_{max}
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
Токарная обработка на многошпиндельном полуавтомате наружный диаметр $\varnothing 270 -0,210$											
Заготовка	600	-	70,0			271,568	2000	271,6	273,6		
Точение: черновое	50	-	4,2	50	2.686	270,196	1300	270,2	271,2	1,4	2,1
получистовое	50	-	3,5	50	2.102	269,992	520	269,99	270,51	0,21	0,99
чистовое	25	-	2,8	50	2.101	269,79	210	269,79	270,0	0,2	0,51
										Итого:	1,81 3,60
Поршень "Б" (размер I25-0,063)											
Заготовка	600	-	270			126,087	1600	126,1	127,7		
Точение: черновое	50	-	16,2	50	920	125,167	630	125,17	125,8	0,93	1,9
получистовое	50	-	14,0	50	116	125,051	250	125,05	125,3	0,12	0,5
чистовое	25	-	10,8	50	114	124,937	63	124,937	125	0,113	0,3
										Итого:	1,163 2,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	II
Начальный диаметр $\varnothing 230 -0,46$											
Заготовка	600	-	55	-	3,0	660	2.1265	232,35	1600	232,35	233,95
Годение: чистовое	50	-	-	-	2,75	90	2.140	229,82	720	229,82	230,54
Получистовое	50	-	-	-	-	-	-	229,54	460	229,54	230,0
										Итого:	0,28 0,54
											2,81 3,95

Отверстие $\varnothing 160 +0,16$

Заготовка 600 820 156,58 1600 155,0 156,6

Засечивание:

чертежное:	50	-	41,0	660	2.1640	159,86	530	159,33	159,86	3,26	4,33
чистовое	20	-	2,0	90	2.150	160,16	160	160	160	16	0,3

Итого:

$\varnothing 240 -0,21$

$\varnothing 190 +0,072$

$\varnothing 160 +0,16$

$\varnothing 230 -0,45$




Рис. 2. Деталь - стакан подшипников. Ст 15 ГОСТ 1412-79. (2-ой класс точности по ГОСТ 1855-55)

Таблица 2

Припуски и допуски на обрабатываемые поверхности стакана подшипников

Поверхность	Размер, мм	Припуск, мм		Допуск, мм
		табличный	расчетный	
1	270 $-0,21$	2·3,5	2·1,3	$\pm 1,0$
2	190 $+0,072$	2·3,5	-	$\pm 0,8$
3	125 $-0,063$	3,5	1,9	$\pm 0,8$
4	230 $-0,46$	2·3,5	2·1,57	$\pm 0,8$
5	160 $+0,16$	2·3,5	2·2,1	$\pm 0,8$

ка в 3 перехода). Масса поковки - 5,5 кг. Способ установки при обработке - по центровым отверстиям.

Величины R_z и T определяются по [1], табл. 5,12; [2], табл. II,19; [3], табл. 27, 29. Суммарное значение пространственных отклонений для заготовки данного вида определяется по формуле

$R_{\text{z}} = 40$ $\checkmark(\checkmark)$




Рис. 3. Вал первичный

$$\rho_{заг} = \sqrt{\rho_{к.о.}^2 + \rho_{ц}^2}, \quad (8)$$

где $\rho_{к.о.}$ - наибольшая кривизна заготовки.

$$\rho_{к.о.} = \Delta_k \cdot l, \quad (9)$$

где Δ_k - удельная кривизна заготовки $\Delta_k = 5$ мкм/мм ([1], табл. 6; [2], табл. I3; [3], табл. 32).

$$\rho_{к.о.} = 5 \cdot 250 = 1250 \text{ мкм} = 1,25 \text{ мм.}$$

$$\rho_{ц} = 0,25\sqrt{\delta^2 + l^2} \quad ([1], табл. 6; [2], табл. I3,$$

где δ - допуск на диаметральный размер базовой поверхности заготовки, используемый при зацентровке; $\delta = 1,5$ мм ([4], табл. 2),

$$\rho_{ц} = 0,25\sqrt{1,5^2 + l^2} = 0,25\sqrt{3,25} = 0,45 \text{ мм.}$$

$$\rho_{заг} = \sqrt{1,25^2 + 0,45^2} = 1,3 \text{ мм.}$$

Величина остаточной пространственной погрешности составит после точения чернового

$$\rho_{точ.черн.} = 0,06 \cdot \rho_{заг} = 0,06 \cdot 1,3 = 0,078 \text{ мм} = 78 \text{ мкм};$$

после точения чистового

$$\rho_{точ.чист.} = 0,04 \cdot \rho_{заг} = 0,04 \cdot 1300 = 52 \text{ мкм};$$

после термообработки

$$\rho_{терм} = \Delta_k \cdot l.$$

$$\Delta_k = 0,75 \text{ мкм} \quad ([1], табл. 6, [2], табл. I3). \quad \rho_{терм} = 0,75 \cdot 250 = 188 \text{ мкм}.$$

С учетом $\rho_{точ.чист.}$

$$\rho_{терм} = \sqrt{188^2 + 52^2} = 195 \text{ мкм.}$$

после шлифования чернового

$$\rho_{шлиф.} = 0,06 \cdot 195 = 12 \text{ мкм.}$$

Погрешность установки на всех операциях технологического процесса равна 0 (базирование по центровым отверстиям).

Допуск на штампованную поковку нормальной точности $\delta = 2,4$ мм ([4], табл. 3).

Определение межоперационных припусков и предельных размеров по операциям механической обработки, а также предельных значений припусков производится аналогично предыдущему примеру. Все выполненные расчеты сводим в табл. 3.

Общий номинальный припуск $Z_{ном} = 4,42 + 0,8 - 0,017 = 5,203$ мм.

Номинальный диаметр заготовки $d_{ном} = 45 + 5,203 = 50,203$ мм.

На все обрабатываемые поверхности детали назначаем припуски и допуски по ГОСТ 7505-74 и сводим в таблицу 4.

Таблица 3

Расчет припусков на обработку поверхности $\varnothing 45_{-0,016}$ мм предельных размеров по технологическим операциям обработки детали – вал первичный

Технологи-ческие опера-ции обра-ботки по-верхности $\varnothing 45$ мм	Элементы припуска, мм				Расчет-ный припуск Z_{min} , мкм	Расчет-ный размер d_p , мм	Допуск δ , мм	Пределные раз-меры, мм	Пределные зна-чения при-пуска, мм
	R_z	T	ρ	ε				d , наим.	
Заготовка	240	250	1300	–	–	49,404	2,400	51,804	49,404
Точение черновое	50	50	78	–	2,179	45,824	0,340	46,164	45,824
Точение чистовое	25	25	52	–	2,178	45,468	0,100	45,568	45,468
Термообра-ботка (закалка ТВЧ)	–	–	195	–	–	–	–	–	–
Шлифование черновое	10	20	12	–	2,220	45,028	0,050	45,078	45,028
Шлифование чистовое	5	15	–	–	2,22	44,984	0,016	45,0	44,984
Итого :					2,2210	–	–	–	0,078
								–	0,044
								–	6,804
								4,420	

Припуски и допуски на обрабатываемые поверхности
вала первичного

Поверхность	Размер, мм	Припуск, мм		Допуск, мм
		табличный	расчетный	
I	90,5 -0,22	2·2,6	-	+1,6 -0,8
2	45 -0,016	2·2,8	2·2,6	+1,6 -0,8
3	40 -0,016	2·2,8	-	+1,5 -0,7
4	38 -0,16	2·2,6	-	+1,5 -0,7
5	250 ±0,26	2,9	-	+1,9 -1,0

2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ

Цель работы - практическое освоение методов определения промежуточных и общих припусков на обработку. Работа рассчитана на 2 академических часа.




Рис. 4. Стакан подшипника, СЧ 15 ГОСТ 1412-79 (2-6й класс точности по ГОСТ 1855-55)

2.1. Рассчитать припуски на обработку поверхности детали - стакан подшипника (рис. 3) по одному из следующих вариантов (табл. 5).

Т а б л и ц а 5

Варианты задания по расчету припусков на обработку детали-стакан подшипников

№ вар.	Обрабатываемая поверхность	Способ установки	Технологический маршрут обработки
1	Наружный диаметр $\phi 260_{-0,52}$	В самоцентрирующем патроне до $\phi 300$ и торцу "Б"	Точение: черновое получистовое
2	Отверстие $\phi 190^{+0,185}$	-" -	Растачивание: черновое чистовое
3	Наружный диаметр $\phi 300_{-0,21}$	На разжимной оправке по отверстию $\phi 190$ и торцу "А"	Точение: черновое получистовое чистовое
4	Отверстие $\phi 220^{+0,072}$	-" -	Растачивание: черновое чистовое тонкое
5	Торец "Б" в размер $I45_{-0,063}$	-" -	Точение: черновое получистовое чистовое

2.2. Рассчитать припуски на обработку наружной поверхности D детали - вал ступенчатый (рис. 4) по одному из следующих вариантов (табл. 6).

Способ установки при обработке - по центровым отверстиям.

Технологический процесс обработки поверхности D :

а) точение черновое; б) термообработка; в) шлифование черновое и чистовое.

На те же поверхности определить припуски опытно-статистическим (табличным) методом.




Рис. 5. Вал ступенчатый. (Материал – группа стали М1 или М2; заготовка – штамповка на ГКМ)

Т а б л и ц а 6

Варианты задания по расчету припусков
на обработку вала ступенчатого

№ вар.	D , мм	Масса поковки, кг	Класс точности	Группа стали	Степень сложности
1	45 _{-0,025}	8,5	I	М1	С1
2	65 _{-0,03}	14,5	2	М2	С2
3	85 _{-0,035}	20,5	I	М1	С3
4	125 _{-0,04}	30,5	2	М2	С4
5	185 _{-0,046}	50,3	I	М1	С1

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. В расчетную таблицу (см.табл. I) внести технологический маршрут обработки заданной поверхности.

3.2. Определить по соответствующим таблицам значения составляющих припуска, значения допусков по всем операциям (переходам) и рассчитать по формулам межоперационные значения припусков.

3.3. Определить величину расчетных и предельных размеров по операциям технологического процесса.

- 3.4. Рассчитать предельные значения припуска по всем операциям, а также его суммарное значение.
- 3.5. Произвести проверку правильности выполненных расчетов.
- 3.6. Назначить по стандарту на обрабатываемые поверхности детали общие припуски на обработку.
- 3.7. Построить схему графического расположения припусков и допусков.
- 3.8. Дать анализ полученных результатов.
- 3.9. Составить отчет.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- 4.1. Название работы.
- 4.2. Содержание задания.
- 4.3. Эскиз детали с необходимыми исходными данными.
- 4.4. Определение отдельных составляющих припуска и расчет его значений по соответствующим формулам по всем операциям технологического процесса.
- 4.5. Сводная таблица по расчету припусков на обработку данной поверхности расчетно-аналитическим методом.
- 4.6. Таблица припусков и допусков на обрабатываемые поверхности детали табличным и расчетно-аналитическим методом.
- 4.7. Схема графического расположения припусков и допусков.
- 4.8. Выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Назовите методы определения припусков на обработку. В чем преимущества и недостатки каждого из них?
2. Напишите формулу расчета Z_{min} на обработку круглых и плоских поверхностей.
3. От каких факторов зависят величины R_z и T ?
4. Как определяется величина ρ для различных видов заготовок и последующей механической обработки?

Л и т е р а т у р а

- I. Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. А.Г.Коси-

- ловой и Р.К.Мещерякова. - М.: Машиностроение, 1972. - т.1. - 694 с.
2. Косылова А.Г., Мещеряков Р.К., Калинин М.А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1976. - 288 с.
3. Курсовое проектирование по технологии машиностроения /Под ред. А.Ф.Горбацевича. - Мин.: Высшая школа, 1974. - 287 с.
4. Поковки стальные штампованные. ГОСТ 7505-74. - М.: Издательство стандартов, 1974. - 29 с.
5. Отливки из серого чугуна. ГОСТ 1855-55. - М.: Издательство стандартов, 1965. - 8 с.
6. Отливки стальные фасонные. ГОСТ 2009-55. - М.: Издательство стандартов, 1974. - 9 с.
7. Стандарт СЭВ. СТ СЭВ 144-75. Единая система допусков и посадок СЭВ. Поля допусков и рекомендуемые посадки. 1976. - 51 с.

Анатолий Иванович МЕДВЕДЕВ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по разделу "Расчет припусков на механическую
обработку" по курсу "Основы технологии
машиностроения" для студентов специальности 0501**

Корректор Ж.И.Адамушко

Подписано в печать 26.12.83.

Формат 60x84 I/I6. Бумага т.№2.0фс.печать.

Усл.печ.л.0,82. Уч.-изд.л.0,6. Тир.300. Зак.789. Бесплатно.

Отпечатано на ротапринте ЕПИ. 220027, Минск, Ленинский пр., 65.