## (19) SU (10) 1060924

3(51) G U1 B 3/40


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

## **Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ**

- (21) 3228743/25-28
- (22) 29.12.80
- (46) 15.12.83. Бюл. № 46
- (72) Г.Ф. Лепин, В.Ф. Кузнецов,
- Г.М. Файн, М.И. Корженцевский,
- Н.А. Бендик, С.И. Будаев и Б.С.Баркан
- (71) Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт и Всесоюзный научно-исследовательский институт разработки и эксплуатации нефтепромысловых труб
- (53) 531.7.621.15(088.8)
- (56) 1. Пискорский Г.А., Рабинович А.Н. Приборы для контроля цилиндрических резьб. М., Машгиз, 1960, с. 62, фиг. 34.
- (54)(57) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ШАГА РЕЗЬ-БЫ, заключающийся в том, что измерение шага производят между двумя витками резьбы, один из которых при-

нимают за базовый, а другой - за контролируемый, предварительно устанавливают номинальное положение контролируемого витка относительно базового по эталону, затем, принимая базовый виток за начало отсчета, измеряют смещение сторон профиля контролируемого витка от номинального положения в направлении, паралпельном оси резьбы, отличающ и й с я тем, что, с целью повышения точности, измерение смещения сторон профиля контролируемого витка от номинального положения производят в направлении, перпендикулярном оси резьбы, определяют значение смещения правой и левой сторон профи-б ля витка относительно друг друга в данном направлении, а смешение сторон профиля витка в направлении, параллельном оси резьбы, находят пересчетом полученного значения.



Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам контроля шага резьбы крупногабаритных деталей в машиностроении.

Известен способ контроля шага резьбы, заключающийся в том, что измерение шага производят между двумя витками резьбы, один из которых принимают за базовый, а другой за контролируемый, предварительно устанавливают номинальное положение кон- 10 тролируемого витка относительно базового по эталону, затем, принимая базовый виток за начало отсчета, измеряют смещение сторон профиля контролируемого витка от номинального положения в направлении параллельном оси резьбы [1].

Однако при данном способе контроля направление измерения и направлее ние действия ошибки совпадают, поэтому передаточный коэффициент равен 20 единице. Это не обеспечивает высокую точность измерения из-за существенного влияния ошибок базирования измерительных элементов на ре-

зультат контроля.

Цель изобретения - повышение, точности контроля.

Цель достигается тем, что согласно способу контроля шага резьбы, заключающемуся в том, что измерение шага производят между двумя витками резьбы, один из которых принимают за базовый, а другой - за контролируемый, предварительно устанавливают номинальное положение контролируемого витка относительно базового по эталону, затем, принимая базовый виток за начало отсчета, измеряют смещение сторон профиля контролируемого витка от номинального положения в направлении, параллельном оси резьбы, измерение смещения сторон профиля контролируемого витка от номинального положения производят в направлении, перпендикулярном оси резьбы, определяют значение смещения правой и левой стороны профиля витка относительно друг друга в данном направлении, а смещение сторон профиля витка в направлении, параллельном оси резьбы, находят пересчетом полученного значения.

на фиг. 1 представлено устройство для реализации способа, при настройке по эталону; на фиг. 2 - то же, при измерении детали с погрешностью шага.

Устройство включает корпус 1, жестко связанный с ним базовый элемент 2, базовую плоскость 3, выполненную на корпусе 1, и измерительные элементы 4 и 5, установленные на корпусе 1 с возможностью перемещения перпендикулярно базовой плоскости 3.


Измерение шага производят следующим образом.

Устройство устанавливают на резьбу эталона 6 так, чтобы базовый элемент 2 охватывал один из витков резьбы, являющийся таким образом, базовым, плоскость 3 касалась наружного диаметра резьбы, а измерительные элементы 4 и 5 контактировали с правой и левой сторонами профиля витка резьбы, являющегося контролируемым. В этом положении измеритель (не показан) устанавливают на нуль. Данное показание измерителя соответствует номинальному положению контролируемого витка относительно базового. Затем устройство устанавливают на контролируемую резьбовую деталь 7 (фиг. 2). Вследствие погрешности шага ДР измерительные элементы 4 и 5 получают смещение 1 п относительно друг друга в направлении, перпендикулярном базовой плоскости 3 (оси резьбы), величину которого определяют по показанию измерителя.

Таким образом, измеряя величину Ан, путем пересчета определяют значение погрешности шага & Р. Пересчет. производят по формуле  $\Delta P = K \Delta h$ .

Значение передаточного коэффициента К, входящего в формулу, зависит от вида резьбы. Для метрической, цилиндрической резьбы К =0,285, для конической резьбы коэффициент К рассчитывается в зависимости от угланаклона резьбы.

Значение К в данном случае существенно больще; чем в известных способах контроля шага. Это позволяет повысить точность контроля.



Составитель М. Евсюнин
Редактор В. Ковтун Техред Ж. Кастелевич Корректор А. Дзятко
Заказ 10023/40 Тираж 602 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4