## ТРАНСФОРМАТОР С КРУГОВЫМ ВАРИАНТОМ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО СТЕРЖНЯ

**А.С. Семёнов, Д.В. Стрельцов, Д.А. Сушко, А.А. Марченко** Научный руководитель – к.т.н. **Р.Л. Рыжкович** 

Республиканский центр технического творчества учащихся


Главная цель нового способа трансформации электрической энергии [1] заключается в сокращении расхода материала намоточных проводов в связи с возможностью значительного уменьшения числа витков  $w_2$  вторичной обмотки трансформатора. Дело в том, что согласно новому способу (см.рис.1) замкнутый ферромагнитный сердечник трансформатора 3 закручивают в спираль вокруг витков вторичной обмотки 2. При этом происходит умножение сцепленного с витками  $w_2$  магнитного потока и соразмерное этому явлению уменьшение их количества. Прежние методы расчёта трансформатора, в результате, утратили свой смысл. Например, потеряла свою пригодность известная зависимость [2, с.261]:

$$e1/e2 = u1/u2 = w1/w2 = k12,$$
 (1)

где u1 – напряжение на зажимах первичной обмотки 1; u2 – напряжение на нагрузке; w1 – число витков первичной обмотки; k12 – коэффициент трансформации. Теперь количество витков вторичной обмотки w2 необходимо определять уже из нового соотношения:

$$w1/w2 = k12 \cdot m12$$
, (2)

где k12 = u1 / u2 - диктуемый нагрузкой коэффициент трансформации; <math>m12 - фактор (фактор магнитопровода) равный числу витков спирали ферромагнитного сердечника, охватывающих витки вторичной обмотки 2.



Наибольшей экономии материала намоточных проводов w2 будет, несомненно, соответствовать вариант (см.рис.1), когда собранные в один групповой стержень витки ферромагнитного сердечника (4, 5, 6, 7 и 8) в сечении образуют круг (круговой вариант группирования), площадь которого равна сумме поперечных сечений всех витков спирали данной группы. Каждому отдельному витку, следовательно, отведен соответствующий круговой сектор. Конструкция ферромагнитного сердечника 3 в этом варианте становится полностью унифицированной, поскольку он принимает вид правильной т лучевой звезды, где m соответствует  $m_{12}$  – фактору (фактор магнитопровода) в уравнении 2, т.е. соответствует количеству витков ферромагнитной спирали, охватывающих витки вторичной обмотки 2  $(w_2)$ . Поскольку на рис.1 показан вариант где  $m_{12} = 5$ , то это означает (см. уравнение 2), что w<sub>2</sub> может иметь в 5 раз меньше витков по сравнению с ныне известными конструкциями.

Рис.1

## Литература

- 1. Р.Л.Рыжкович, Е.В.Войткевич, А.А.Гирель, В.С.Ерашов, и др. Способ трансформации электрической энергии и устройство для его реализации/ Заявка на изобретение № а 20030796.
- 2. Электротехника. Учеб. пособие для вузов. Под ред. В.С.Пантюшина. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Высш. Школа», 1976. 560 с.