Изучение вариантов штамповки деталей катушечной формы

Студент группы 10402221 Мусский А.А. Научный руководитель – Жогло А.Г. Белорусский национальный технический университет г.Минска

Осесимметричные детали катушечной формы (ДКФ) могут использоваться в качестве поршней в дизельных, гидравлических и пневматических приводах различных механизмов [1]. Технология их производства включает операции отрезки мерных прутковых заготовок, предварительной высадки или прямого выдавливания средней части заготовки и окончательной штамповки торцевых утолщений различного профиля. Окончательные размеры изделия формируются операциями механической обработки. Рассматривается возможность получения заготовки ДКФ на одной позиции штамповки, что позволит существенно повысить производительность её изготовления в результате сокращения числа формоизменяющих операций и

На рисунке 1 представлены графические зависимости изменения силы операции Р от относительного перемещения инструмент $h_{\rm oth}=h/h_k$, где h и h_k - текущее и конечное перемещение пуансонов соответственно, при штамповке заготовок из стали 10, латуни Л70 и алюминиевого сплава АМг6. На начальном этапе штамповки формируется внутренняя полость радиусом r на торце заготовки, что сопровождается незначительным ростом силы деформирования. Далее следует этап набора металла в полостях разъемной матрицы с образованием торцевых утолщений, сопровождающийся плавным ростом силы. На заключительном этапе происходит окончательное оформление контура заготовки заполнением угловых участков матрицы, что проявляется в резком росте силы операции. Максимальных значений технологическая сила достигает в конечный момент штамповки при 1=h. В дальнейших исследованиях в качестве силы операции понимается её максимальное значение.

Основными факторами, влияющими на силовые режимы штамповки ДКФ, являются геометрические параметры инструмента и заготовки: радиус закругления полости матрицы R, радиус закругления выступа пуансона r, начальный d и конечный D диаметры заготовки, а также условия трения на контактных границах инструмента и заготовки, характеризующиеся коэффициентом трения μ . Теоретические исследования силовых режимов штамповки ДКФ выполнены в следующих диапазонах варьируемых параметров: R=3...9 мм; r=1...4 мм; $\mu=0,05...0,2$. Диаметр заготовки принимался постоянным d=19 мм, диаметр изделия D=25,3...31,6 мм, что соответствует значениям относительного диаметра d=d /D=0,6...0,75. Длина заготовки и изделия принимались l=28 мм, L=22 мм. Результаты расчетов представлены на рисунке 2.




Рисунок 1 - Графики «сила — путь» при штамповке ДКФ: μ =0,1; R=5 мм; r=2 мм; d=19 мм; D=25,3 мм

Установлено, что наибольшее влияние на силу штамповки в исследованных диапазонах изменения варьируемых параметров оказывает относительный диаметр d. Уменьшение $d_{\rm отh}$ от 0,6 до 0,75, что соответствует увеличению диаметральных размеров изделия и, следовательно, степени деформации при неизменных размерах заготовки, приводит к росту силы штамповки на 20...30 %. Диаметральный размер изделия определяется требованиями чертежа и не является предметом оптимизации силовых режимов.

Существенное влияние на силу штамповки оказывает радиус внутренних полостей матрицы R. Увеличение R от 3 до 9 мм приводит к снижению силы на 15–20 %, что объясняется более благоприятными условиями течения металла с меньшими затратами энергии на изменение траектории. Увеличение R, если это допускается чертежом изделия и условиями его эксплуатации, приводит к снижению силы и повышению стойкости штампа.

Увеличение радиуса г внутренней полости на торце заготовки от 1 до 4 мм приводит к росту силы на 5...10 %. Величина указанного радиуса не имеет существенного значения в конструкции изделия, т. к. в центральной части заготовки впоследствии образуется сквозное отверстие, и формируемая при штамповке полость, являющаяся наметкой, будет удалена в отход. Поэтому с целью снижения силы штамповки целесообразно назначать меньшие значения г.

Увеличение трения на контактных поверхностях инструмента и заготовки может приводить к росту силы на 10 %. Для снижения трения целесообразно использовать технологические смазки и предусматривать тщательную обработку поверхностей внутренней полости штампа. В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием рабочих поверхностей инструмента, не допускать износа и образования задиров, приводящих к росту силы и ухудшению внешнего вида изделий.




Рисунок 2 - Силовые режимы штамповки ДКФ: а — Род); μ =0,1; R=5 мм; r=2 мм; б– P(R); μ =0,1; r=2 мм; d=0,75; в — P(r); μ =0,1; R мм; $\frac{1}{2}$ = 0,75; r — $P(\mu)$; R = 5 мм; r мм; = 0,75.

Выполнено сравнение силы штамповки ДКФ по двум вариантам технологии: из цилиндрической з




Рисунок 3 Сила штамповки ДКФ из цилиндрической (1P)и профильной (2P)заготовок: материал – АМг6; $\mu = 0.1$; R = 5 мм; r = 2 мм; $d_{\text{отн}} = 0.75$

Сравнение величин накопленной повреждаемости материала заготовки ω показывает, что при штамповке ДКФ из цилиндрических заготовок за один переход степень использования ресурса пластичности 1ω выше, чем при использовании профилированной заготовки 2ω (рисунок 5). Но в диапазоне изменения $d_{\text{отн}}=0.65\dots0.75$ накопленная повреждаемость не превышает допустимых значений, которые согласно рекомендациям [2, 3] для деталей ответственного назначения составляют $0.25\dots0.3$.




Рисунок 4 Повреждаемость материала цилиндрической (1 ω) и профильной (2 ω) заготовок: материал – АМг6; μ=0,1; R=5 мм; r=2 мм; $d_{\text{отн}}$ =0,75

Таким образом, установлено, что при заданных соотношениях геометрических параметров и степени деформации ДКФ можно изготавливать за одну операцию штамповки с допустимыми для деталей ответственного назначения величинами степени использования ресурса пластичности. При штамповке торцевых утолщений большого диаметра необходимо использовать предварительное профилирование средней части ДКФ для обеспечения рациональной кинематики течения деформируемого материала и снижения повреждаемости. Назначением рациональных значений геометрических элементов матрицы и пуансона, а также использованием смазки можно добиться снижения силы штамповки на 15–20%.

Список использованной литературы

- 1. Проектирование штамповой оснастки для изготовления осесимметричных деталей с торцевыми утолщениями и их применение / Наукоемкие технологии в машиностроении 2021 No3(117); изд.: С. Н. Ларин, [и др.]. С. 7–15.
- 2. Богатов, А. А. Ресурс пластичности металлов при обработке давлением. / А. А. Богатов, Мижирицкий О. И., Смирнов С. В. М.: Металлургия, 1984. 144 с.
- 3. Колмогоров, В. Л. Механика обработки металлов давлением. / В. Л. Колмогоров М.: Металлургия, 1986. 688 с.