

3202



Министерство образования
Республики Беларусь

**БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра «Технология машиностроения»

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА ОБРАБОТКИ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН**

**Методические указания и задания
к контрольной работе для студентов заочных отделений**

Минск 2007

3202



Министерство образования
Республики Беларусь

**БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра «Технология машиностроения»

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА ОБРАБОТКИ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН**

**Методические указания и задания
к контрольной работе для студентов заочных отделений**

Минск 2007

Министерство образования Республики Беларусь
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Технология машиностроения»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА ОБРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Методические указания и задания
к контрольной работе для студентов заочных отделений
специальностей 1-36 01 01 «Технология машиностроения»
и 1-36 01 02 «Технологическое оборудование»

Минск 2007

621.8

УДК 621.785.5(075.4)

ББК 34.6я7

П 79

С о с т а в и т е л и:

*Г.Я. Беляев, А.К. Вершина, О.И. Кисель, Ю.В. Моргун,
А.О. Романовский, Н.В. Руднева, Е.Н. Сташевская,
И.Н. Янковский, А.А. Ярошевич*

Р е ц е н з е н т ы:

д-р техн. наук, профессор кафедры «Технология металлов»
Белорусского аграрного технического университета *Л.М. Акулович*;

проректор Полоцкого государственного университета
д-р техн. наук, профессор *М.Л. Хейфец*

В работе даны основы выбора технологических маршрутов обработки элементарных поверхностей деталей машин табличным методом. Приведены примеры выбора маршрутов обработки применительно к плоскости, наружной и внутренней цилиндрическим поверхностям. Экономическое сравнение маршрутов обработки производится на основе расчета суммарного коэффициента трудоемкости.

ВЫБОР МАРШРУТА ОБРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Ц е л ь р а б о т ы: получить практические навыки разработки маршрута обработки элементарных поверхностей с использованием табличного способа выбора варианта маршрута и его оценки по трудоемкости.

1. Основные положения

Предварительный выбор соответствующего маршрута обработки конкретной поверхности может производиться на основе данных справочных таблиц экономической точности обработки [1] или на основе обобщенных таблиц примерных маршрутов обработки [2] или на основе расчетов коэффициентов точности и трудоемкости обработки различных методов обработки [3, 4].

В основу разработки такого рода таблиц положены следующие положения. Для каждого типа поверхностей находят типичного представителя, т.е., такую поверхность, которая удовлетворяет наиболее жестким требованиям по точности взаимного положения поверхностей, формы, размеров и шероховатости. Исходя из этого, назначают несколько вариантов окончательной обработки (последнюю операцию или переход). К этому времени уже известен метод получения заготовки, что дает основание определить первую операцию обработки данной поверхности. Количество и состав промежуточных операций (переходов) зависит от точности исходной заготовки и требований к точности и качеству обрабатываемой поверхности. В зависимости от требований, предъявляемых к точности размеров, формы, расположения и параметров шероховатости поверхностей детали с учетом ее размеров, массы и конфигурации, типа производства, выбирают один или несколько вариантов обработки и тип соответствующего оборудования. Число предполагаемых вариантов обработки может быть достаточно большим. Путем логических рассуждений стремятся ограничить их количество, принимая во внимание следующее:

- возможность обработки данной поверхности за несколько последовательных переходов на одном станке за один установ;
- возможность параллельной обработки ее совместно с другими поверхностями за один установ;
- ограничения из-за недостаточной жесткости детали, допустимой глубиной дефектного слоя;
- ограничения, которые накладывает шероховатость поверхности и т.д.

Каждому методу обработки соответствует определенный диапазон значений параметров точности. Для черновых операций это обусловлено в основном различной точностью исходных заготовок, получаемых различными методами, для чистовых – различиями в условиях обработки. Точность линейных размеров в результате выполнения каждого последующего технологического перехода обработки данной элементарной поверхности обычно повышается на 2-4 квалитета при черновой обработке и на 1-2 квалитета при чистовой и отделочной обработке [5].

Как было сказано выше, маршрут обработки отдельной поверхности выбирают исходя из требований чертежа детали и принятого метода получения заготовки. При выборе маршрута обработки в первую очередь намечается план обработки – структура операции. Последняя характеризуется ее построением, обеспечивающим рациональное сочетание и взаимосвязь основных и вспомогательных переходов.

Возможны структуры операций двух типов: простая, состоящая из одного – двух переходов, и сложная. Кроме того, для обоих типов структур обработка может быть одно- и многопоточной. При многопоточной обработке несколько деталей изготавливают по одинаковым переходам. К тому же, технологический процесс может осуществляться по одно- и множественной схеме, т.е., на каждой рабочей позиции может обрабатываться одна или несколько деталей одновременно.

Проектирование операционного технологического процесса обработки элементарной поверхности состоит из трех этапов. На первом этапе формируют элементарные структуры, реализующие простейшие технологические операции. На втором рассматривают возможность и целесообразность их укрупнения путем объединения элементарных однотипных операций, сочетающих обработку отдельных

поверхностей. На третьем этапе формируют структуру операции за счет объединения различных методов и видов обработки.

Усложнение структуры операции является одним из важнейших резервов повышения производительности труда. Это достигается применением многоинструментной, многопозиционной, многоместной и многопоточной обработок, совмещением рабочих переходов, рациональным распределением по времени основных и вспомогательных рабочих ходов.

Обычно все переходы операции распределяются на три последовательных этапа:

1. Предварительная обработка.
2. Чистовая обработка.
3. Нарезание (накатывание) резьбы и отрезка.

Канавки и фаски рекомендуется выполнять после предварительной обработки перед чистовой.

Порядок и особенности обработки поверхностей внутри каждого из названных этапов выбираются в соответствии со следующими рекомендациями:

1. Чтобы уменьшить суммарную длину рабочих ходов при обработке ступенчатых поверхностей, наружное продольное точение необходимо начинать с меньшей ступени (если нет ограничения по глубине резания), а затем последовательно увеличивать диаметр обработки; последовательное сверление набором сверл осуществляют в обратном порядке (от большего диаметра к меньшему).

2. Перед сверлением отверстия диаметром менее 10 мм проводится центрование коротким жестким сверлом с углом в плане 90° на глубину, обеспечивающую образование фаски заданного размера.

3. При сверлении глубоких отверстий (отношение длины к диаметру более 10) необходимо предусматривать промежуточный вывод сверла для его очистки от стружки (первый – после достижения глубины отверстия $l = 3d$, второй – после приращения длины на $l = 2d$, третий и последующие – после каждого приращения на $l = d$).

4. При работе фасонным инструментом, центровании, точении канавок и фасок, а также при поперечном накатывании необходимо предусматривать останов суппорта на 4...5 оборотов шпинделя.

5. Обтачивание заготовок с отношением длины к диаметру, большим 5, следует выполнять с применением люнетных державок, люнетов или заднего центра.

6. Применять комбинированный инструмент (сверло-зенкер, зенкер-развертку и т.д.) следует при нехватке числа позиций на станке.

Существует достаточно много способов выбора маршрута и структуры операции обработки элементарных поверхностей. Одним из наиболее простых и наглядных является табличный способ. Он позволяет назначать рациональные маршруты обработки плоских, а также наружных и внутренних цилиндрических поверхностей деталей машин. Этот способ учитывает вид заготовки, шероховатость, точность размеров, формы и относительного расположения обрабатываемых поверхностей, позволяет дать экономическую оценку различным вариантам маршрута, назначить технические требования на каждый переход или операцию. Исходными данными для разработки маршрута являются чертеж детали и технические требования, определяющими из которых являются точностные, вид, метод получения, точностные параметры заготовки и технические требования, предъявляемые к ней.

2. Методические указания

2.1. Содержание таблиц для выбора маршрутов обработки

Таблицы выбора маршрута обработки состоят из основного и дополнительного полей, разделенных между собой двойной горизонтальной сплошной линией. Основное поле предназначено для выявления различных вариантов маршрутов, дополнительное – для оценки трудоемкости, точности и качества обработки по технологическим переходам или операциям. Таблицы имеют столбцы с номерами и наименованиями переходов (операций) обработки и строки основного и дополнительного полей.

Строки основного поля характеризуют вид заготовки и ее состояние. Цифрами в клетках основного поля отмечены переходы (операции), которые относятся к данному варианту выбираемых маршрутов обработки. Строки дополнительного поля определяют коэффициент трудоемкости, точность и шероховатость обработки.

2.2. Порядок пользования таблицами

1. Определяют коэффициенты K_1 и K_2 , учитывающие размеры детали (последняя строка таблицы).

Для плоских поверхностей

$$K_1=0,002A+1; K_2=0,02Г+1;$$

для наружных цилиндрических поверхностей

$$K=0,004Г+1;$$

для отверстий

$$K_1=0,02Г+1; K_2=0,002d+1;$$

где A – расстояние от технологической базы; $Г$ – наибольший технологический размер; d – диаметр отверстия.

Коэффициенты K_1 и K_2 позволяют оценить точность обработки, т.к. величина погрешности во многом зависит от номинальных размеров поверхностей.

2. В соответствии с видом заготовки, материалом детали и ее состоянием в основном поле находят строку, в которой расположен искомый маршрут обработки.

3. Находят столбец, который соответствует тому технологическому переходу, который обеспечивает заданную точность и шероховатость обработанной поверхности. Проверка этого условия производится в дополнительном поле таблицы. Пересечение этого столбца с соответствующей строкой таблицы образует клетку с цифрами, обозначающими варианты рекомендуемых маршрутов обработки.

4. Выбрав любую цифру, указанную в клетке, и двигаясь по данной строке слева направо, фиксируют номера столбцов, в которых имеется выбранная цифра, и записывают номера технологических переходов.

Эти действия повторяют для всех цифр, отмеченных в клетке. Таким образом формируется массив возможных вариантов маршрута обработки заданной поверхности.


5. Сравнивают варианты возможных маршрутов по величине суммарного коэффициента трудоемкости. Значения коэффициентов трудоемкости отдельных переходов (операций) приводятся в таблице.

Наивыгоднейшим считается тот вариант, у которого суммарный коэффициент трудоемкости минимален.

2.2.1. Выбор маршрута обработки плоско поверхности

Пример.

1. Дан эскиз детали



2. Материал детали – сталь 45X ГОСТ 4543-71, 45-50 HRC.

3. Заготовка – поковка обычной точности

4. Определяют коэффициенты K_1 и K_2 , учитывающие размеры детали (строка 17 табл. 1)

$$K_1 = 0,002A + 1 = 0,002 \cdot 80 + 1 = 1,16 \approx 1,2;$$

$$K_2 = 0,02\Gamma + 1 = 0,02 \cdot 70 + 1 = 2,4.$$

5. Исходя из материала и состояния детали, вида заготовки находят рекомендуемый маршрут обработки (сталь закаленная, заготовка – штамповка) – строка 2 табл. 1 приложения.

6. Конечный технологический переход расположен в таблице левее столбца 10 (закалка), ближайший – соответствует столбцу 11 (шлифование предварительное).

7. Проверяют соответствие полученных точностных параметров при выполнении данного маршрута обработки требованиям чертежа.

Шероховатость поверхности (клетка 11-11) $Ra=0,63-2,5$ мкм, что соответствует требованиям чертежа.

Погрешность размера, соединяющего установочную и измерительную базы, (клетка 11-12 табл. 1 приложения)

$$TA=0,03 \cdot K_1=0,03 \cdot 1,2=0,036 < 0,05 \text{ мм,}$$

что также соответствует требованиям чертежа.

Плоскостность обрабатываемой поверхности (клетка 11-16 табл. 1 приложения 1)

$$0,003 \cdot K_2=0,003 \cdot 2,4=0,0072 < 0,02 \text{ мм.}$$

Таким образом, выбранный маршрут обработки данной поверхности по всем параметрам соответствует требованиям чертежа, поэтому конечный маршрут определяется клеткой 11-2. В этой клетке проставлены номера маршрутов 1; 4; 6.

Перемещаясь по строке 2, фиксируют столбцы, в которых присутствует цифра 1. Это столбцы 3; 8; 10; 11. Они определяют маршрут обработки: фрезерование черновое и чистовое, термообработка (закалка) и шлифование.

Далее выбирают столбцы с цифрой 4. Это 4; 8; 10 и 11. Они представляют второй маршрут обработки, состоящий из строгания, фрезерования чистового, термообработки и шлифования.

Третий маршрут исключается, так как он представляет маршрут обработки тел вращения.

Далее делается проверка 1 и 2 вариантов по трудоемкости.

Для первого варианта суммарный коэффициент трудоемкости (коэффициенты указаны в столбцах 3; 8; 11 табл. 1 приложения)

$$\sum K_1=1,0+1,5+1,0=3,5.$$

Для второго варианта коэффициенты указаны в столбцах 4; 8; 11



$$\sum K_2 = 2,0 + 1,5 + 1,0 = 4,5.$$

Окончательно выбирается первый вариант, т.к. у него суммарный коэффициент трудоемкости меньший.

Таблица 2.2.1

Расчет технических требований принятого варианта обработки корпусной детали


| № операции | Эскиз обработки | Технические требования |
|--------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фрезерование черновое | | $TA_1 = 0,18 \cdot K_1 = 0,18 \cdot 1,2 = 0,22$ Параллельность поверхности 1 относительно поверхности A $0,04 \cdot K_2 = 0,04 \cdot 2,4 = 0,096 \approx 0,1$ Плоскостность поверхности 1 $0,02 \cdot K_2 = 0,02 \cdot 2,4 = 0,048$ |
| 2. Фрезерование чистовое | | $TA_2 = 0,12 \cdot K_1 = 0,12 \cdot 1,2 = 0,15$ Параллельность поверхности 1 относительно поверхности A $0,02 \cdot K_2 = 0,02 \cdot 2,4 = 0,048 \approx 0,05$ Плоскостность поверхности 1 $0,01 \cdot K_2 = 0,01 \cdot 2,4 = 0,024$ |

| 1 | 2 | 3 |
|------------------------|---|--|
| 3. Термо- обработка |  | $TA_3 = \text{исх.} + 0,2 \cdot K_1 = 0,15 + 0,2 \cdot 1,2 = 0,15 + 0,2 \cdot 1,2 = 0,39$ Параллельность поверхности 1 относительно поверхности А $\text{исх.} + 0,2 \cdot K_1 = 0,05 + 0,2 \cdot 1,2 = 0,29$ Плоскостность поверхности 1 $\text{исх.} + 0,2 \cdot K_1 = 0,024 + 0,2 \cdot 1,2 = 0,26$ |
| 4. Шлифо- вание |  | $TA_4 = 0,03 \cdot K_1 = 0,03 \cdot 1,2 = 0,036$ Параллельность поверхности 1 относительно поверхности А $0,006 \cdot K_2 = 0,006 \cdot 2,4 = 0,0144$ Плоскостность поверхности 1 $0,003 \cdot K_2 = 0,003 \cdot 2,4 = 0,007$ |

Таблицы выбора маршрута обработки позволяют выбрать оптимальную схему обработки и назначить все технические требования на каждый технологический переход и произвести экономическую оценку выбранного варианта техпроцесса на основе расчета суммарного коэффициента трудоемкости.

2.2.2. Выбор маршрута обработки цилиндрической поверхности (табл. 2.2)

1. Дан эскиз цилиндрической детали



2. Материал детали – сталь 40X, ГОСТ 4543-71, 45-50 HRC, заготовка – штамповка обычной точности, получаемый после штамповки размер $\varnothing 54$.

3. Коэффициент K , учитывающий наибольший габаритный размер обрабатываемой поверхности заготовки, определяют по строке 19

$$K = 0,004 \cdot \Gamma + 1 = 0,004 \cdot 150 + 1 = 1,6.$$

4. Искомый (рекомендуемый) маршрут обработки находят в строке 2 (закаленная сталь, штамповка)

5. Конечный технологический переход находится по той же таблице после столбца 8 (закалка). Ближайший переход соответствует столбцу 10 – шлифование чистовое.

6. Проверяют выполнение технических требований, который обеспечивает выбранный переход (операция).

Получаемая точность IT6 соответствует требованиям чертежа.

Шероховатость поверхности обработки (строка 11) $Ra = 0,032-1,25$ не удовлетворяет требованиям чертежа. Таким образом, доминирующим техническим требованием является шероховатость поверхности. Требуемую шероховатость можно обеспечить отделочными методами обработки (столбцы 12-15). Среди них наименьший

коэффициент трудоемкости (строка 10) имеет суперфиниширование (столбец 12).

Принимают в качестве окончательного технологического перехода суперфиниш (клетка 12-2).

В этой клетке указаны рекомендуемые номера маршрутов обработки – 1 и 2.

7. Перемещаясь по строке 2, определяют номера столбцов, в которых встречается цифра 1. Это номера 3; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Они и определяют первый из двух возможных маршрутов обработки: точение черновое, шлифование предварительное, термообработка (закалка), исправление центровых фасок, шлифование чистовое, шлифование тонкое, суперфиниширование.

Второй маршрут определяют столбцы, в которых встречается цифра 2. Это столбцы с номерами 3; 5; 8; 9; 10; 12. Они соответствуют следующим операциям: точение черновое, точение чистовое, закалка, исправление фасок, шлифование чистовое и суперфиниширование.

8. Сопоставляют экономичность обоих вариантов по суммарному коэффициенту трудоемкости. Коэффициенты трудоемкости для каждой операции первого маршрута: Точение черновое – 1,0; шлифование предварительное – 0,9; закалка и исправление центров не нормируются, шлифование чистовое – 1,2; шлифование точное – 2,0; суперфиниш – 1,0. Суммарный коэффициент для первого маршрута обработки



$$\sum K_1 = 1,0 + 0,9 + 1,2 + 2,0 + 1,0 = 6,1.$$



Аналогично подсчитывается суммарный коэффициент трудоемкости для второго маршрута

$$\sum K_2 = 1,0 + 1,2 + 1,2 + 1,0 = 4,4.$$

Так как суммарный коэффициент трудоемкости для второго варианта оказался меньшим, принимается к разработке второй вариант.

Расчет технических требований маршрута обработки наружной цилиндрической поверхности $\varnothing 50h6$

| № пере- хода или операции | Эскиз обработки | Технические требования |
|---------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Точение черновое |  | <p>Точность IT 12</p> <p>Прямолинейность оси обрабатываемой поверхности $0,02 \cdot K = 0,02 \cdot 1,6 = 0,032$ мм</p> |
| 2. Точение чистовое |  | <p>Прямолинейность оси обрабатываемой поверхности $0,02 \cdot K = 0,03 \cdot 1,6 = 0,032$ мм</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------|---|--|
| 3. Термо- обработка | Точность: исх.+1 кв.=IT9+1 кв.=IT10 | Прямолинейность оси Исх.+0,02·K=0,064 мм |
| 4. Шли- фование чистовое |  <p>Technical drawing of a shaft with a diameter of 50,05 h6 (-0,019) mm. The drawing shows a shaft with a diameter of 50,05 h6 (-0,019) mm. The surface finish is Ra 1,25. The drawing is labeled with '1' and 'A'.</p> | Прямолинейность оси обрабатываемой поверхности $0,005 \cdot K = 0,005 \cdot 1,6 =$ $= 0,008$ мм |
| 5. Супер- финиши- рование |  <p>Technical drawing of a shaft with a diameter of 50 h6 (-0,016) mm. The drawing shows a shaft with a diameter of 50 h6 (-0,016) mm. The surface finish is Ra 0,06. The drawing is labeled with '1' and 'A'.</p> | Точность сохраняется от предыдущей опе- рации IT6 Величина прямолиней- ности оси обрабаты- ваемой поверхно- сти сохраняется от пре- дыдущей операции, т.е., 0,008 мм |

Шероховатость поверхности определяется по столбцу 14. Согласно таблице шлифование отверстия дает $Ra=0,63-1,25$ мкм, по чертежу детали требуется $Ra=0,32$ мкм, т.е., шлифование как конечная операция не обеспечивает требований чертежа детали. В связи с этим, необходимо выбрать отделочные операции, которые в столбцах 14, 15 и 16 значатся как хонингование, доводка черновая и доводка чистовая.

5. Сопоставляют три доводочные операции по коэффициентам трудоемкости (по 13 строке). Для хонингования (клетка 13-14) коэффициент трудоемкости равен 1, для доводки черновой (клетка 13-15) – 5 и для доводки чистовой (клетка 13-16) – 10. Как видно, наименьший коэффициент трудоемкости имеет операция хонингования. Она и принимается в качестве конечной.

Конечный маршрут находим в клетке 14-2, где стоит шесть цифр: 1; 2; 3; 4; 5 и 6, что соответствует шести вариантам маршрута обработки отверстия. Как и в предыдущих примерах, окончательный выбор наиболее рационального варианта техпроцесса производят сравнивая суммарные коэффициенты трудоемкости всех выбранных маршрутов. Результаты расчетов приведены ниже в табл. 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Сравнение вариантов маршрута обработки отверстия по суммарным коэффициентам трудоемкости

| № варианта | Номера операций (столбцов) | Расчет суммарных коэффициентов трудоемкости |
|------------|----------------------------|---|
| 1 | 4; 7; 12; 13; 14 | $1,2+0,8+2,8+1=5,8$ |
| 2 | 4; 5; 12; 13; 14 | $1,2+1,4+2,8+1=5,4$ |
| 3 | 4; 10; 12; 14 | $1,2+0,3+1=2,5$ |
| 4 | 8; 9; 12; 14 | $1+0,6+1=2,6$ |
| 5 | 4; 5; 6; 12; 14 | $1,2+1,4+2,3+1=5,9$ |
| 6 | 4; 7; 9; 12; 14 | $1,2+0,8+0,6+1=3,6$ |

Как видно из таблицы, наименьшей трудоемкостью обладает маршрут № 3. После этого следует произвести проверку на выполнимость выбранным маршрутом технических требований чертежа.

Позиционное отклонение (погрешность координат) оси отверстия относительно базы на первой операции (сверлении)

$$0,1 \cdot K_2 = 0,1 \cdot 1,1 = 0,11.$$

Величина этой же погрешности на второй операции (протягивании)

$$\text{Исходн.} + 0,02 \cdot K_2 = (0,11 + 0,02 \cdot 1,1) = 0,13.$$

На третьей операции (закалке)

$$\text{Исходн.} + 0,02 \cdot K_1 = (0,13 + 0,02 \cdot 4) = 0,21,$$

что соответствует требованиям чертежа.

Перпендикулярность оси отверстия относительно поверхности А (строка 18):

при сверлении – $0,12 \cdot K_2 = 0,12 \cdot 1,1 = 0,132$,

при протягивании – $0,05 \cdot K_2 = 0,05 \cdot 1,1 = 0,055$,

после закалки – $\text{Исходн.} + 0,02 \cdot K_1 = (0,055 + 0,02 \cdot 4) = 0,135$.

Для базовой поверхности с габаритами 80×80 перпендикулярность составляет

$$0,135/80 = 0,0016,$$

что больше допустимой техническими требованиями

$$0,18/150 = 0,0012.$$

Несмотря на самую малую трудоемкость третий вариант приходится отклонить из-за невыполнения технических требований.

Ближайший по минимальной трудоемкости маршрут № 4, состоящий из операций 8; 9; 12 и 14 (сверление, развертывание, закалка и хонингование).

Как и в предыдущем случае, проверяют выполняемость технических требований чертежа по точности относительного положения отверстия.

1. Отклонение позиционное (погрешность координат).

1.1. Сверление отверстия – $0,1 \cdot K_2 = 0,1 \cdot 1,1 = 0,11$.

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------|---|---|
| <p>010 Раз- вертыва- ние</p> | | <p>$T_B = \text{исх.} + 0,02 \cdot K_2 =$ $= 0,066 + 0,022 = 0,088$ Перпендикулярность оси относительно поверхности А $0,02 \cdot K_2 = 0,02 \cdot 1,1 =$ $= 0,022$</p> |
| <p>015 За- калка</p> | | <p>$T_B = \text{исх.} + 0,01 \cdot K_2 = 0,088 + 0,01 \cdot 1,1 = 0,099 \approx 0,1$ Перпендикулярность относительно поверхности А Исх. $+ 0,01 \cdot K_2 =$ $= 0,022 + 0,01 \cdot 1,1 = 0,033$</p> |
| <p>20 Хо- нингова- ние</p> | | <p>Перпендикулярность относительно по- верхности А – 0,033</p> |

3. Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомиться с общими теоретическими положениями и методическими указаниями табличного выбора маршрута обработки элементарных поверхностей, изложенными в начале работы.

3.2. Вычертить эскиз детали из приложения 2 по первой части задания (по указанию преподавателя).

3.3. По табл. 1 приложения 1 определить коэффициенты K_1 и K_2 , учитывающие размеры обрабатываемой поверхности детали (плоскости или торца).

3.4. По табл. 1 приложения 1 определить возможные маршруты обработки заданной поверхности.

3.5. По суммарному коэффициенту обработки выбрать наиболее экономичный вариант обработки, обеспечивающий выполнение требований чертежа по точности размеров, формы и взаимному расположению поверхностей.

3.6. Вычертить эскизы обработки принятого маршрута и произвести расчет технических требований.

3.7. Вычертить эскиз второй (цилиндрической) детали из приложения 2.

3.8. По табл. 2 приложения 1 определить коэффициент K , учитывающий наибольший габаритный размер обрабатываемой поверхности.

3.9. По табл. 2 приложения 1 определить возможные маршруты обработки заданной цилиндрической поверхности.

3.10. По суммарному коэффициенту обработки выбрать наиболее экономичный вариант обработки, обеспечивающий выполнение требований чертежа по точности размеров, формы и взаимному расположению поверхностей.

3.11. Вычертить эскизы обработки принятого маршрута с определением технических требований.

3.12. Выполнить эскиз корпусной детали из приложения 2.

3.13. По табл. 3 приложения 1 определить коэффициенты K_1 и K_2 , учитывающие размеры обрабатываемой поверхности детали.

3.14. По табл. 3 Приложения 1 определить возможные маршруты обработки заданного отверстия.

3.15. По суммарному коэффициенту обработки выбрать наиболее экономичный вариант обработки, обеспечивающий выполнение требований чертежа по точности размеров, формы и взаимному расположению поверхностей.

3.16. Вычертить эскизы обработки принятого маршрута с определением технических требований.

3.17. Проанализировать полученные результаты.

4. Содержание отчета по работе

4.1. Название работы.

4.2. Содержание задания и эскизы заданных деталей с необходимыми размерами и техническими требованиями.

4.3. Расчет коэффициентов и выбор маршрутов обработки заданных поверхностей (плоской поверхности, наружной цилиндрической и отверстия). Расчет суммарных коэффициентов трудоемкости и технических требований.

4.4. Вычертить эскизы обработки элементарных поверхностей с полученными значениями точности обработки и технических требований.

4.5. Заключение.

5. Вопросы для самопроверки

5.1. В зависимости от чего выбирается первая операция механической обработки?

5.2. Что влияет на выбор последней операции механической обработки?

5.3. Как должны выбираться промежуточные операции механической обработки?

5.4. От чего зависит выбор коэффициентов K_1 и K_2 при обработке плоскостей?

5.5. Как определяются возможные маршруты обработки плоскостей?

5.6. Что является определяющим при выборе наиболее экономичного варианта техпроцесса?

5.7. Какие особенности накладывает конфигурация детали при выборе маршрута обработки наружных цилиндрических поверхностей?

5.8. В чем состоит особенность выбора маршрута обработки отверстий?

5.9. Как определяются погрешности формы и взаимного расположения поверхностей для всех трех случаев обработки поверхностей?

Л и т е р а т у р а

1. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. – Т. 1 / Под ред. А.М. Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова. – М.: Машиностроение-1, 2001. – 914 с.

2. Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений: учебное пособие / В.И. Аверченков [и др.]; Под общ. ред. В.И. Аверченкова и Е.А. Польского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 288 с. – (Высшее образование)

3. Матвеев, В.В., Тверской, М.М., Бойков, Ф.И. [и др.]. Размерный анализ технологических процессов. – М.: Машиностроение, 1982, 204 с.

4. Мордвинов, Б.С. Расчет технологических размеров и допусков при проектировании технологических процессов механической обработки. – Омск, 1975

5. Руководство к дипломному проектированию по технологии машиностроения, металлорежущим станкам и инструментам: учеб. пособие для вузов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» / Л.В. Худобин, В.А. Гречишников, А.Г. Маеров, В.Ф. Гурьянихин; Под общ. ред. Л.В. Худобина. – М.: Машиностроение, 1986 – 288 с.: ил.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Таблица 1

Выбор маршрута обработки плоскостей и торцов

| Вид заготовки | Материал детали и его состояние | № строк | Технологические переходы (операции), изменяющие точность | | | | | | | | | | | Отделочные | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|--|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Черновые, термические, чистовые | | | | | | | | | | | Доводка размерная | Доводка размерная |
| | | | Фрезерование черновое | Строгание | Шлифование черновое | Точение торцов черновое | Точение торцов чистовое | Фрезерование чистовое | Протягивание | Закалка, закалка с цементацией | Шлифование чистовое | Шлифование тонкое | Полирование | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Отливка, поковка, штамповка | Сталь незакаленная | 1 | 1; 2; 3 | 4; 5 | - | 6 | 6 | 1; 2; 3; 4 | 2; 5 | - | 1; 3; 4 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| | Сталь закаленная | 2 | 1; 2; 3 | 4; 5 | 3 | 6 | 6 | 1; 2; 4 | 2; 5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 4; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| | Чугун | 3 | 1; 2 | 3; 4 | - | 5 | 5 | 1; 3 | 2; 4 | - | 1; 3; 4; 5 | 1; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5; | 1; 2; 3; 4; 5; | 1; 2; 3; 4; 5; |
| Точная отливка, точная штамповка | Сталь незакаленная | 4 | 1; 2; 3* | 4; 5* | - | 6 | 6 | 1; 2; 3; 4 | 2; 5 | - | 1; 3; 4; | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| | Сталь закаленная | 5 | 1; 2; 3* | 4; 5* | 3 | 6 | 6 | 1; 4 | 2; 5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 4; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| | Чугун | 6 | 1; 2* | 3; 4* | - | 5 | 5 | 1; 3 | 2; 4 | - | 1; 3; 4; 5 | 1; 3; 4; 5 | 1; 2; 3; 4; 5; | 1; 2; 3; 4; 5; | 1; 2; 3; 4; 5; |
| | Цветные металлы | 7 | 1* | 3* | - | 2* | 2 | 1; 3 | 1; 3 | - | - | - | 1; 2; 3 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|--|--------------------|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Прокат | Сталь незакаленная | 8 | 1 [*] ; 2 [*] ; 3 [*] | 4 [*] ; 5 [*] | 6 | 7 | 7 | 1; 2; 3 | 2; 5 | - | 1; 3; 4; 6; 7; | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 |
| | Сталь закаленная | 9 | 1 [*] ; 2 [*] | 4 [*] ; 5 [*] | 3 | 6 | 6 | 1; 4 | 2; 5 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; | 1; 2; 3; 4; 5; 6; | 1; 2; 3; 4; 5; 6; | 1; 2; 3; 4; 5; 6; | 1; 2; 3; 4; 5; 6; | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| Коэффициент трудоемкости | 10 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | - | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | |
| Шероховатость, Ra | 11 | 12,5-20 | 12,5-20 | 2,5-6,3 | 12,5-20 | 1,25-2,5 | 1,25-2,5 | 0,63-2,5 | Сохраняется | 0,63-2,5 | 0,16-1,75 | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | |
| Погрешность размера (от технологической базы) | 12 | 0,18·K ₁ | 0,35·K ₁ | 0,05·K ₁ | 0,2·K ₁ | 0,12·K ₁ | 0,12·K ₁ | 0,1·K ₁ | Исх.+ +0,2K ₁ | 0,03·K ₁ | 0,01·K ₁ | Сохран. | Сохран. | 0,001·K ₁ | |
| Погрешность размера от настроечной базы (с разных позиций) | 14 | - | - | - | 0,2·K ₁ | 0,12·K ₁ | - | - | Исх.+ +0,2K ₁ | - | - | - | - | - | |
| Перпендикулярность и параллельность относительно базы | 15 | 0,04·K ₂ | 0,06·K ₂ | 0,02·K ₂ | 0,04·K ₂ | 0,02·K ₂ | 0,02·K ₂ | 0,01·K ₂ | Исх.+ +0,2K ₁ | 0,006·K ₂ | 0,003·K ₂ | Сохран. | Сохран. | 0,02·K ₂ | |
| Плоскостность | 16 | 0,02·K ₂ | 0,02·K ₂ | 0,01·K ₂ | 0,02·K ₂ | 0,01·K ₂ | 0,01·K ₂ | 0,004·K ₂ | Исх.+ +0,2K ₁ | 0,003·K ₂ | 0,002·K ₂ | 0,002·K ₂ | 0,0005·K ₂ | 0,0005·K ₂ | |
| Коэффициенты, учитыв. размеры | 17 | K ₁ =0,002A+1, где A – расстояние до базы; K ₂ =0,02Г+1, где Г – наибольший габаритный размер обрабатыв. поверхн. | | | | | | | | | | | | | |

Примечание: * отмечены операции (переходы), которые используются для удаления напусков или увеличенных припусков.

Выбор маршрута обработки наружных цилиндрических поверхностей

| Вид заготовки | Материал детали и его состояние | № строк | Технологические операции или переходы, изменяющие точностные параметры | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|--|---------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Черновые, термические и чистовые | | | | | | | | | | Отделочные | | |
| | | | Точение черновое | Шлифование черновое | Точение чистовое | Точение тонкое | Шлифование предварительное | Закалка, закалка с цементацией | Исправление центровых фасок | Шлифование чистовое | Шлифование точное | Суперфиниш | Полирование | Доводка размерная | Доводка размерная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Отливка, поковка, штамповка обычной точности | Сталь незакаленная | 1 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | - | 1; 2; 4; 5 | 4; 5 | 3; 6 | - | - | 1; 2; 3; 6 | 1; 4; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 4; 6 |
| | Сталь закаленная | 2 | 1; 2 | - | 2 | - | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 |
| | Чугун | 3 | 1; 2; 3 | - | 1; 3 | 1 | 2 | - | - | 2; 3 | 1 | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 | 1 |
| Точная отливка, точная штамповка | Сталь незакаленная | 4 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | - | 1; 2; 4; 5 | 4; 5 | 3; 6 | - | - | 1; 2; 3; 6 | 1; 4; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 4; 6 |
| | Сталь закаленная | 5 | 1; 2 | - | 2 | - | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 |
| | Чугун | 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | - | 1; 2; 3; 4; 5 | 1; 2; 3 | 4; 6 | - | - | 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 6 |
| | Цветные металлы | 7 | 1; 2 | - | 1; 2 | 1; 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--------------------|----|---|---------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Круглый прокат | Сталь незакаленная | 8 | 1 [*] ; 2 [*] ; 3 [*] ; 4 [*] ; 5 [*] ; 6 [*] | 1; 2 | 4; 5 | 4; 5 | 3; 6 | - | - | 1; 2; 3; 6 | 1; 4; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 4; 6 |
| | Сталь закаленная | 9 | 1 [*] ; 2 [*] ; 3 [*] ; 4 [*] | 4 | 2; 3 | - | 1; 4 | 1; 2; 3; 4 | 1; 2; 3 | 1; 2; 3; 4 | 1; 2; 4 | 1; 2; 3; 4 | 1; 2; 3; 4 | 1; 2; 3; 4 | 1; 2; 4 |
| Коэффициент трудоемкости | | 10 | 1 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 0,9 | - | - | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| Шероховатость | | 11 | Ra 12,5-20 | Ra 2,5-6,3 | Ra 1,25-2,5 | Ra 0,63 - 2,5 | Ra 1,25-2,5 | Сохр. | - | Ra 0,32-1,25 | Ra 0,08-0,32 | Ra 0,02-0,08 | Rz 0,02-0,1 | Rz 0,02-0,1 | Rz 0,02-0,1 |
| Точность (кавалитет) диаметра | | 12 | 12-14 | 11-12 | 9-11 | 6-7 | 9-11 | Исход.+ 1 квал. | - | 6-8 | 4-7 | Сохр. | Сохр. | Сохр. | 3 |
| Отклонение соосности относительно линии центров | | 13 | 0,1·К | 0,05·К | 0,06·К | 0,03·К | 0,02·К | Исход.+0,02·К | 0,03 | 0,01·К | 0,005·К | Сохр. | Сохр. | Сохр. | Сохр. |
| Соосность относительно базы (в патроне или приспособлении) | | 14 | 0,25·К | - | 0,1·К | 0,05·К | 0,03·К | Исход.+0,01·К | - | 0,02·К | 0,02·К | Сохр. | Сохр. | Сохр. | Сохр. |
| Соосность относительно базы (в цанге) | | 15 | 0,15·К | - | 0,06·К | 0,03·К | 0,02·К | Исход.+0,01·К | - | 0,02·К | 0,02·К | Сохр. | Сохр. | Сохр. | Сохр. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----|--|--------|--------|---------|--------|----------------------|---|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
| Прямолинейность оси | 16 | 0,02·К | 0,02·К | 0,02·К | 0,015·К | 0,01·К | Исход. +0,02 К | - | 0,005·К | 0,003·К | Сохр. | Сохр. | 0,001·К | 0,001·К |
| Цилиндричность поверхности | 17 | 0,05·К | 0,03·К | 0,02·К | 0,015·К | 0,01·К | Исход. +0,02·К | - | 0,006·К | 0,004·К | Сохр. | Сохр. | 0,001·К | 0,001·К |
| Смещение оси при бесцентровой обработке | 18 | - | 0,03·К | - | - | 0,02·К | - | - | 0,01·К | 0,005·К | Сохр. | Сохр. | Сохр. | Сохр. |
| Коэффициент, учитывающий размер | 19 | К=0,004Г+1, где Г- наибольший габаритный размер обрабатываемой поверхности | | | | | | | | | | | | |

Примечание: * отмечены операции (переходы), которые используются при удалении напусков или увеличенных припусков.

Выбор маршрута обработки сквозных отверстий ($8 \leq d \leq 400$)

| Вид заготовки | Материал детали и его состояние | № строк | Технологические операции или переходы, изменяющие точностные параметры | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Черновые, термические и чистовые | | | | | | | | | | | Отделочные | | |
| | | | Растачивание | Сверление (расверливание d/∅ 50) | Растачивание чистовое | Алмазное растачивание | Зенкерование d/∅ 50 | Сверление глубокое d/∅ 50 | Развертывание d/∅ 50 | Протягивание l/∅ 5 | Раскатка (дорнование) | Закалка с цементацией | Шлифование | Хонингование d/∅ 40 | Доводка не-размерная | Доводка размерная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Литье в землю, штамповка (без отверстия) | Сталь незакаленная | 1 | - | 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 | 2; 3; 7; 8 | 2; 7 | 1; 4; 5 | 6 | 1; 3; 6 | 4; 5 | 4; 7 | - | 8 | 1; 2; 3; 5; 6; 8 | 1; 2; 3; 5; 6; 8 | 8 |
| | Сталь закаленная | 2 | - | 1; 2; 3; 5; 6 | 2; 5 | 5 | 1; 6 | 4 | 4; 6 | 3 | - | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2 |
| | Чугун | 3 | - | 1; 2; 3; 4; 6 | 4; 6 | 4 | 1; 2 | 5 | 1; 5 | 3 | 1 | - | 2; 6 | 2; 3; 4; 5; 6 | 2; 3; 4; 5; 6 | 2; 6 |
| Литье, штамповка с пролитым или прошитым отверстием | Сталь незакаленная | 4 | 1; 2; 3; 6; 7; | 4; 5 | 1; 6; 7 | 1; 7 | 2; 4 | - | 2; 4 | 3; 5 | 3; 7 | - | 6 | 1; 2; 4; 5; 6 | 1; 2; 4; 5; 6 | 6 |
| | Сталь закаленная | 5 | 1; 2; 3; 5 | 4 | 1; 5 | 5 | 2; 4 | 6 | 2; 4; 6 | 3 | - | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 1 |
| | Чугун | 6 | 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 7; 8 | 1; 3; 5 | 1; 3 | 2; 6; 7 | - | 2; 7 | 4; 8 | 2; 3 | - | 5; 6 | 1; 4; 5; 6; 7; 8 | 1; 4; 5; 6; 7; 8 | 5; 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|--------------------------|--------------------------|----|--------------------|------------|---------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Точное литье или штамповка с пролитым или прошитым отверстием |
| Катаные заготовки, трубы | Сталь незакаленная | 7 | 1;2;2; 3;4* | 5;6;7 | 1;2;3; 4;6 | 1;6 | 2;5;8 | - | 2;5;8 | 3;7;9 | 3;8 | - | 4;9 | 1;2;4; 5;6; 7;9 | 1;2;4; 5;6; 7;9 | 4;9 |
| | Сталь закаленная | 8 | 1;2* | 3;4 | 1;2 | - | 4 | - | 4 | 2;3; 5;6 | - | 1;5 | 1;2; 3;4; 5;6 | 1;2; 3;4; 5;6 | 1;5 | |
| | Чугун | 9 | 1;2; 3;4* 5* | 6;7;8 | 1;2;3; 4;5 | 1 | 2;6;8 | - | 2;6;8 | 3;4; 7;9 | 4;7;8 | - | 5 | 1;2; 3;5; 6;9 | 1;2; 3;5; 6;9 | 5 |
| | Цветные металлы | 10 | 1;2; 5* | 3 | 1;2;5 | 1 | 3 | - | 3 | 2;4;5 | 2;3;4 | - | - | 1;5 | 1;5 | - |
| | Сталь незакаленная | 11 | 1;2; 3;4* 9* | 5;6;7 | 1;2; 3;4; 6;9 | 1;6;9 | 2;5;8 | - | 2;5;8 | 3;7 | 3;8;9 | - | 4 | 1;2; 4;5; 6;7 | 1;2; 4;5; 6;7 | 4 |
| | Сталь закаленная | 12 | 1;2; 7* | 3;4 | 1;2;7 | 7 | 4 | - | 4 | 2;3; 5;6 | - | 1;2;3; 4;5; 6;7 | 1;5; 7 | 1;2;3; 4;5; 6;7 | 1;2;3; 4;5; 6;7 | 1;5;7 |
| | Коэффициент трудоемкости | 13 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | - | 2,8 | 1,0 | 5,0 | 10,0 |
| | Широкоугольность | 14 | Ra 12,5-20 | Ra 12,5-20 | Ra 1,25-2,5 | Ra 0,63-1,25 | Ra 10-20 | Ra 0,63-1,25 | Ra 0,63-1,25 | Ra 0,63-1,25 | Ra 0,32-0,63 | Сохр. | Ra 0,63-1,25 | Ra 0,32-0,63 | Rz 0,02-0,1 | Rz 0,02-0,1 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|----|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Точность диаметра (калитет) | 15 | 12-13 | 11-13 | 9-11 | 6-7 | 9-11 | 7-8 | 6-7 | 6-9 | Исх + I квал | Исх + I квал | 6-9 | Сохр. | Сохр. | 3 |
| Соосность относительно базы | 16 | 0,08· K ₂ | 0,12·K ₂ | 0,04· K ₂ | 0,03· K ₂ | 0,06· K ₂ | 0,06· K ₂ | Исх. + 0,02· K ₂ | Исх. + 0,02· K ₂ | Исх. + 0,001· K ₂ | Сохр. | 0,03· K ₂ | Сохр. | Сохр. | Сохр. |
| Отклонение позиционное (отклонение координат) | 17 | 0,2· K ₂ | 0,1·K ₂ | 0,07· K ₂ | 0,02· K ₂ | 0,08· K ₂ | 0,06· K ₂ | Исх. + 0,02· K ₂ | Исх. + 0,02· K ₂ | Исх. + 0,01· K ₂ | Исх. + 0,02· K ₁ | 0,02· K ₂ | Сохр. | Сохр. | Сохр. |
| Прямолинейность оси | 18 | 0,015· K ₁ | 0,01·K ₁ | 0,01· K ₂ | 0,007· K ₂ | 0,01· K ₂ | 0,006· K ₂ | 0,004· K ₂ | 0,006· K ₂ | 0,006· K ₂ | Исх.+ 0,02· K ₁ | 0,04· K ₂ | Сохр. | 0,001· K ₂ | 0,001· K ₂ |
| Параллельность и перпендикулярность относительно базы | 19 | 0,02· K ₁ | 0,12·K ₂ | 0,02· K ₂ | 0,01· K ₂ | 0,04· K ₂ | 0,02· K ₂ | Сохр. | 0,05· K ₁ | Сохр. | Исх.+ 0,02· K ₁ | 0,02· K ₂ | Сохр. | Сохр. | Сохр. |
| Цилиндричность отверстия | 20 | 0,05· K ₂ | 0,04·K ₁ | 0,03· K ₂ | 0,005· K ₂ | 0,006· K ₁ | 0,003· K ₁ | 0,002· K ₁ | 0,006· K ₂ | 0,006· K ₂ | Исх.+ 0,02· K ₁ | 0,004· K ₂ | Сохр. | 0,001· K ₂ | 0,001· K ₂ |
| Смещение оси (при плавающем креплении) | 21 | - | - | - | - | - | - | 0,02· K ₂ | 0,02· K ₂ | 0,01· K ₂ | - | - | 0,001· K ₂ | 0,002· K ₂ | 0,002· K ₂ |
| Коэффициенты, учитывающие размеры | 22 | K ₁ =0,02·Г+1, где Г – наибольший габаритный размер отверстия; K ₂ =0,002·d+1, где d – диаметр отверстия | | | | | | | | | | | | | |

33 П р и м е ч а н и е: * отмечены операции или переходы, которые используются при удалении напусков или увеличенных припусков.


Приложение № 2

√Ra5(√)

Исполнение 1






Исполнение 2



| Обозначение упора | Исполнение | Применяемость | D, мм | Масса 1000 шт., кг |
|-------------------|------------|---------------|-------|-----------------------|
| ТМ 1.63 | 1 | | 36 | 448 |
| ТМ 1.64 | | | 45 | 439 |
| ТМ 1.65 | | | 55 | 555 |
| ТМ 1.66 | 2 | | 36 | 271 |
| ТМ 1.67 | | | 45 | 316 |
| ТМ 1.68 | | | 55 | 378 |

Упор 1.63...1.68


Материал сталь 45 ГОСТ 1050-88

$\sqrt{Ra5(l)}$ 


| | | | |
|-------------------------------|--|----------|------------|
| | Модуль | m | 1,5 |
| | Число зубьев | z | 8 |
| Нормальный исходный контур | Угол профиля | α | 20° |
| | Коэффициент высоты головки | | 1 |
| | Коэффициент граничной высоты | | 1 |
| | Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой | | 0,4 |
| | Коэффициент радиального зазора | | 0,25 |
| | Степень точности | - | 6-8-7-x |

Условное обозначение шпинделя:
Шпиндель ТМ 1,56
Масса 1,377 кг

1. Материал - сталь марки 40х ГОСТ 4543-71
2. HRC 48...52
3. Покрытие - Хми.Окс.п.рм. ГОСТ 9.073-77



E (3:1)




Размеры в мм

| Обозначение центра | Конус Морзе | D | D ₁ | D ₂ (H _g) | L | R | a | d | d ₁ | b | b ₁ | t | Масса кг |
|--------------------|-------------|-----|----------------|----------------------------------|-----|-----|-----|----|----------------|----|----------------|---|----------|
| ТМ 1.51-1.55 | 2 | 30 | 17,780 | M20x1,5 | 85 | 0,2 | | 13 | ≈6,8 | 50 | 8 | 4 | 0,163 |
| ТМ 1.52-1.55 | 3 | 40 | 23,825 | M27x1,5 | 100 | 0,6 | 5 | 18 | ≈13,2 | 58 | 10 | 5 | 0,355 |
| ТМ 1.53-1.55 | | 60 | | | | | | | ≈33,2 | | | | |
| ТМ 1.54-1.55 | 4 | 80 | 31,267 | M36x1,5 | 125 | 1,0 | 6,5 | 24 | ≈46,4 | 75 | 12 | 7 | 1,330 |
| ТМ 1.55-1.55 | | 100 | | | | | | | ≈66,4 | | | | 1,930 |


1. Центр ТМ 1.51-1.55 СТП-118-1744-80.

2. Материал - сталь У10 ГОСТ 14034-88

3. Центровые отверстия - типа В по ГОСТ 14034-74




B-B




Вал ТМ 1.2
 Сталь 45 ГОСТ 1050-88
 35-40 HRC
 Масса 1,65 кг


1.*Размеры для справок.



- 32...37 HRC.
- *Размер для справок.
- Неуказанные фаски $1 \times 45^{\circ}$.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
- Допуск радиального биения среднего диаметра трапецидальной резьбы относит. оси центров-0,05 мм.
- Допуски непостоянства диаметров поверхн. В продольном и поперечном сечениях - 0,008 мм.
- Допуск радиального биения поверхн. В относительно оси Б 0,012 мм.
- Выход шлицов на поверхн. Г не допускается.
- Маркировать обозначение на бирке.


Винт ТМ 7.01
 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
 Масса-2,8 кг






Вал ТМ 7.04
Сталь 40Х ГОСТ4543-71
Масса 1,7 кг


1. 179...229НВ
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 т
3. Допуск непостоянства диаметра в поперечном и продольном сечении поверхности И-0,008мм
4. Покрытие: Хим.Окс.прм.
5. Маркировать обозначение на бирке



Вал ТМ 1.1
 Сталь 45 ГОСТ1050-88
 Масса 1,9 кг

1. 229...280 НВ
2. Неуказанные фаски 1x45°
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 т
4. Маркировать
5. Поверхность E-TB4 h1,2...2,2 45...54 HRC.






Вал ТМ1.3

Сталь 45 ГОСТ 1050-88.

Масса 1,35 кг.





1. 229...280HB
2. Фаски 1,6x45°
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1.202-м
4. Допуск непостоянства диаметра поверхности А и Б в продольном и поперечном сечении $\varnothing 0,007$ мм
5. Покрытие.Хим.Окс.п.рм.







$\sqrt{Ra 10}$ (V)

Ось центров

Вал ТМ 7.03
Сталь 40Х ГОСТ 4543-74
Масса 14 кг



1. 217...269 НВ
2. *Размер для справоч
3. ГОСТ 30893.1 -2002 т
4. Допуск непостоянства диаметров в поперечном и продольном сечениях поверхностей Д и Е 0,01мм
5. Маркировать обозначение на бирке




Червяк ТМ 3.23
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Масса 0,34 кг

1. 47...52 HRC
2. Неполные витки снять до толщины вершины полных витков
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002m
4. Допуск непостоянства диаметров в поперечном и продольном сечениях поверх. Г и Д - 0,008 мм

 $\sqrt{Ra10 (\vee)}$


| | | |
|---|-----------------|---|
| Модуль | m | 2,00 |
| Число витков | Z ₁ | 1 |
| Вид червяка | - | ЗА |
| Делительный угол подъема | | 4° 45' 49" |
| Направление линии витка | - | Правое |
| Исходный червяк | - | ГОСТ 19036-81 |
| Степень точности по ГОСТ 3675-81 | - | 8 - 8 |
| Делительная толщина по хорде витка | S _{a1} | 3,131 ^{-0,280} _{-0,345} |
| Высота до хорды витка | h _{a1} | 2,001 |
| Делительный диаметр червяка | d ₁ | 24,000 |
| Ход витка | P _{Z1} | 6,283 |
| Обозначение чертежа сопряженного колеса | | XШ4-12.750.203.00 |

5. * Размер для справок
6. ** До термообработки
7. Маркировать обозначение, m, z на бирке





√Ra10 (√)

| I | | |
|---|---|--|
| Модуль | m | 1,5 |
| Число витков | Z | 14 |
| Угол профиля исходного контура | a | 20° |
| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | - | 8-B |
| Длина общей нормали | W | 6,936 ^{-0,111} _{-0,181} |
| Делительный диаметр | d | 21 |
| II | | |
| Модуль | m | 2 |
| Число витков | Z | 28 |
| Угол профиля исходного контура | a | 20° |
| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | - | 8-B |
| Длина общей нормали | W | 21,449 ^{-0,111} _{-0,181} |
| Делительный диаметр | d | 56 |
| Обозначение чертежа сопряженного колеса | | |



Вал-шестерня ТМ 3.27
 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
 Масса 0,6 кг

1. 217...269 HB
2. Общие допуски по ГОСТ 308938.1-2002т
3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
4. Маркировать обозначение на бирке
5. * Размер для справок




Червяк ТМ 3.29
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Масса 0,7 кг


$\sqrt{Ra10 (\vee)}$

| | | |
|---|----------|---------------------------|
| Модуль | m | 2,5 |
| Число витков | Z_1 | 1 |
| Вид червяка | - | ZA |
| Делительный угол подъема | | $4^\circ 45' 49''$ |
| Направление линии витка | - | Правое |
| Исходный червяк | - | ГОСТ 19036-81 |
| Степень точности по ГОСТ 3675-81 | - | 8 - A |
| Делительная толщина по хорде витка | S_{a1} | $3,913_{-0,450}^{+0,365}$ |
| Высота до хорды витка | h_{a1} | 2,501 |
| Делительный диаметр червяка | d_1 | 30,000 |
| Ход витка | P_{Z1} | 7,854 |
| Обозначение чертежа сопряженного колеса | | 3Т161.750.203.00 |


1. 47...52 HRC
2. ГОСТ 30893.1-2002m
3. Допуск непостоянства диаметров в поперечном и продольном сечениях поверхн. Б и В - 0,008 мм
4. Маркировать обозначение, m, z на бирке
5. * Размер для справок
6. ** До термообработки



Б(2:1)




A







1. 241...285 HB
2. ГОСТ 30893.1-2002m
3. Покрытие: Хим.Окс.прм.
4. Маркировать обозначение на бирке


Вал ТМ 3.20
 Сталь 45 ГОСТ 1050-88
 Масса 1,58 кг


 $\sqrt{Ra10(v)}$

1. 241...285 НВ
2. Размер в скобках-после сборки сопряженной детали
3. ГОСТ 30893.1-2002 м
4. Допуск овальности и конусообразности пов. Д и Ж 0,008 мм
5. Маркировать обозначение на бирке



Вал ТМ 4.50
Сталь 45 ГОСТ 1050-88
Масса 5,4 кг






Шестерня ТМ 3.53
 Сталь 45 ГОСТ 1050-88
 Масса 9 кг
 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м

$\sqrt{Ra10(V)}$

| | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------|
| Модуль | m | 6 |
| Число зубьев | z | 120 |
| Угол наклона | β | $30^\circ 30' 0''$ |
| Направление линии зуба | - | Левое |
| Нормальный исходный контур | | ГОСТ 13755-81 |
| Коэффициент смещения | x | +0.000 |
| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | | 8-B |
| Длина общей нормали | w | $46.046_{-0,191}^{-0,121}$ |
| Делительный диаметр | d | 122.044 |

A-A(1:1)





1. 47...52 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 m
3. Допуск непостоянства диаметров в поперечном и продольном сечениях поверхн. В-0,008 мм
4. Маркировать обозначение, m, z на бирке
5. *До термообработки


 $\sqrt{Ra10(\vee)}$

| | | |
|---|-----------------|---|
| Модуль | m | 1,25 |
| Число витков | Z ₁ | 1 |
| Вид червяка | - | ZA |
| Делительный угол подъема | | 30°34'35" |
| Направление линии ветка | - | Правое |
| Исходный червяк | - | ГОСТ 19036-81 |
| Степень точности по ГОСТ 3675-81 | - | 8-B |
| Делительная толщина по хорде витка | S _{a1} | 1.960 ^{-0.328} _{-0.413} |
| Высота до хорды витка | h _{a1} | 1,250 |
| Делительный диаметр червяка | d ₁ | 20,000 |
| Ход витка | P _{z1} | 3,927 |
| Обозначение чертежа сопряженного колеса | | ЗТ161.750.202.00 |


Червяк ТМ 3.21

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71


Масса 0,8 кг



A(2:1)






Б(2:1)





Ось ТМ 3.25
 Сталь 45 ГОСТ 1050-88
 Масса 0,7 кг

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
2. Покрытие: Хим.Окс.п.рм.
3. Маркировать обозначение на бирке




1. 241...285 НВ
2. Размер в скобках-после сборки
3. ГОСТ 30893.1-2002 m
4. Маркировать обозначение на бирке

Вал ТМ 4.51
Сталь 45 ГОСТ 1050-88
Масса 3,5 кг



A-A (6:1)




Вал эксцентриковый ТМ 3.10
Сталь 25ХГТ ГОСТ 4543-71

1. Цементировать 0,5-0,8 мм
2. 58...60 HRC

$\sqrt{Ra10(\sqrt{v})}$


| | | |
|---|---|-------------------------|
| Модуль | m | 2 |
| Число зубьев | z | 15 |
| Нормальный исходный контур | | ГОСТ 13755-81 |
| Коэффициент смещения | x | +0,000 |
| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | | 8-B |
| Длина общей нормали | w | $9,27_{-0,181}^{0,111}$ |
| Делительный диаметр | d | 30,000 |
| Обозначение чертежа сопряженного колеса | | |




Б(2:1)

Вал-шестерня ТМ 5.12
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Масса 0,32 кг


1. 217...269 НВ
2. Общие допуски по ГОСТ 30893,1-2002 м
3. Покрытие-Хим.Окс.прм.






Валик ТМ 5.13
 Сталь 45 ГОСТ 1050-88
 Масса-0,5 кг


1. 241...285 НВ
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002м
3. Покрытие: Хим.Окс.прм.



Б(2:1)




В(2:1)



Валик центровой ТМ 4.26
Сталь 20Х ГОСТ 4543-71

1. 58...62 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002 м



$\sqrt{Ra5(\vee)}$



1. Цементировать h0.8...1.2 61...65HRC
2. Овальность и конусность по наружному диаметру не более 0,008

Кольцо подшипника TM2.5

Сталь 15Г ГОСТ 1050-74


Масса -0,14 кг

√Ra10(√)



1. Цементировать $h0,7...0,9$ мм; 58...62HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002m

Крестовина ТМ1.25
Сталь 20 ГОСТ1050-88
Масса 7,1 кг



Ось ТМ 4.36


Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Масса-0,006 кг

1. 40...45 HRC


2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м

3. Покрытие: Хим.Окс.пкм. ГОСТ 9.073-77




Шток ТМ 5.10
 Сталь 45 ГОСТ 1050-88
 Масса 0,62 кг


1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
2. Покрытие: Хим.Окс.п.р.м.

$\sqrt{Ra10(\vee)}$


A(2:1)



B(2:1)




1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 п
2. Покрытие: Хим.Окс.прм.

Шток ТМ 5.08


Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Масса 0,7 кг




1. Цементировать $h\ 1,0...1,5\text{мм}$ 59...65 HRC. Участок Д от цементации предохранить
2. * Размеры обеспечить инструментом


Вал ТМ 5.15
 Сталь 25Х ГТ ГОСТ 4543-71
 Масса 2,9 кг




√ Ra12,5(√)



1. 170...190 НВ
 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 m
 Вал ТМ 4.28
 Сталь Ст.3 ГОСТ 380-88






Б (3:1)



Втулка ТМ 1.57

1. Материал - сталь 45 ГОСТ 1050-88.88
2. HRC 40...45
3. Масса 0,184 кг



A-A (3:1)



Цанга ТМ 1.45


1. Материал - сталь 65Г ГОСТ 14959-79
2. HRC 42...48
3. Масса 0,0075 кг

$\sqrt{Ra10(\sqrt{V})}$



1. 37...42 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м

Серьга ТМ 1.26
Сталь 45 ГОСТ1050-88
Масса 1,6 кг





| Обозначение штулок | d | | D | | D ₁ | D ₂ | d ₁ | d ₂ | d ₃ | L | l | l ₁ | l ₂ | l ₃ | b | c | Масса, кг |
|-----------------------|----------|--------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----------------|----------------|----------------|-----|---|--------------|
| | Номинал. | Перед. откл. | Номинал. | Перед. откл. | | | | | | | | | | | | | |
| ТМ 3.06 | 10 | +0,016 | 16 | +0,024 +0,012 | 15 | 20 | 9 | 6,3 | 8 | 55 | 25 | 40 | 28 | 11 | 2,5 | 3 | 0,054 |
| ТМ 3.07 | 16 | +0,019 | 22 | +0,030 +0,015 | 21 | 26 | 11 | 8,6 | 12 | 65 | 32 | 45 | 40 | 17 | 3,5 | 6 | 0,112 |

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - 2002 г

Штулка ТМ 3.06-ТМ 3.07

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

35...40 HRC





1. Неуказанные фаски $1 \times 45^\circ$
2. Покрытие: Хим.Окс.н.рм.

Фланец ТМ 2.08

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Общие допуски по ГОСТ 308893.1-2002 м






Крышка ТМ 2.14
 Сталь 40Х ГОСТ4543-71
 Масса 1,1

- 37...42 HRC
- Позиционный допуск начала координат $\varnothing 0,1$ мм
 База - ось поверхн. Г
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
- Покрытие Хим.Окс.прм
- Маркировать обозначение на бирке

√Ra10 (v)


| № осу | Координаты | | Пред. откл. X, Y | Диаметр отверсти я | Ше- рох. пов. | Глубина расточки (сверл) | Приме- чание |
|----------|------------|--------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| | X | Y | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | ±0,20 | M6-7H | 10 | по чертежу | |
| 2 | -62,50 | | | | | | |
| 3 | -31,25 | 54,13 | | | | | |
| 4 | 31,25 | | | | | | |
| 5 | 62,50 | 0,00 | | | | | |
| 6 | 31,25 | -54,13 | | 9 | | насквозь | Фаски 1x45° |
| 7 | -31,25 | | | | | | |
| 8 | -59,56 | 22,84 | | | | | |
| 9 | -49,56 | 40,16 | | | | | |
| 10 | 49,56 | | | | | | |
| 11 | 59,56 | 22,84 | | | | | |







Условное обозначение крышки:
Крышка ТМ 4.5

1. Общие допуски по 30893.1-2002м
2. Покрытие Хим. Окс. прм.
3. Маркировать обозначения




Шкив ТМ 10.3
Чугун СЧ 30 ГОСТ 1412-85





| √(√) | | |
|-----------------------------|----|-------|
| Модуль | m | 7 |
| Число зубьев | z | 29 |
| Делительный диаметр зубьев | dg | 203 |
| Шаг по окруж. вершин зубьев | fw | 21,8 |
| Отклонение шага | f1 | ±0,03 |
| Накопл. ошибка шага | F1 | 0,08 |

A (2:1)



1. 217...225 НВ
2. Допуски размеров, массы и припуска на механическую обработку- ГОСТ 26645-85
3. Балансировать статически. Допустимый дисбаланс -6 см
4. Литейные уклоны-3*⁺; литейные радиусы-(4...5) мм
5. ГОСТ 30893.1-2002 m









- Группа поковки I по ГОСТ 8479-70. Твердость 156...241 НВ.
- Зубья венца калишь ТВЧ 50,5...56 HRC. Общая глубина закаленного слоя, замеренного от вершины зуба, должна быть в пределах 6...7,5 мм.
- После закалки ТВЧ допускается допуск овальности поверхности Г, в свободном состоянии, 3 мм не более (полуразность диаметров).
- Все размеры заданы для венца после термообработки.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002.т
- *Размер проверять на разжимной оправке или на специальном приспособлении.
- **Размеры обеспечить инструментом.
- Колесания радиальной толщины венца (по вершинам зубьев) не более 0,3 мм.

√Ra12,5 (√)

| | | |
|---|--|--|
| Модуль | m | 3 |
| Число зубьев | z | 145 |
| Нормальный исходный контур | Угол профиля | 20° |
| | Коэффициент высоты головки | h_a^* 0,8 |
| | Коэффициент граничной высоты | h_e^* 1,6 |
| | Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой | 0,38 |
| | Коэффициент радиального зазора | c^* 0,25 |
| Коэффициент смещения | x | -0,488 |
| Длина общей нормали | W | 142,37 ^{-0,28} _{-0,48} |
| Допуск на колебание длины общей нормали (обеспечить технологически) | Fw | 0,16 |
| Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния относительно поверхности Г | За оборот зубчатого колеса | F _r 0,34 |
| | На одном зубе | f _r 0,07 |
| Пятна контакта с зубьями эталонного зубчатого колеса | по высоте | % не менее 40 |
| | по длине | % не менее 50 |
| Делительный диаметр | d | 435 |
| Обозначение сопряженного колеса | — | СТ 142-Е370862 |





Б (2:1)

A-A ○ (2:1) $\sqrt{Ra10(\vee)}$ 

Шпонка ТМЗ.26.
Сталь 45 ГОСТ 1050-88
Масса 0,23 кг

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002m
2. Покрытие: Хим. Окс. прм.
3. Маркировать обозначение, т,з на бирке






Колесо зубчатое ТМ 3.28
 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
 Масса кг

√Ra6,3(N)


| | | |
|---|--------------|---|
| Внешний окружной модуль | m_e | 4 |
| Число зубьев | Z | 25 |
| Тип зуба | - | Прямой |
| Исходный контур | - | ГОСТ 13154-81 |
| Коэффициент смещения | X_e | 0 |
| Коэффициент изменения толщины зуба | X_{τ} | 0 |
| Угол делительного конуса | δ | 17°21'14" |
| Степень точности | ГОСТ 1758-81 | - 10-A |
| Внешняя постоянная хорда зуба | S_{ce} | 5,548 ^{-0,154} _{-0,374} |
| Высота до внешней постоянной хорды зуба | h_{ce} | 2,990 |
| Межосевой угол передачи | Σ | 90° |
| Средний окружной модуль | m_m | 3,523 |
| Внешнее конусное расстояние | R_e | 167,631 |
| Среднее конусное расстояние | R | 147,631 |
| Средний делительный диаметр | d | 88,069 |
| Угол конуса впадин | δ_f | 15°42'48" |
| Внешняя высота зуба | h_e | 8,8 |
| Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса | | КГП-01.01.04.001 |

- 32...37 HRC
- ГОСТ 30893.1-2002m
- Покрывтие: Ц9 Хр.




1. 241...285 НВ
2. *Размер для справок
3. **Обработать по сопрягаемой детали
4. ГОСТ 30893.1-2002 т
5. Маркировать обозначение на бирке

Цапфа ТМ 3.24
 Сталь 45 ГОСТ 1050-74
 Масса 1,9 кг



Втулка ТМ 6.03
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Масса 0,04 кг

1. 40...45 HRC
2. Общие допуски
по ГОСТ 30893.1-2002m
3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
по ГОСТ 9.073-77




1. 179...229 HB
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002m

$\sqrt{Ra 10(\sqrt{ })}$

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Модуль | m | 3 |
| Число зубьев | Z | 28 |
| Угол наклона | β | 12° |
| Направление линии зуба | - | левое |
| Нормальный исходный контур | - | ГОСТ 13755-81 |
| Коэффициент смещения | X | 0 |
| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | - | 7-C |
| Длина общей нормали | W | 32,25 ^{+0,07} _{-0,14} |
| Делительный диаметр | d | 85,88 |
| Обозначение чертежа сопряженного колеса | МПб-1750-001.220.412.00 | МПб-1750-001.220.448.00 |

Шестерня ТМ 5.14
 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
 Масса 1,7 кг




Зубчатое колесо ТМ 7.15
 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
 Масса 0,7 кг

$\sqrt{Ra 10(M)}$

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| Модуль | m | 2 |
| Число зубьев | Z | 39 |
| Нормальный исходный контур | - | ГОСТ 13755-81 |
| Коэффициент смещения | X | 0 |
| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | - | 9-B |
| Длина общей нормали | W | $27,66_{-0,15}^{-0,12}$ |
| Делительный диаметр | d | 78 |

1. 217...269 НВ
2. ГОСТ 30893.1-2002м
3. Допуск непостоянства диаметров в поперечном и продольном сечениях поверхности А $-0,012$ мм
4. Маркировать обозначено, м, z

$\sqrt{Ra 1,25(\sqrt{V})}$




40-45 HRC


Втулка ТМ 4.53

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Масса 0,047 кг




Б (2:1)




Вставка ТМ 5.05
 Сталь 45 ГОСТ 1050-88
 Масса 0,3 кг

1. 40...45 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002м
3. Покрытие: Хим. Окс. прм.



Втулка ТМ 2.7


1. Материал - Бр.АЖ9-4 ГОСТ 18175-78
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002м с сопряженной деталью
3. Биение торцов относительно оси $\varnothing 45S6$ 0,05 не более



| Обозначение гильзы | D | | d | | H | Масса, кг |
|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----|-----------|
| | Номин | Пред. откл. по h6 | Номин | Пред. откл. по h6 | | |
| TM 4.54 | 25 | -0,013 | 20 | +0,130 | 60 | 0,020 |
| TM 4.55 | | | | | 75 | 0,027 |
| TM 4.56 | 32 | -0,016 | 25 | | 100 | 0,063 |
| TM 4.57 | | | | | 150 | 0,095 |


Гильза TM 4.54-4.57
Сталь 45 ГОСТ 1050-88

- 33...38 HRC
- Покрывтие-Хим.Окс.прм. по ГОСТ 9.073-77




Гильза ТМ 6.04
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Масса 0,055 кг

1. 40...45 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
3. Покрытие-Хим.Окс.прм. по ГОСТ 9.073-77



Плунжер ТМ 5.11
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Масса 0,93 кг



1. 44...50 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 т
3. Покрытие: Хим.Окс.п.рм.

$\sqrt{Ra10(\sqrt{V})}$ 

| Обозначение скалки | L | l | Масса, кг |
|--------------------|-----|-----|-----------|
| ТМ 5.16 | 162 | 80 | 0,250 |
| ТМ 5.17 | 187 | 95 | 0,400 |
| ТМ 5.18 | 197 | 80 | 0,440 |
| ТМ 5.19 | 247 | 100 | 0,570 |
| ТМ 5.20 | 317 | 130 | 0,740 |




Скалка ТМ 5.16
Сталь 45 ГОСТ 1050-88

1. 40...45 HRC


 $\sqrt{Ra5(\vee)}$ 

Полумуфта ТМ 2.29
 Сталь 45 ГОСТ 1050-71
 Масса 1,2 кг

- 170...215 НВ
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
- Покрытие: Хим.Окс.п.р.м.





$\sqrt{Ra10(v)}$



| Обозначение | Рис | Масса, кг |
|---------------------|-----|-----------|
| МП8-1731.240.401.00 | 1 | 20,5 |
| 01 | 2 | 20,2 |

Корпус ТМ1.29.
Сталь 45 Гост 1050-88

- 192...240 НВ
- Общие допуски ГОСТ 30893.2-мК
- Покрытие: Хим. Окс. прм
- Маркировать обозначения






Стакан ТМ 4.39
Чугун СЧ ГОСТ 1412-85
Масса-1,1 кг

1. 210...240 НВ
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002м

A-A

√ Ra5(V)



Корпус ТМ 2.60-2.63
Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Таблица

| Обозначение корпуса | H, мм | Масса 1000 шт, кг |
|---------------------|-------|-------------------|
| ТМ 2.60 | 55 | 304 |
| ТМ 2.61 | 65 | 336 |
| ТМ 2.62 | 75 | 370 |
| ТМ 2.63 | 85 | 403 |

1. HRC 25...30
2. Покрытие-Хим.Окс.п.рм. ГОСТ 9.073-77

Размеры в мм

Таблица 2

| Обозначение корпуса | A | | A ₁ | A ₂ | d | | L | B | B ₁ | b |
|---------------------|------|--------------------|----------------|----------------|--------|------------------|-----|----|----------------|----|
| | Ном. | Пред.о ткл. по js9 | | | Номин. | Пред.откл. по H7 | | | | |
| ТМ 2.53 | 65 | ±0,037 | 125 | 35 | 28 | +0,021 | 145 | 60 | 47 | 17 |
| ТМ 2.54 | 90 | ±0,043 | 165 | 40 | 38 | +0,025 | 190 | 65 | 51 | 21 |
| ТМ 2.55 | 120 | | 230 | 55 | 55 | +0,030 | 250 | 80 | 67 | 28 |
| ТМ 2.56 | 160 | 280 | 65 | 65 | 305 | | 90 | 71 | 32 | |
| ТМ 2.57 | 180 | 305 | | | 330 | | | | | |

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

| Обозначение корпуса | b ₁ | l | H | h | | h ₁ | h ₂ | c | Масса, кг |
|---------------------|----------------|-----|-----|--------|-------------------|----------------|----------------|-----|-----------|
| | | | | Номин. | Пред.откл. по js6 | | | | |
| ТМ 2.53 | 20 | 105 | 80 | 60 | ±0,0095 | 60 | 30 | 1,0 | 1,613 |
| ТМ 2.54 | 32 | 145 | 100 | 10 | | 70 | | | 2,710 |
| ТМ 2.55 | 35 | 205 | 150 | 110 | ±0,0110 | 110 | 50 | | 6,120 |
| ТМ 2.56 | 60 | 260 | 175 | 130 | ±0,0125 | 130 | 60 | 1,6 | 9,660 |
| ТМ 2.57 | 80 | 285 | | | | | | | 9,850 |



Корпус ТМ 2.53

1. Материал – сталь марки 40Л-II по ГОСТ 977-88

2. HRC 30...35

↓ E (2:1)

√ Ra5(√)




Размеры в мм

Таблица 2

| обозначение призмы | A | A ₁ | B | B ₁ | H | L | θ | θ ₁ | θ ₂ | c | d | d ₁ | n | h | h ₁ | h ₂ | h ₃ | l | l ₁ | Масса, кг |
|-----------------------|-----|----------------|-----|----------------|----|-----|----|----------------|----------------|-----|------|----------------|---|-------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|-----------|
| ТМ 2.44 | 45 | 12 | 65 | 25 | 32 | 32 | 2 | 2 | 20 | 18 | 11 | 6,6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 8 | 10,0 | 0,186 |
| ТМ 2.45 | 50 | 16 | 70 | 34 | | 36 | | | | 24 | 12 | 10 | | 0,231 | | | | | | |
| ТМ 2.46 | 60 | 20 | 80 | 45 | 40 | 40 | 4 | 3 | 5 | 30 | 14 | 9,0 | 4 | 15 | 2 | 12 | 5 | 12 | 10,0 | 0,557 |
| ТМ 2.47 | 75 | 35 | 95 | 55 | 50 | 55 | 6 | 44 | | 22 | | 14 | | 1,055 | | | | | | |
| ТМ 2.48 | 85 | 40 | 110 | 65 | 60 | 65 | 12 | 5 | 30 | 58 | 17 | 11,0 | 4 | 28 | 2,5 | 12 | 6 | 16 | 12,5 | 1,547 |
| ТМ 2.49 | 105 | 45 | 130 | 80 | 65 | 70 | 20 | | | 0 | | 30 | | 14 | | 2,318 | | | | |
| ТМ 2.50 | 130 | 55 | 160 | 95 | 70 | 85 | 30 | 5 | 36 | 84 | 19 | 13,0 | 4 | 40 | 2,5 | 16 | 7 | 18 | 15,0 | 4,330 |
| ТМ 2.51 | 140 | 70 | 180 | 105 | 80 | 110 | | | | 30 | 95 | 22 | | 15,0 | | 5,265 | | | | |
| ТМ 2.52 | 150 | 80 | 190 | 120 | 90 | 120 | 40 | 5 | 36 | 105 | 15,0 | 15,0 | 4 | 45 | 2,5 | 20 | 9 | 20 | 20,0 | 7,392 |

Призма ТМ 2.44-2.52


Материал - сталь 35 ГОСТ 1050-88



Размеры в мм

Таблица 2

| Обозначение шпонки | b | | h | h ₁ | d | | H | A | B | L |
|--------------------|-------|-------------------|----|----------------|-------|-------------------|----|----|----|----|
| | Номин | Пред. откл. по f7 | | | Номин | Пред. откл. по f7 | | | | |
| ТМ 1.46 | 2 | -0,006 | 6 | 1,2 | 6 | -0,008 | 10 | 12 | 8 | 22 |
| ТМ 1.47 | | -0,016 | 10 | | | 14 | | | | |
| ТМ 1.48 | 4 | -0,010 | 14 | 2,5 | 8 | -0,009 | 18 | 14 | 10 | 25 |
| ТМ 1.49 | 5 | -0,022 | 10 | 3,0 | | 14 | | | | |
| ТМ 1.50 | 10 | -0,013 -0,028 | 14 | 6,0 | 16 | -0,011 | 20 | 25 | 18 | 38 |



Корпус ТМ2.40-2.41

1. Материал - СЧ 18 ГОСТ 1412-85





Таблица 2


| Обозначение корпуса | H, мм | | H, мм | Масса, кг |
|---------------------|--------|--------------------|-------|-----------|
| | Номин. | Пред. откл. по js6 | | |
| ТМ 2.40 | 120 | ±0,0110 | 146 | 3,456 |
| ТМ 2.41 | 150 | ±0,0125 | 176 | 4,380 |



Черт. 2

Корпус ТМ2.58
Масса 0,95 кг

1. Материал - сталь 45 ГОСТ 1050-88.
2. HRC 33...38 кроме мест, обозначенных особо.
3. Покрытие - Хим.Окс.п.р.м. по ГОСТ 9.073-77.



Черт.3.

| Таблица 2 | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Обозначение корпуса | L, мм | Масса, 1000 шт, кг |
| ТМ 2.59 | 60 | 55 |
| ТМ 2.60 | 85 | 89 |
| ТМ 2.61 | 110 | 124 |

Корпус ТМ 2.59...2.61

1. Материал - сталь 45 ГОСТ 1050-88
2. HRC 35...40
- 3.*Размеры и шероховатость - после покрытия
4. Покрытие поверхностей Б-Х мол.18 ГОСТ 9.073-77






Таблица 2

| Обозначение стойки | H, мм | Масса, кг |
|--------------------|-------|-----------|
| TM2.42 | 100 | 1,94 |
| TM2.43 | 255 | 2,70 |

Стойка TM 2.42...2.43






Черт.2

1. Материал чугуна СЧ18 ГОСТ 1412-85.
2. Неперпендикулярность оси среднего диаметра резьбы Б к поверхности А не более 0,01 мм.
3. Нессиметричность шпонного паза относительно оси отверстия Б не более 0,01 мм.




Кронштейн ТМ4.4

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002.м
3. Маркировать обозначение на бирке





Рычаг ТМ 3.01
Сталь 45 ГОСТ 1050-88
Масса 0,23 кг

- 192...240 НВ.
- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
- Покрытие: Хим.Окс.п.рм.






Корпус ТМ 2.33
 Сталь 45 ГОСТ 1050-88
 Масса 0,65 кг

1. 241...285 НВ
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002-м
3. Покрытие: Хим.Окс.п.рм.



Ушко ТМ 2.28
 Сталь 45 ГОСТ 1050-88
 Масса 0,8кг



1. 32...42 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002-м
3. Покрытие: Хим.Окс.п.р.м.
4. Маркировать обозначение на бирке



Рычаг ТМ 2.35
Сталь 45 ГОСТ 1050-88
Масса 0,32 кг




- 192...240 НВ
- *Размер для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002-м
- Покрытие: Хим.Окс.нрм.

√Ra10(√)




Рычаг ТМ 2.31
Сталь 45 ГОСТ 1050-88
Масса 0,51 кг

1. 241...285 НВ
2. *Размер для справоч
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
4. Покрытие: Хим.Окс.п.м.






Подставка ТМ 3.04
Сталь 20Х ГОСТ 4543-71

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - 2002 п
2. Покрытие: Хим. Окс. прм.
3. Маркировать обозначение





- 1 *Размер для справок
 2 217...269 НВ
 3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002м

Прижим ТМ 2.06
 Сталь 40Х ГОСТ4543-71
 Масса 5,2 кг







1. НВ 241...285
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
4. Маркировать обозначение

Кронштейн ТМ 7.2
 Масса: 6 кг
 Материал: сталь 45 ГОСТ 1050-88
 Масштаб: 1:2



√Ra10(l)

Призм ТМ 2.1а-зеркальное отражение
Остальные-Призм ТМ 2.1



1. *Размер для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 п
3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
4. Маркировать обозначение на бирке


Призма ТМ 2.1

Масса: 0,27 кг

Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71


Центрировать h=0,7...1,1, S7...61 HRC

A-A


 $\sqrt{Ra25(V)}$ 

Корпус ТМ 4.52
 Сталь 20Х ГОСТ 4543-71
 Масса 3,6 кг

1. Цементировать h 0,8...1,2 мм, 53...57 HRC
2. *Обработать в сборе с сопряженной деталью перед термообработкой
3. ГОСТ 30893.1-2002 м





| Обозначение корпуса | L, мм | l, мм | Масса, кг |
|---------------------|-------|-------|-----------|
| ТМ 1.12 | 172 | 117 | 0,195 |
| ТМ 1.13 | 212 | 157 | 0,234 |



1. 35...40 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002m
3. Покрытие Хим. Окс. прм.




Корпус ТМ 1.12-1.13
Сталь 45 ГОСТ 1050-88



Стойка ТМ 2.32


Сталь 45 ГОСТ 1050-71

1. Покрытие: Хим.Окс.нрм.-ГОСТ 9.073-77




Корпус ТМ 2.30
Сталь 45 ГОСТ 1050-88
Масса-0,37 кг

1. 241...285 НВ
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 м
3. Допуск непостоянства диаметров в поперечном и продольном сечениях пов. Г-0,01 мм.
4. Покрытие: Хим.Окс.прм.



1. Твердость контролировать на поверхн. Г, Д, Е
 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-200т
 3. Покрытие Хим. Окс. прм.
- Планка направляющая ТМ 5.23
Сталь 20Х ГОСТ 4543-71
Масса 3, кг




1. 217...269 HB
2. * Размер для справок

Рейка ТМ 5.22

Сталь 40X ГОСТ 4543-71

Масса 1,2 кг

| | | |
|---|-------|---------------------------|
| Модуль | m | 4 |
| Нормальный исходный контур | - | ГОСТ 13755-81 |
| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | - | 9-B |
| Толщина зуба | S | $6,283^{+0,150}_{-0,330}$ |
| Измерительная высота | h_a | 4,000 |
| Число зубьев | Z | 11 |
| Номинальный шаг | P_n | 12,566 |
| Обозначение чертежа сопряженного колеса | | МП8-1500-005.310.422.00 |



1. 47.52 HRC
2. *Размер для справок
3. **Обработать по сопрягаемой детали
4. Покрытие: Хим.Окс.п/м

Призма ТМ 302
 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
 Масса 0,9

Учебное издание

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА ОБРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Методические указания и задания
к контрольной работе для студентов заочных отделений
специальностей 1-36 01 01 «Технология машиностроения»
и 1-36 01 02 «Технологическое оборудование»

С о с т а в и т е л и:
БЕЛЯЕВ Геннадий Яковлевич
ВЕРШИНА Алексей Константинович
КИСЕЛЬ Ольга Ивановна и др.

Редактор М.И. Гриневич
Компьютерная верстка Н.А. Школьниковой

Подписано в печать 04.09.2007.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

Отпечатано на ризографе. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 7,9. Уч.-изд. л. 6,18. Тираж 250. Заказ 822.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Белорусский национальный технический университет.
ЛИ № 02330/0131627 от 01.04.2004.