

Thermodynamic analysis of the processes of hydrogen bubbles formation on the crystallizing phases and  $Al_2O_3$ formation at hardening of silumins is given. It is shown that the most efficient centers of creation and growth of hydrogen bubbles are more plain surfaces of crystals of  $\alpha$ and  $\beta$ -phase.

В. Ю. СТЕЦЕНКО, ИТМ НАН Беларуси

## УДК 621.74:669.714

## ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПУЗЫРЬКОВ ВОДОРОДА ПРИ ЗАТВЕРДЕВАНИИ СИЛУМИНОВ НА МИКРОСТРУКТУРУ ОТЛИВОК

При затвердевании силуминов происходит значительное пересыщение расплава водородом, что приводит к интенсивному выделению пузырьков газа. Принято считать, что их центрами гетерогенного образования являются шероховатые поверхности неметаллических включений Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [1, 2]. Отсюда следует, что процесс выделения водорода при затвердевании силуминов не влияет на кристаллизацию фаз, поскольку пузырьки не мешают их росту. Это вытекает из постулата Б. Чалмерса о том, что поверхности основных кристаллизующихся фаз не являются эффективными центрами зарождения и роста пузырьков газа, выделяющегося при затвердевании металлов и сплавов [3]. Б. Чалмерс сделал такое заключение исходя из капельной аналогии в соответствии с уравнением смачиваемости Юнга. Известно, что в этой зависимости фигурируют только межфазные поверхностные натяжения и краевой угол. Однако визуальное наблюдение за поведением пузырьков при нагревании воды показывает, что их контактные углы и размеры в процессе образования и роста совершенно различны и меняются при неизменных межфазных поверхностных натяжениях.

Гетерогенное формообразование пузырька водорода в расплаве силумина при его затвердевании будет определяться в основном внутренним давлением *P*:

$$P \ge P_1 + P_2 + P_3, \tag{1}$$

где  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  – соответственно внешнее, гидростатическое и лапласовское давления. Знак в уравнении (1) соответствует зарождению (равно) или росту (более) пузырька. При  $P_1$  = const и  $P_2$  = const давление P будет соответствовать  $P_3$ . Оно, как известно, определяется радиусом кривизны r межфазной поверхности между пузырьком и расплавом и их межфазным поверхностным натяжением  $\sigma_{12}$  .

Рассмотрим случай образования пузырька водорода на плоской (гладкой) подложке (рис. 1). Свободная энергия G<sub>1</sub> этого процесса будет равна 1/3 суммарной межфазной поверхностной энергии П<sub>1</sub>:

$$\Pi_1 = \sigma_{12} S_{11} + \sigma_{23} S_{12} , \qquad (2)$$

где  $\sigma_{23}$  – межфазное поверхностное натяжение на границе газ-подложка;  $S_{11}$  и  $S_{12}$  – площади межфазных поверхностей между пузырьком и расплавом и между пузырьком и плоской подложкой. Они определяются следующими уравнениями [4]:

$$S_{11} = 2\pi r^2 (1 - \cos \alpha),$$
  

$$S_{12} = \pi r^2 \sin^2 \alpha,$$
(3)

где  $\alpha$  – половина сегментного угла межфазной поверхности газовый пузырек – расплав. Тогда свободная энергия  $G_1$  с учетом (2) и (3):

$$G_{1} = \frac{1}{3} \Big[ \sigma_{12} 2\pi r^{2} (1 - \cos \alpha) + \sigma_{23} \pi r^{2} \sin^{2} \alpha \Big].$$
 (4)



Рис. 1. Пузырек водорода на плоской подложке: *I* – расплав силумина; *2* – пузырек; *3* – подложка

Уравнение (4) определяет вероятность зарождения пузырьков газа на плоской подложке. Аналогичное уравнение для свободной энергии гомогенного образования газового пузырька  $G_0$  имеет вид:

$$G_0 = \frac{4}{3}\pi r^2 \sigma_{12} \,. \tag{5}$$

Разделив  $G_1$  на  $G_0$ , получим:

$$\frac{G_1}{G_0} = \frac{1 - \cos\alpha}{2} + \frac{\sigma_{23}}{\sigma_{12}} \frac{\sin^2 \alpha}{4}.$$
 (6)

Если  $\frac{G_1}{G_0} > 1$ , то пузырьки газа будут гомогенно зарождаться и расти в расплаве. При  $\frac{G_1}{G_0} \le 1$  газовые пузырьки предпочитают образовываться и расти на подложке.

Значения  $\sigma_{23}$  и  $\sigma_{12}$  определяются следующим образом [5]:

$$\sigma_{23} = kL_{C3}, \sigma_{12} = k(L_{C1} - L_{\pi}),$$
(7)

где  $L_{C3}$  и  $L_{C1}$  – молярные теплоты сублимации материала подложки и сплава; k – константа;  $L_{\pi}$  – теплота плавления сплава. Поскольку  $L_{\pi} << L_{C1}$ , то можно принять, что  $\sigma_{12} = kL_{C1}$  [6]. С учетом этого значения, подставляя (7) в (6), получаем:

$$\frac{G_1}{G_0} = \frac{1 - \cos \alpha}{2} + \frac{L_{C3}}{L_{C1}} \frac{\sin^2 \alpha}{4}.$$
 (8)

Значение  $L_{C3}$  для  $\alpha$ -фазы (Al),  $\beta$ -фазы (Si) и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> составляет соответственно 329 кДж/моль, 451 и 828 кДж/моль [6, 7]. Принимаем, что для доэвтектических силуминов  $L_{C1} = 329$  кДж/моль. Тогда  $\frac{L_{C3}}{L_{C1}}$  для Al, Si и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> соответственно равны 1,0; 1,37 и 2,52. Подставляя эти значения в уравнение (8), определяем зависимости  $\frac{G_1}{G_0}$  от  $\alpha$ 



Рис. 2. Влияние α и материала подложки на отношение свободных энергий гетерогенного и гомогенного образования пузырьков водорода: *1* – на кристаллах α-фазы; *2* – на кристаллах β-фазы; *3* – на Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

в процессе затвердевания расплава силумина при образовании пузырьков водорода на кристаллах α-, β-фазы и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (рис. 2).

Из рисунка следует, что поверхности кристаллов алюминиевой и кремниевой фаз являются наиболее эффективными центрами зарождения пузырьков водорода, а частицы Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> менее предпочтительны для образования и роста газовых пузырьков при затвердевании силумина.

Из рис. 1 и формулы (4) также следует, что образование и развитие пузырьков с увеличением  $\Delta G_1$  идет до  $\alpha = 90^0$ . Далее происходит самопроизвольное уменьшение свободной энергии и отрыв пузырька от подложки. Исходя из этого и уравнения (8), находим следующее условие гетерогенного зарождения пузырьков водорода на плоской подложке:

$$\frac{L_{C3}}{L_{C1}} \le 2.$$
 (9)

Соотношение (9) выполняется для алюминиевой и кремниевой фаз, кристаллизующихся из расплава силумина. Поэтому при его затвердевании происходит только гетерогенное зарождение пузырьков водорода. Для подложек из  $Al_2O_3$  условие (9) не выполняется. Поэтому они не могут быть эффективными центрами образования и роста пузырьков водорода при затвердевании силуминов.

Рассмотрим случай образования газового пузырька на выпуклой подложке (рис. 3). Свободная энергия этого процесса  $G_2$  будет равна:

$$G_3 = \frac{1}{3} (\sigma_{12} S_{31} + \sigma_{23} S_{32}), \qquad (10)$$



Рис. 3. Пузырек водорода на выпуклой подложке: *1* – расплав силумина; *2* – пузырек; *3* – подложка

66 / ALOTES IS ANGTONATOPICA

где  $S_{21}$  и  $S_{22}$  – площади межфазных поверхностей между пузырьком и расплавом и между пузырьком и выпуклой подложкой. Они определяются следующими уравнениями [4]:

$$S_{31} = 2\pi r^2 (1 - \cos \alpha),$$
  

$$S_{32} = 2\pi R^2 (1 - \cos \beta).$$
(11)

где R – радиус кривизны подложки;  $\beta$  – половина сегментного угла межфазной поверхности газовый пузырек – подложка (рис. 3). Подставляя (11) в (10) и, разделив  $G_2$  на  $G_0$ , учитывая, что  $R \sin \beta = r \sin \alpha$ , а  $\sigma_{12} = kL_{C1}$  и  $\sigma_{23} = kL_{C3}$ , получаем:

$$\frac{G_2}{G_0} = \frac{1 - \cos\alpha}{2} + \frac{L_{C3}}{L_{C1}} \frac{R^2}{2r^2} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2} \sin^2 \alpha} \right).$$
(12)

Анализ уравнения (12) показывает, что при  $R \ge 5r$  реализуется процесс зарождения пузырьков на плоской подложке. При R = r и  $\alpha = 90^0$ уравнения (8) и (12) преобразуются в уравнения

$$\frac{G_1}{G_0} = \frac{2L_{C1} + L_{C3}}{4L_{C1}},$$

$$\frac{G_2}{G_0} = \frac{L_{C1} + L_{C3}}{2L_{C1}}.$$
(13)

Из (13) следует, что при R = r наиболее предпочтительно образование газовых пузырьков на более плоской подложке, где интенсивность выделения газа тоже выше, что будет влиять на дендритную морфологию кристаллизующихся фаз. Аналогичным образом можно показать, что при R < 5r для зарождения и роста газовых пузырей наиболее предпочтительной является более плоская (гладкая) поверхность фаз.

Рассмотрим случай образования газового пузырька на вогнутой подложке (рис. 4). Свободная энергия этого процесса G<sub>3</sub> будет равна:

$$G_3 = \frac{1}{3}(\sigma_{12}S_{31} + \sigma_{23}S_{32}), \qquad (14)$$

где S<sub>31</sub> и S<sub>32</sub> – площади межфазных поверхностей между пузырьком и расплавом и между пузырьком и вогнутой подложкой. Они определяются следующими уравнениями [4]:

$$S_{31} = 2\pi r^2 (1 - \cos \alpha),$$
  

$$S_{32} = 2\pi R^2 (1 - \cos \beta).$$
(15)

Подставляя (15) в (14) и, разделив  $G_3$  на  $G_0$ , учитывая, что  $R \sin \beta = r \sin \alpha$ , а  $\sigma_{12} = kL_{C1}$  и  $\sigma_{23} = kL_{C3}$ , получаем:



Рис. 4. Пузырек водорода на вогнутой подложке: *1* – расплав силумина; *2* – пузырек; *3* – подложка

$$\frac{G_3}{G_0} = \frac{1 - \cos\alpha}{2} + \frac{L_{C3}}{L_{C1}} \frac{R^2}{2r^2} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2} \sin^2 \alpha} \right).$$
(16)

Уравнение (16) идентично уравнению (12). Это означает, что из анализа (16) и (8) следуют те же выводы, что и из (12) и (8). Следовательно, при R < 5r наиболее предпочтительной для образования и роста газовых пузырьков является не шероховатая, а гладкая подложка.

Полученные результаты о влиянии подложек на образование, рост и удаление пузырьков были проверены экспериментами по нагреву воды. Для этого выбирали три идентичных стакана из термостойкого, химически инертного к воде стекла с гладкой внутренней поверхностью. Емкость стакана и его внутренний диаметр дна составляли соответственно 150 см<sup>2</sup> и 5,6 см. Донные части двух стаканов выполняли шероховатыми. На внутреннюю поверхность одного из них был нанесен тонкий слой технического вазелина марки ОКБ 122-7. Все стаканы заполняли дистиллированной водой до отметки 100 см<sup>3</sup> и подвергали нагреванию на одной электроплите. Интенсивность образования и удаления пузырьков фиксировали визуально и по убыли массы воды за время кипения 35 мин. Было установлено, что наиболее интенсивно образование и удаление пузырьков происходило на гладкой смачиваемой донной поверхности стакана. Менее всего - на его несмачиваемой поверхности, покрытой техническим вазелином. Здесь процесс кипения начался на 4 мин позже, чем на гладком гидрофильном дне стакана. На нем процесс кипения происходил путем образования

и удаления относительно крупных пузырей пара. Несмачиваемая поверхность дна стакана создавала более мелкие пузыри пара. Установлено, что интенсивность образования и удаления пузырьков на гладкой смачиваемой поверхности была на 18 и 5% выше, чем на несмачиваемой и шероховатой поверхностях. Аналогичные опыты проводили со стеклянными лабораторными стаканами емкостью по 400 см<sup>3</sup> и внутренним диаметром дна 68 мм. Количество нагреваемой дистиллированной воды составляло 150 см<sup>3</sup> для каждой емкости. Было установлено, что интенсивность образования и удаления пузырьков пара на гладкой смачиваемой поверхности была на 27% выше, чем на несмачиваемой поверхности дна стакана. При этом его гидрофобность способствовала формированию более мелких пузырьков пара. Следовательно, при прочих равных условиях нагрева воды интенсивность образования и удаления пузырьков на гладкой смачиваемой поверхности немного выше, чем на аналогичной шероховатой и значительно больше, чем на несмачиваемой поверхности. Следовательно, результаты данных экспериментов подтверждают основные выводы из проведенных термодинамических расчетов.

При образовании и росте пузырьков газа на кристаллах α- и β-фазы в зависимости от пересыщения расплава силумина водородом он будет задерживать развитие (разветвления) этих дендритных фаз и огрублять микроструктуру отливки. Уменьшение содержания водорода в сплавах либо связывание его в гидриды в процессе образования и развития пузырьков будет приводить к модифицированию структуры отливки. Для этого в качестве модификаторов в основном используют такие

## <u>ANTES IS METRAAMETICS / 67</u> 4 (53), 2009 / 67

элементы, как Na, Ti и Zr. Последние два, растворяясь в силумине, служат только как гидридообразующие элементы. Натрий не растворим в жидком алюминии и не образует с ним никаких соединений. Следовательно, Na не является поверхностноактивным элементом для межфазной границы кристалл α-фазы – расплав. Поверхностное натяжение жидкого натрия меньше, чем у жидкого алюминия, поэтому при затвердевании расплава силумина Na будет находиться в виде эмульсии. Уменьшение поверхностного натяжения при обработке жидкого силумина натрием объясняется тем, что его  $L_{C3}$  меньше, чем для Al и Si. Это также приводит к тому, что на натриевой эмульсии будет происходить более интенсивное образование пузырьков водорода при затвердевании алюминиевокремниевого расплава. Следовательно, Na как модификатор алюминиево-кремниевой эвтектики не только рафинирует межфазные поверхности дендритов α- и β-фазы, но и защищает их от блокирующего действия пузырьков молекулярного водорода. Аналогичным образом действует стронций. Это можно объяснить тем, что удельный вес Sr и силумина почти одинаковый. Плотность Na значительно меньше, чем алюминиевых сплавов. Поэтому в расплаве силумина устойчивость стронциевой эмульсии выше, чем натриевой. Экспериментально установлено, что уменьшение содержания водорода в доэвтектическом силумине приводит к измельчению микроструктуры отливок [8].

Таким образом, следует полагать, что образование пузырьков водорода при затвердевании силуминов оказывает существенное влияние на микроструктуру отливок.

## Литература

1. Добаткин В. И., Габидуллин Р. М., Колачев Б. А., Макаров Г. С. Газы и окислы в алюминиевых деформируемых сплавах. М.: Металлургия, 1976.

2. Чернега Д. Ф., Бялик О. М., Иванчук Д. Ф., Ремизов Г. А. Газы в цветных металлах и сплавах. М.: Металлургия, 1982.

3. Чалмерс Б. Теория затвердевания. М.: Металлургия, 1968.

4. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М.: Наука, 1967.

5. А дамсон А.А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир, 1970. - 568 с.

6. Свойства элементов. Ч. 1. Физические свойства. Справочник. М.: Металлургия, 1976.

7. Физико-химические свойства окислов: Справ. / Под ред. Г. В. Самсонова М.: Металлургия, 1978.

8. К и л и н А. Б. Влияние элетрического тока на дегазацию и модифицирование алюминиевых сплавов // Литейное производство. 2002. № 8. С. 21–22.