КРИСТАЛЛИЗАТОР ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЧУГУНА

Для получения деталей станкостроения методами непрерывного литья необходимо разработать конструкцию кристаллизатора, обеспечивающего получение качественной отливки и обладающего надежными эксплуатационными свойствами. Попытки использования коробчатых кристаллизаторов из отдельных цельных стальных пластин размерами 400х400 мм не имели успеха из-за их коробления и по-явления в них трещин.

Для уменьшения термических напряжений в отдельных гранях кристаллизатора был разработан и испытен кристаллизатор, конструкция которого показана на рис. I.




Рис. І. Конструкция сборного кристалливатора

Кристаллизатор состоит из корпуса I, трех рабочих пластин 2.

паронитовой прокладки 3, двух коллекторов 4, один из которых служит для подвода охлаждающей воды, другой — для отвода ее, и сменных прокладок 5, позволяющих регулировать окорость воды.

Корпус кристалливатора изготавливается из стального листа толщиной 20 мм. Выбор такой большой толщины продиктован условия—ми жесткости, которой должен обладать корпус. Он воспринимает на себя термические нагрузки, возникающие в рабочих пластинах. Для подачи охлаждающей воды в каналы рабочих пластин в корпусе выполняли отверстия, суммарное сечение которых не меньше сечения кана-ла. Материалом для корпуса может служить любая марка стали.

Рабочие пластины кристаллизатора 2 крепились к корпусу при помощи шпилек 6. Поверхность пластин изготавливалась по седьмому классу чистоты. Завор между рабочими пластинами не должен превышать 0,5 мм. Увеличение завора может повести за собой затекание жидкого металла и нарушить процесс. При сборке кристалливатора необходимо соблюдать строгую параллельность швов. В качестве материала для рабочих пластин выбирались малоуглеродистые марки стали.

Кристаллизатор герметизировался паронитовыми прокладками, которые могут выдержать более высокие температуры, чем резиновые.