ВЛИЯНИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СРОК СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

Васильев С. В.

Белорусский национальный технический университет, Минск, Республика Беларусь

Потери мощности, вызванные воздействием высокочастотных гармоник напряжения и тока $\Box P_{\mathit{ГAP.ДB}}$, а также несимметрией напряжений, вносимых преобразователем частоты $\Box P_{\mathit{HEC.ДB}}$, приводит к повышенному нагреву обмоток асинхронного двигателя (АД). Хорошо известно, что обмотка статора АД очень чувствительна к перегреву, который может вызвать ускоренное старение изоляции. Воздействие преобразователя частоты на приводной АД приводит к перегреву двигателя, величину которого можно выразить следующим образом [1]:

$$\Box \tau = \tau_{HOM} \frac{\Box P_{\Gamma AP, \mathcal{A}B} + \Box P_{HEC, \mathcal{A}B} + \Box P_{\Pi V \Pi}}{\Box P_{HOM}} = \tau_{HOM} \frac{\Box P_{\Gamma AP, \mathcal{A}B} + \Box P_{HEC, \mathcal{A}B} + \Box P_{\Pi V \Pi}}{\Box P_{\Pi OCT} + \Box P_{\Pi EP}},$$

где $\tau_{{\scriptscriptstyle HOM}}$ - номинальная рабочая температура электродвигателя;

 $\Box P_{\mathit{HY\! I}}$ - потери мощности от пульсаций электромагнитного момента.

Коэффициент снижения срока службы АД под воздействием токов высших гармоник и несимметрии напряжения можно представить следующим образом

$$K_{CC} = 0.086 \Box \tau + \frac{(0.086 \Box \tau)^2}{2}.$$

Снижение срока службы АД можно выразить следующим образом $\Box t = t_{HOPM} \cdot K_{CC}$,

где t_{HOPM} - нормальный срок службы электродвигателя.

Из приведенных выражений видно, что наличие высокочастотных гармоник тока, протекающих в обмотках статора АД, под действием несинусоидального напряжения на выходе преобразователя частоты, несимметрия напряжения и пульсирующие электромагнитные моменты АД, приводят к сокращению срока службы приводного двигателя.

Механические колебания вращающихся частей двигателя, возникающие из-за наличия колебательных моментов, в силу их малости, в обычных условиях не приводят к проблемам. Исключение составляют случаи, когда необходимо использовать электродвигатель при частотах вращения, составляющих несколько оборотов в минуту и ниже, а также случаи, когда необходимо высокоточное регулирование. В этом случае, если частота вращающего момента становится равной фиксированной частоте крутильных колебаний системы «электродвигатель – рабочий

механизм», то наступает явление резонанса, сопровождающееся сильным шумом и вибрациями, а, иногда, и механическими повреждениями [2]. На резонансной частоте скорость вращательных перемещений в механической системе достигает максимальных значений. Также, угловая скорость и момент совпадают по фазам. Резонансную частоту можно определить следующим образом

$$f_{PE3} = \frac{1}{4\pi\sqrt{J\lambda\theta}},\tag{1}$$

где $\lambda\theta$ - податливость упругого элемента.

Возникновение колебательных моментов, обусловленных высшими гармоническими составляющими напряжения, может привести колебаниям вращающихся частей крутильным электродвигателя большими скоростями, В TOM случае, довольно колебательных моментов совпадут с резонансной частотой механической «электродвигатель – рабочий механизм», определяемой выражением (1). Это обстоятельство и объясняет появление негативных последствий ДЛЯ ΑД [2]. Системы автоматического управления современных преобразователей частоты осуществлять позволяют регулирование частоты вращения ротора АД с пропуском резонансных частот при разгоне и торможении. Как правило, есть возможность задания от 2 до 5 резонансных частот. Также, на некоторых преобразователях частоты, система автоматического управления позволяет задавать ширину резонансной зоны.

Известны электроприводы АД, частотные имеющими трёхфазные обмотки, смещенные в расточке статора друг относительно друга на некоторый угол θ . Каждая обмотка питается от своего ПЧ, причём две трёхфазные системы напряжений, подаваемые на обмотки АД, также сдвинуты во времени на некоторый угол у. При равенстве модулей этих углов будет минимальное значение коэффициента нелинейного искажения намагничивающей силы статора максимальное использование И габаритной мощности АД.

В кривой МДС такой шестифазной обмотки АД полностью отсутствуют пятая и седьмая гармоники, что является одним из важных преимуществ перед обычной трехфазной обмоткой. Устранение наиболее вредных для электрических машин пятой и седьмой гармоник уменьшает дополнительные потери, шум и вибрацию, устраняет провалы в кривой электромагнитного момента и увеличивает срок службы АД.

- 1. Васильев Б.Ю. Электропривод. Энергетика электропривода. М.: СОЛОН-Пресс, 2015. 267с.
- 2. Вершинин В.И., Загривный Э.А., Козярук А.Е. Электромагнитная и электромеханическая совместимость в электротехнических системах с полупроводниковыми преобразователями. СПб.: Санкт-Петербургский горный институт. 2000.— 67с.