

О безопасности газоснабжения городов и населенных пунктов

Филянович Л.П., Киселева Т.Н.

Белорусский национальный технический университет

С целью организации безопасной эксплуатации газового хозяйства технические руководители и специалисты организаций, осуществляющие проектирование, обслуживание и эксплуатацию должны пройти обучение. Порядок подготовки работников определен «Инструкцией...», утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2011 г. № 6. Учебно-программная документация подготовки, переподготовки и повышения квалификации должна предусматривать теоретические и практические формы обучения безопасным методам и приемам работы. При выполнении работ рабочие должны иметь при себе удостоверение. Повышение квалификации руководителей и специалистов должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет, а обучение рабочих – не реже 1 раза в 3 года в учреждении образования. К сварке газопроводов допускаются сварщики, прошедшие проверку квалификации (аттестованные) в установленном порядке и имеющие соответствующие сертификаты (удостоверения). Специалисты, осуществляющие контроль сварных соединений неразрушающими и разрушающими методами, должны пройти подготовку. Сварочные, изоляционные и другие виды работ при монтаже и ремонте объектов газораспределительной системы и газопотребления, а также контроль качества сварных соединений и испытания газопроводов должны проводиться в соответствии с требованиями технических правовых актов. На каждого сварщика должен вестись формуляр по установленной форме. В случае выявления дефектов монтажа членам комиссии предоставляется право в порядке контроля потребовать вскрытия любого участка газопровода для дополнительной проверки качества монтажа, а также проведения повторных испытаний газопровода.

Пуск газа в смонтированные газопроводы и оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления, проведение пусконаладочных работ разрешаются после выполнения работ по отделке газифицируемых помещений и благоустройству территории охранной зоны газопровода, а также подписания рабочей комиссией акта приемки по форме. Срок проведения пусконаладочных работ не должен превышать трех месяцев.

Объекты газораспределительной системы и газопотребления с оборудованием, требующим проведения пусконаладочных работ, принимаются в эксплуатацию после окончания этих работ при предъявлении рабочей комиссией исполнительной документации.