Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет CCCP по делам изобретений и открытий

ОПИСАНИЕ **ИЗОБРЕТЕНИЯ**

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 10,01,79 (21) 2711788/24-25

с присоединением заявки №

(23) Приоритет

Опубликовано 151280. Бюллетень № 46

Дата опубликования описания 181280.

(51) М. Кл.³

H 02 N 1/10

(53) УДК 621.319. .37(088.8)

(72) Авторы изобретения 3.П. Шульман, А.Д. Мацепуро, З.А. Новикова, В.М. Носов и Э.В. Курленко

(71)Заявители

Ордена Трудового Красного Знамени институт теплои массообмена им. А.В. Лыкова, АН Белорусской ССР и Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт

(54)СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ МАШИН

Изобретение относится к электростатическим (диэлектрическим) машинам и касается усовершенствования способа изготовления рабочей среды.

Известны рабочие среды для электростатических машин, состоящие из трех основных компонентов: непроводящей неполярной жидкости, частиц с высокой дисперсностью и адсорбционными свойствами и активатора, адсорбированного на поверхности частиц. Известна рабочая среда, в которой в качестве дисперсной фазы применен влажный аэросил.Влага, находящаяся в естественном состоянии на частицах дис- 15 и смешивание компонентов, например персной фазы, выполняет роль активатора. Способ изготовления такой рабочей среды заключается в смешивании компонентов и растирании их в механической ступке [1].

Недостатком этого способа является низкая температурная устойчивость рабочей среды и нестабильность скоростных характеристик электростатических машин, что обуславливается с одной сто-25 роны подбором компонентов (применение в качестве активатора воды и, вследствие этого, постоянный обмен влагой частиц дисперсной фазы с окружающей средой), а с другой стороны — самим

способом изготовления, по которому не производится никаких целенаправленных действий на частицы дисперсной фазы для повышения температурной устойчивости активатора на их поверхности.

Известна также рабочая среда, в которой в качестве активатора применен диэтиламин. Способ изготовления рабо-10 чей среды для электростатических машин включает предварительное высушивание частиц дисперсной фазы до постоянного веса, адсорбирование активатора на поверхности частиц: растиранием в механической ступке.

Способ осуществляют следующим образом.

Дисперсную фазу предварительно высушивают до постоянного веса для удаления влаги и всех посторонних включений с поверхности частиц дисперсной фазы, затем адсорбируют активатор на поверхности частиц, например выдерживанием диатомита в парах диэтиламина. После этого диатомит добавляют в трансформаторное масло и производят смешение компонентов, например растиранием в механической ступке. Рабочая 30 среда для электростатических машин,

Однако указанные факторы все же не обеспечивают требуемую температурную устойчивость рабочих сред и стабильность скоростных характеристик электростатических машин, так как при повышении температуры (выше 50°С) возможно удаление активатора с поверхности частиц дисперсной фазы. Первоначально улетучивается слабо связанные с поверхностью частиц слои активатора, что может происходить при незначительном нагреве (30-40°С) и особенно вследствие длительного использования рабочих сред, что понижает стабильность скоростных характеристик электростатических машин и повышает температурную неустойчивость рабочей среды.

Целью изобретения является улучшение температурной устойчивости среды.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе изготовления рабочей среды для электростатических машин, включающем предварительное высушивание частиц дисперсной фазы до постоянного веса, адсорбирование активатора на поверхности частиц и смещивание компонентов, например растиранием в механической ступке, частицы дисперсной фазы с адсорбированным на их поверхности активатором перед смещением компонентов подвергают изотермической выдержке, после чего производят стабилизирующий отпуск.

Изотермическую выдержку производят в интервале температур $60 - 80^{\circ}$ С в пределах 2 ч.

Стабилизирующий отпуск производят при $30-40^{\circ}$ С в течение 1 ч.

- Изотермическая выдержка частиц дисперсной фазы с адсорбированным на их поверхности активатором обеспечивает достижение определенного уровня стабильности активатора на поверхности частиц дисперсной фазы, так как в процессе изотермической выдержки происходит улетучивание неустойчивых верхних слоев активатора и оптимальное перераспределение его по поверхности частиц, а проведение стабилизиромнего отпуска позволяет закрепить полученные результаты и свойства частиц дисперсной фазы с адсорбирован-
- 20 В таблице приведены данные технических испытаний среды, изготовленной по предлагаемому способу. Рабочая среда представляет собой дисперсную композицию на основе аэросила, концентрацией 2 вес.% с содержанием активатора диэтиламина 6 вес.% от веса аэросила.

ным на их поверхности активатором.

Частицы дисперсной фазы с адсорбированным на их поверхности активатором подвергаются изотермической выдержке при 80°С в течение 2 ч.

После изотермической обработки проводится стабилизирующий отпуск в течение 1 ч при $30-40^{\circ}$ C.

35 Для получения сравнительных данных параллельно изготовлены также рабочие среды по известному способу одинакового весового процентного содержания активатора (диэтиламина) и дисперсной фазы.

Результаты приведены в таблице.

Условия испытания композиций рабочих сред (суспензий)

Скорость вращения ротора электростатического двигателя (n), об/мин, в рабочей среде, изготовленной по способу

·		
	предлагаемому	известному
Исходная суспензия: 20 ⁰ C	22,5	22,0
Суспензия после выдержки при 40°C в течение 2,5 ч	22,0	22,2
Суспензия после выдержки при 70°C в течение 1-1,5 ч	21,4	17,8
Суспензия после выдержки при 90 ⁰ С в течение 2,5 ч	23,5	16,7
Суспензия после выдержки при 120 ⁰ С в течение 1,5 ч	12,0	0
Контрольная порция суспензии при хранении в течение месяца при комнатной температуре	21,1	15,2

Использование предлагаемого способа изготовления рабочих сред для электростатических машин по сравнению с известными способами обеспечивает улучшение температурной устойчивости рабочих сред; повышение стабильности скоростных характеристик электростатических машин при работе в различных температурных режимах; расширение температурного диапазона рабочей среды; увеличение стабильности рабочих сред при их длительном хранении.

Все это значительно повышает надежность работы электростатических машин.

Формула изобретения

1. Способ изготовления рабочей среды для электростатических машин, включающий предварительное высуши-вание частиц дисперсной фазы до постоянного веса, адсорбирование активатора на поверхности частиц и смеши-

вание компонентов, например растиранием в механической ступке, о т л и ч а ю м и й с я тем, что, с целью улучшения температурной устойчивости среды; частицы дисперсной фазы с адсорбированным на их поверхности активатором перед смешиванием компонентов подвергают изотермической выдержке, после чего производят стабилизирующий отпуск.

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю - 10 щ и й с я тем, что выдержку производят в интервале температур 60-80°C в пределаж 2 ч.

3. Способ по п. 1, о т л и ч а ю — щ и й с я тем, что стабилизирующий. 15 отпуск производят при 30-40°C в те-чение 1 ч.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР

10 № 489187, кл. Н 02 N 1/10, 1973. 2. Авторское свидетельство СССР № 498699, кл. Н 02 N 1/10, 1973(прототип).

Составитель Б. Баев Техред Е. Гаврилешко

КорректорГ. Назарова

Заказ 8373/67

Редактор Ю. Петрушко

Тираж 783 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

6