Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ЮНЕСКО

«Энергосбережение и возобновляемые источники энергии»

Н.Г. Хутская Г.И. Пальчёнок

РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ИДЕАЛЬНОМ ГАЗЕ

Методическое пособие по дисциплине «Термодинамика» для студентов специальности 1–43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент»

Минск БНТУ 2012 УДК 621.1.016.7(075.8) ББК 31.31.я7 Х98

Хутская, Н.Г.

X98 термодинамических процессов В идеальном газе: пособие дисциплине«Термодинамика» метолическое по ДЛЯ 1 - 4301 06 «Энергоэффективные студентов специальности технологии и энергетический менеджмент» / Н.Г. Хутская, Г.И. Пальчёнок. - Минск: БНТУ, 2012. - 57 с.

ISBN 978-985-550-034-7.

Рассмотрены методы расчета термодинамических свойств идеального газа с учетом зависимости теплоемкости от температуры и использование их при анализе термодинамических процессов.

Методическое пособие составлено в соответствии с учебным планом кафедры ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии» по дисциплине «Термодинамика» для студентов специальности 1—43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент».

Настоящее методическое пособие издано благодаря спонсорской поддержке норвежской фирмы New Energy Performance AS (NEPAS).

УДК 621.1.016.7(075.8) ББК31 31 я7

ISBN978-985-550-034-7

- © Хутская Н.Г., Пальчёнок Г.И., 2012
- © Белорусский национальный технический университет, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

1.	РАСЧЕТ СВОЙСТВ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ	5
2.	РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗ	8A9
	2.1. Изохорный процесс	9
	2.2. Изобарный процесс	
	2.3. Изотермический процесс	
	2.4. Адиабатный процесс	
	2.4.1.Метод конечной энтропии в	
	адиабатного процесса	_
	2.5. Политропный процесс	29
ЗАДАЧ]	И	39
	ИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ	

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИН

- Т, К абсолютная температура;
- р, Па- давление;
- v, м³/кг удельный объем;
- $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\mu}/\mu$, кДж/кг К удельная газовая постоянная;
- $\mathbf{R}_{\mu} = 8.314 \text{ кДж/кмоль K}$ универсальная газовая постоянная;
- μ, кг/кмоль масса киломоля газа;
- и, кДж/кг удельная внутренняя энергия;
- **h**, кДЖ/кг удельная энтальпия;
- с , кДж/кг К удельная изобарная теплоемкость;
- с у. кДж/кгК удельная изохорная теплоемкость;
- с " кДж/кгК удельная теплоемкость газа в политропном процессе;
- s, кДж/кгК удельная энтропия;
- s ⁰ кДж/кгК температурная составляющая удельной энтропии;
- **q**, кДж/кг удельная теплота;
- *I*, кДж/кг удельная работа расширения;
- **k** показатель адиабаты;
- **n** показатель политропы.

Идеальный газ - газ, молекулы которого не имеют собственного объема и взаимодействуют упругими соударениями. Это означает, что внутренняя энергия такого газа представляет собой сумму энергий его молекул и не включает составляющую потенциальной энергии, зависящую от расстояния между молекулами (т.е. плотности газа)

1. РАСЧЕТ СВОЙСТВ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Термические свойства (p, v, T) идеального газа связаны между собой уравнением состояния

$$pv = RT (1.1)$$

из которого для рассматриваемого состояния при двух заданных параметрах определяется неизвестный третий.

Для идеального газа внутренняя энергия и энтальпия являются функцией только температуры, т.е.

$$du = c_{\nu}dT; (1.2)$$

$$dh = c_n dT. (1.3)$$

Для всех идеальных газов и изохорная теплоемкость, и изобарная теплоемкость возрастают с увеличением температуры. молекула газа, тем значительнее отличие его Чем сложнее теплоемкости ОТ величины, следующей ИЗ элементарной молекулярно-кинетической теории. Значения теплоемкостей при температурах различных вычисляются по данным спектроскопических исследований и приводятся в справочнике [1].

Принимая, что при некоторой температуре T_0 значение внутренней энергии u_0 равняется нулю, отсчитанная от этой точки внутренняя энергия u при температуре T определится как

$$u = \int_{T_0}^T c_{\nu} dT . \tag{1.4}$$

Поскольку энтальпия связана с внутренней энергией соотношением

$$h = u + pv \tag{1.5}$$

или, учитывая (1.1):

$$h = u + RT (1.6)$$

то величины энтальпии должны отсчитываться от той же температуры T_0 .

В начале отсчета $u_0 = 0$, $h_0 = RT_0$. Тогда энтальпия

$$h = \int_{T_0}^{T} c_p dT + h_0 \tag{1.7}$$

Таблицы вычисленных таким образом величин внутренней энергии и энтальпии для различных газов приведены в [1].

В отличие от внутренней энергии и энтальпии энтропия идеального газа является функцией двух параметров.

Подставив в аналитическое выражение второго закона термодинамики для обратимых процессов

$$ds = \frac{dq}{T},\tag{1.8}$$

теплоту dq из уравнения первого закона термодинамики

dq = du + pdv = du + d(pv) - vdp = d(u + pv) - vdp = dh - vdp (1.9) получим

$$ds = \frac{dq}{T} = \frac{dh}{T} - \left(\frac{v}{T}\right)dp \tag{1.10}$$

Учитывая, что pv=RT, следовательно $\frac{v}{T}=\frac{R}{p}$, а также, что $dh=c_{p}dT$, получим

$$ds = \frac{dq}{T} = \left(\frac{c_p}{T}\right) dT - \left(\frac{R}{p}\right) dp \tag{1.11}$$

Примем s=0 (начало отсчета энтропии) при параметрах p_0 и T_0 . Тогда для получения значения энтропии при давлении p и температуре T проинтегрируем выражение (1.11)

$$s = \int_{T_0}^{T} \frac{c_p dT}{T} - R \ln \frac{p}{p_0}$$
 (1.12)

Если принять в первом приближении теплоемкость $c_{p} = const,$ то

$$s = c_p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0}$$
 (1.13)

Для получения точного значения энтропии необходимо при интегрировании первого члена в (1.11) учесть зависимость теплоемкости от температуры. Обозначим температурную составляющую энтропии

$$s^{0} = \int_{T_{0}}^{T} \frac{c_{p} dT}{T} \tag{1.14}$$

Тогда

$$s = s^0 - R \ln \frac{p}{p_0} \tag{1.15}$$

Значения s^0 , рассчитанные с учетом точной зависимости c_p от температуры, приведены в [1,6].

Можно получить формулу для расчета энтропии в зависимости от температуры и удельного объема. Для этого в выражение (1.8) подставляем dq из уравнения первого закона термодинамики

$$dq = du + pdv (1.16)$$

Получим

$$ds = \frac{du}{T} + \frac{p}{T}dv \tag{1.17}$$

С учетом pv = RT и, следовательно, $\frac{p}{T} = \frac{R}{v}$ и $du = c_v dT$ получим

$$ds = \frac{c_v dT}{T} + \frac{Rdv}{v} \tag{1.18}$$

Проинтегрировав это выражение от выбранного начала отсчета (T_0, v_0) , получим

$$s = \int_{T_0}^{T} \frac{c_v dT}{T} + R \ln \frac{v}{v_0}$$
 (1.19)

Считая в первом приближении теплоемкость постоянной,

$$s = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{v}{v_0}$$
 (1.20)

Точное значение энтропии можно получить, если

$$s_{v} = \int_{T_0}^{T} \frac{c_{v}dT}{T} \tag{1.21}$$

и тогда

$$s = s_{v} + R \ln \frac{v}{v_{0}} \tag{1.22}$$

Значения $s_{\mathcal{V}}$ и $s^{\mathcal{O}}$ связаны между собой следующим соотношением (с учетом уравнения Майера $c_{\mathcal{D}}=c_{\mathcal{V}}+R$)

$$s_{v} = \int_{T_{0}}^{T} \frac{c_{p} - R}{T} dT = \int_{T_{0}}^{T} \frac{c_{p}}{T} dT - R \ln \frac{T}{T_{0}} = s^{0} - R \ln \frac{T}{T_{0}}$$
 (1.23)

2. РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

При анализе процессов изменения состояния идеального газа сначала при известных начальных параметрах определяются термические параметры газа в конечном состоянии процесса. Затем с помощью таблиц термодинамических свойств могут быть определены значения всех свойств газа, являющихся функциями состояния и их изменения в результате изменения параметров газа.

Наконец вычисляется количество подведенной теплоты и работа, совершаемая газом.

Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии при известных параметрах начального и конечного состояний не зависит от вида процесса и вычисляется для всех процессов одинаково

$$\Delta u = u_2(T_2) - u_1(T_1);$$
 (2.1)

$$\Delta h = h_2(T_2) - h_1(T_1); \qquad (2.2)$$

$$\Delta s = s_2(T_2, p_2) - s_1(T_1, p_1) = s_2^0(T_2) - s_1^0(T_1) - R \ln \frac{p_2}{p_1}, \quad (2.3)$$

где u(T), h(T), $s^O(T)$ - величины, взятые при соответствующих температурах в таблицах термодинамических свойств газов.

При рассмотрении конкретных видов процессов все они предполагаются обратимыми.

2.1. Изохорный процесс

Изохорным процессом называется процесс, протекающий при неизменном удельном объеме газа, т.е. v=const или dv=0.




Рис. 2.1. 1-2 - изохорный подвод тепла 1'- 2' - изохорный отвод тепла

В этом процессе изменяются температура и давление газа, соотношение между которыми можно получить, используя уравнение состояния для конечного и начального состояний

$$p_2 v = RT_2$$
$$p_1 v = RT_1$$

Разделив первое на второе, получим

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} \tag{2.4}$$

Знаки изменения давления и температуры совпадают, что видно из дифференцирования уравнения состояния vdp = RdT, следовательно, при нагревании газа повышается его давление и наоборот.

Работа расширения

$$dl = pdv = 0 (2.5)$$

(т.к. dv=0) в данном процессе не производится. Поэтому из уравнения первого закона термодинамики dq=du+pdv следует, что в изохорном процессе

$$dq = du$$

или

$$q_{1-2} = u_2(T_2) - u_1(T_1), (2.6)$$

т.е. вся подводимая к газу теплота затрачивается на изменение внутренней энергии.

$$u_{2}(T_{2}) - u_{1}(T_{1}) = \int_{T_{1}}^{T_{2}} \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v} dT = \int_{T_{1}}^{T_{2}} c_{v} dT$$
 (2.7)

Для теплоемкости, постоянной в некотором интервале температур

$$q_{1-2} = c_{\nu}(T_2 - T_1) \tag{2.8}$$

В этом случае изменение энтропии можно определить

$$s_2(T_2) - s_1(T_1) = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_v}{T} dT = c_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$
 (2.9)

2.2. Изобарный процесс

Изобарным называется процесс, протекающий при неизменном давлении и, следовательно, определяемый условием p=const или dp=0.

В этом процессе изменяется температура и удельный объем газа, соотношение между которыми можно получить, применяя уравнение состояния для конечного и начального состояний газа

$$p v_2 = RT_2$$
$$p v_1 = RT_1$$

Разделив первое на второе, получим

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1} \tag{2.10}$$




Рис. 2.2. 1-2- изобарный подвод тепла 1'-2' - изобарный отвод тепла

Из уравнения состояния после дифференцирования можно получить в этом случае pdv=RdT, следовательно, знаки изменений температуры и удельного объема совпадают, т.е. при возрастании температуры газа увеличивается его удельный объем (уменьшается плотность).

Работа расширения в изобарном процессе

$$l = \int_{v_1}^{v_2} p dv = p(v_2 - v_1)$$
 (2.11)

С учетом уравнения состояния p v = RT

$$l = R(T_2 - T_1) \tag{2.12}$$

Количество теплоты, сообщаемой при нагреве или отдаваемой при охлаждении, определяется следующим образом. Уравнение первого закона термодинамики

$$dq = du + pdv = du + d(pv) - vdp = d(u + pv) - vdp =$$

= $dh - vdp$ (2.13)

при p = const

$$dq_{p} = dh (2.14)$$

или в интегральной форме

$$q_{1-2} = h_2(T_2) - h_1(T_1), (2.15)$$

т.е. вся подводимая к газу теплота затрачивается на изменение энтальпии газа.

$$h_2(T_2) - h_1(T_1) = \int_{T_1}^{T_2} \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT$$
 (2.16)

Для теплоемкости, постоянной в некотором интервале температур

$$q_{1-2} = h_2(T_2) - h_1(T_1) = c_p(T_2 - T_1)$$
 (2.17)

Изменение энтропии для изобарного процесса

$$s_2(T_2) - s_1(T_1) = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_p}{T} dT = c_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$
 (2.18)

2.3. Изотермический процесс

Изотермическим процессом называется процесс, протекающий при неизменной температуре и, следовательно, определяемый условием T=const или dT=0.




Рис. 2.3. 1-2 - изотермическое расширение 1'- 2' - изотермическое сжатие

В изотермическом процессе внутренняя энергия и энтальпия, являющиеся функциями только температуры, остаются неизменными, т.е.

$$du = c_v dT = 0$$
$$dh = c_p dT = 0$$

Используя уравнение состояния pv = RT с учетом T = const , получаем

$$pv = const (2.19)$$

или

$$p_1 v_1 = p_2 v_2 \tag{2.20}$$

для начального и конечного состояний. Соотношение параметров в изотермическом процессе

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{p_1}{p_2} \tag{2.21}$$

Дифференцируя уравнение состояния с учетом T=const, получим

$$d(pv) = pdv + vdp = 0$$
 или $pdv = -vdp$, (2.22)

следовательно, знак изменения удельного объема противоположен знаку изменения давления, т.е. расширение газа сопровождается уменьшением его давления и наоборот.

Работа идеального газа

$$l = \int_{v_1}^{v_2} p dv \,. \tag{2.23}$$

Подставив значение p из уравнения состояния $p = \frac{RT}{v}$ в выражение (2.23) , получим

$$l = \int_{v_2}^{v_1} \frac{RT}{v} dv. \tag{2.23a}$$

Отсюда

$$l = \int_{v_1}^{v_2} \frac{RT}{v} dv = RT \int_{v_1}^{v_2} \frac{dv}{v} = RT \ln \frac{v_2}{v_1}.$$
 (2.24)

С учетом (2.21)

$$l = RT \ln \frac{p_1}{p_2}). \tag{2.25}$$

Выразив RT из уравнения состояния ($p_1v_1 = RT$), получим

$$l = p_1 v_1 \ln \frac{v_2}{v_1}. \tag{2.26}$$

И

$$l = p_1 v_1 \ln \frac{p_1}{p_2}. (2.27)$$

С учетом того что изменение внутренней энергии в изотермическом процессе равно нулю, вся теплота, подведенная в изотермическом процессе, идет на совершение работы, т.е.

$$dq = dl$$
 или $q_{1-2} = l$. (2.28)

Поэтому для определения теплоты можно использовать любую из формул (2.24)-(2.26). Контроль правильности вычислений для данного процесса целесообразно осуществлять с помощью второго закона термодинамики в интегральной форме

$$q_{1-2} = \int_{s_1}^{s_2} T ds = T(s_2 - s_1). \tag{2.29}$$

Изменение энтропии в изотермическом процессе

$$s_2(T_2) - s_1(T_1) = \frac{q_{1-2}}{T}.$$
 (2.30)

С учетом (2.24) и (2.25)

$$s_2(T_2) - s_1(T_1) = R \ln \frac{v_2}{v_1}$$
 (2.31)

И

$$s_2(T_2) - s_1(T_1) = R \ln \frac{p_1}{p_2}$$
 (2.32)

Поскольку в изотермическом процессе подвод или отвод теплоты не приводит к изменению температуры системы, теплоемкость его бесконечна

$$c_T = \pm \infty \tag{2.33}$$

- + при подводе теплоты к системе;
- при отводе теплоты от системы.

2.4. Адиабатный процесс

Адиабатным называется процесс, в котором к газу не подводится и не отводится теплота, и определяемый условием dq=0. Такой процесс может быть осуществлен в устройстве, снабженном идеальной теплоизоляцией, или процесс должен происходить настолько быстро, чтобы не успевал произойти теплообмен с окружающей средой.




Рис. 2.4.
1-2 - адиабатное расширение
1'- 2' - адиабатное сжатие




Рис.2.5. Обратимые и необратимые процессы в T,s-диаграмме.

- 1-2 обратимое адиабатное сжатие,
- 1-2д необратимое адиабатное сжатие,
- 3-4 обратимое адиабатное расширение,
- 3-4д необратимое адиабатное расширение.

Необратимое адиабатное сжатие и необратимое адиабатное расширение происходят до такого же давления, как и обратимое, но конечная точка процесса всегда смещается вправо.

Для обратимого адиабатного процесса уравнение второго закона термодинамики

$$ds = \frac{dq}{T} = 0, (2.34)$$

из чего следует, что процесс протекает при неизменной энтропии газа, т.е. s = const. Поэтому обратимый адиабатный процесс называют изоэнтропным.

Необратимый адиабатный процесс изоэнтропным не является. Tds > dq, ds > 0.

Определим соотношения, связывающие изменение параметров в адиабатном процессе. Запишем уравнения первого закона термодинамики

$$dq = du + pdv = c_v dT + pdv = 0 (2.35)$$

$$dq = dh - vdp = c_{p}dT - vdp = 0 (2.36)$$

Разделив уравнение (2.36) на (2.35), получим

$$\frac{c_p dT}{c_v dT} = \frac{-v dp}{p dv} = \frac{c_p}{c_v} = -\frac{v}{p} \left(\frac{dp}{dv}\right)$$
 (2.37)

Введем величину $k = \frac{c_p}{c_v} = -\frac{v}{p}(\frac{dp}{dv})$ - показатель адиабаты.

Дифференциальное уравнение адиабатного процесса

$$k = -\frac{\frac{dp}{p}}{\frac{dv}{v}} \quad \text{или} \quad k\frac{dv}{v} = -\frac{dp}{p}$$
 (2.38)

Показатель адиабаты k является функцией температуры. В качестве первого приближения принимаем k = const. Интегрируя уравнение (2.38), получим

$$k \int_{v_{1}}^{v_{2}} \frac{dv}{v} = -\int_{p_{1}}^{p_{2}} \frac{dp}{p} = \int_{p_{2}}^{p_{1}} \frac{dp}{p},$$

$$k \ln \frac{v_{2}}{v_{1}} = \ln \frac{p_{1}}{p_{2}},$$

$$\left(\frac{v_{2}}{v_{1}}\right)^{k} = \frac{p_{1}}{p_{2}}$$

$$pv^{k} = const$$

$$p_{1}v_{1}^{k} = p_{2}v_{2}^{k}$$
(2.39)

Значение показателя адиабаты k можно приближенно оценить на основе элементарной молекулярно-кинетической теории, по которой теплоемкость газа зависит от числа атомов молекулы. В соответствии с этой теорией для одноатомных газов k=1.67, для двухатомных (к ним относится и воздух) k=1.4, для трех- и многоатомных k=1.29.

Получим соотношения между параметрами в адиабатном процессе. Из уравнения состояния $p = \frac{RT}{v}$. Подставив p в выражение (2.40), получим

$$\left(\frac{RT_1}{v_1}\right)v_1^k = \left(\frac{RT_2}{v_2}\right)v_2^k,
T_1v_1^{k-1} = T_2v_2^{k-1},$$
(2.41)

или

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1},\tag{2.42}$$

Выразив из уравнения состояния $v = \frac{RT}{p}$ и подставив его (2.40), получим

$$p_{1} \left(\frac{RT_{1}}{p_{1}}\right)^{k} = p_{2} \left(\frac{RT_{2}}{p_{2}}\right)^{k},$$

$$\frac{T_{1}^{k}}{p_{1}^{k-1}} = \frac{T_{2}^{k}}{p_{2}^{k-1}},$$
(2.43)

$$\frac{p_2^{k-1}}{p_1^{k-1}} = \frac{T_2^{k}}{T_1^{k}}; \qquad \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{k-1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{k},$$

или

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} \tag{2.44}$$

Продифференцировав выражение (2.41) или $Tv^{k-1} = const$, получим

$$T \cdot (k-1) \cdot v^{k-2} dv + v^{k-1} dT = 0,$$

Разделив на v^{k-1}

$$T \cdot (k-1) \cdot v^{-1} dv + dT = 0,$$

Тогда

$$dT = -\frac{T}{v} \cdot (k-1)dv, \qquad (2.45)$$

Откуда следует, что при k>1 сжатие газа сопровождается повышением его температуры, а расширение - понижением.

Аналогично продифференцируем (2.43)

$$\frac{T^k}{p^{k-1}} = const, \text{ или } T^k p^{1-k} = const,$$

Получим

$$k \cdot T^{k-1} \cdot p^{1-k} dT + T^k \cdot (1-k) \cdot p^{1-k-1} dp = 0,$$

$$k \cdot T^{k-1} \cdot p^{1-k} dT = -T^k \cdot (1-k) \cdot p^{1-k-1} dp = T^k \cdot (k-1) \cdot p^{-k} dp$$

$$dT = \frac{k-1}{k} \frac{T^k}{T^{k-1}} \frac{p^{-k}}{p^{1-k}} dp = \frac{k-1}{k} \frac{T}{p} dp$$
(2.4)

Следовательно, с повышением давления температура газа увеличивается, а с понижением давления - уменьшается.

работу адиабатного Определим процесса. Для этого воспользуемся уравнением первого закона термодинамики

$$dq = du + dl = 0$$
,

Отсюда du = -dl.

$$l = u_1(T_1) - u_2(T_2), (2.47)$$

(2.46)

т.е. работа расширения совершается в адиабатном процессе за счет убыли внутренней энергии.

$$l = \int_{v_1}^{v_2} p dv \tag{2.48}$$

Записав уравнение адиабатного процесса $p v^k = p_i v_i^k$ и выразив отсюда $p = \frac{p_1 v_1^k}{1 + k}$, подставим его в (2.48). Получим

$$l = \int_{v_1}^{v_2} p dv = \int_{v_1}^{v_2} p_1 v_1^k \frac{dv}{v^k} = -\frac{1}{k-1} p_1 v_1^k \left(\frac{1}{v^{k-1}}\right)_{v_1}^{v_2} =$$

$$= -\frac{1}{k-1} p_1 v_1^k \left(\frac{1}{v_2^{k-1}} - \frac{1}{v_1^{k-1}} \right) = -\frac{1}{k-1} p_1 v_1^k \cdot \frac{1}{v_1^{k-1}} \left(\frac{v_1^{k-1}}{v_2^{k-1}} - 1 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k-1} p_1 v_1^{k-k+1} \left[\left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} - 1 \right] = -\frac{1}{k-1} p_1 v_1 \left[\left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} - 1 \right] = (2.49)$$

$$= \frac{1}{k-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} \right]$$

С учетом (2.40)

$$\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} = \left(\frac{p_2}{v_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$$

Тогда

$$l = \frac{1}{k-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{v_1} \right)^{(k-1)/k} \right]$$
 (2.50)

С учетом $p_1 v = RT_1$

$$l = \frac{RT_1}{k-1} \left| 1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} \right| \tag{2.51}$$

$$l = \frac{RT_1}{k-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{v_1} \right)^{(k-1)/k} \right]$$
 (2.52)

С учетом (2.42)

$$l = \frac{RT_1}{k-1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{R}{k-1} \left(T_1 - T_2 \right)$$
 (2.53)

С учетом (1.1)

$$l = \frac{p_1 v_1}{k - 1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) \tag{2.54}$$

$$l = \frac{1}{k-1} \left(p_1 v_1 - \frac{p_1 v_1}{T_1} T_2 \right) = \frac{1}{k-1} \left(p_1 v_1 - R T_2 \right) =$$

$$= \frac{1}{k-1} \left(p_1 v_1 - p_2 v_2 \right)$$
(2.55)

2.4.1.Метод конечной энтропии в расчете адиабатного процесса

Приведенные формулы для соотношений параметров и вычисления работы являются приближенными вследствие того, что при выводе их было использовано условие k=const. В действительности теплоемкости идеальных газов изменяются с изменением температуры, следовательно, изменяется и показатель адиабаты k.

$$k = \frac{c_p}{c_v} = \frac{c_v + R}{c_v} = 1 + \frac{R}{c_v}$$

С ростом температуры изохорная теплоемкость всех газов, возрастает, одноатомных, монотонно следовательно, показатель адиабаты k уменьшается. При невысоких температурах значения k близки к величинам, рассчитанным по молекулярнокинетической теории, при высоких температурах они уменьшаются. Если пренебречь зависимостью k от температуры, то можно получить существенные погрешности в расчете параметров конечного состояния и работы газа в процессе. В инженерных расчетах адиабатный процесс является основным процессом, в ИЛИ котором получается затрачивается работа теплоэнергетических или холодильных установок, и точность его расчета оказывает заметное влияние на экономичность работы установок.

Более точные формулы можно получить, учитывая зависимость показателя адиабаты k от температуры, предварительно выбрав соответствующий вид такой зависимости. Но в этом случае полученные формулы являются громоздкими и

неудобными для расчетов. В связи с этим целесообразно использовать другой метод точного расчета адиабатного процесса, учитывающий зависимость теплоемкости газов от температуры и основанный на применение таблиц термодинамических свойств газов.

Для обратимого адиабатного процесса (изоэнтропного) $s=const, \quad ds=0$. Для такого процесса уравнение (2.3) можно записать как

$$\Delta s = s_2^0(T_2) - s_1^0(T_1) - R \ln \frac{p_2}{p_1} = 0, \tag{2.56}$$

Зная температуру по таблицам [1-3] легко найти величину $s^0(T)$, являющуюся однозначной функцией температуры, и наоборот. В этом случае учитывается влияние зависимости теплоемкости газа от температуры на конечное состояние процесса. Данный метод, основанный на применении таблиц энтропии, называют методом конечной энтропии.

Предположим, начальное состояние процесса задано параметрами p_1 и T_1 , а для конечного состояния известно p_2 . Уравнение (2.56) в этом случае удобно представить в виде

$$s_2^0(T_2) = s_1^0(T_1) + R \ln \frac{p_2}{p_1},$$
 (2.57)

Для заданного газа с помощью таблиц [1-3] по температуре T_1 определяются значения $s_1^0(T_1),\ u_1(T_1),\ h_1(T_1),\ satem$ по формуле (2.57) определяется $s_2^0(T_2),$ а далее по этому значению в таблицах находится температура T_2 и соответствующие ей значения $u_2(T_2)$ и $h_2(T_2)$ Удельный объем газа в начальном и конечном состояниях определяются из уравнения состояния, а работа расширения по формуле (2.47).

Если для рассчитываемого процесса в начальном и конечном состояниях известно не давление, а удельный объем, т.е. T_1, v_1 и v_2 , то для применения метода конечной энтропии следует использовать формулу (1.22).

$$s_{v2}(T_2) + R \ln \frac{v_2}{v_0} = s_{v1}(T_1) + R \ln \frac{v_1}{v_0},$$

$$s_{v2}(T_2) = s_{v1}(T_1) + R \left[\ln \frac{v_1}{v_0} - \ln \frac{v_2}{v_0} \right] = s_{v1}(T_1) + R \ln \frac{v_1}{v_2}, \quad (2.58)$$

Порядок расчета здесь такой же как и в предыдущем случае с тем отличием, что вместо таблиц функций $s^0(T)$, применяются таблицы функций $s_v(T)$ [3]. Давление в начальном и конечном состояниях вычисляются из уравнения состояния, а работа расширения по формуле (2.47). Нахождение конечной температуры газов в этом случае ведется следующим образом. Подставим в (2.58) вместо $s_v(T)$ их выражение из (1.23)

$$s_{2}^{0}(T_{2}) - R \ln \frac{T_{2}}{T_{0}} = s_{1}^{0}(T_{1}) - R \ln \frac{T_{1}}{T_{0}} + R \ln \frac{v_{1}}{v_{2}},$$

$$s_{2}^{0}(T_{2}) = s_{1}^{0}(T_{1}) - R \ln \frac{T_{1}}{T_{2}} + R \ln \frac{v_{1}}{v_{2}}$$
(2.59)

Если для конечного состояния задана температура T_2 , то используя таблицы значений $s^0(T)$, и формулу (2.57), можно определить давление p_2 , а затем все другие необходимые величины. Преобразуем формулу (2.57)

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{s_2^0(T_2) - s_1^0(T_1)}{R},$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \exp\left[\frac{s_2^0(T_2) - s_1^0(T_1)}{R}\right] = \frac{\exp\left[\frac{s_2^0(T_2)}{R}\right]}{\exp\left[\frac{s_1^0(T_1)}{R}\right]},$$

Обозначим функцию

$$\exp\left[\frac{s^0(T)}{R}\right] = \pi_0(T) \tag{2.60}$$

и назовем ее относительным давлением. Тогда получим

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{\pi_{02}(T_2)}{\pi_{01}(T_1)},\tag{2.61}$$

Аналогично из формулы (2.58)

$$\ln \frac{v_1}{v_2} = \frac{s_{v2}(T_2) - s_{v1}(T_1)}{R},$$

$$\ln \frac{v_2}{v_1} = -\frac{s_{v2}(T_2) - s_{v1}(T_1)}{R}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \exp\left[-\frac{s_{v2}(T_2) - s_{v1}(T_1)}{R}\right] = \frac{\exp\left[-\frac{s_{v2}(T_2)}{R}\right]}{\exp\left[-\frac{s_{v1}(T_1)}{R}\right]}$$

Обозначим функцию

$$\exp\left[-\frac{s_{\nu}(T)}{R}\right] = \Theta_0(T) \tag{2.62}$$

и назовем ее относительным объемом. Используя эту функцию, запишем

$$\left(\frac{v_2}{v_1}\right) = \frac{\Theta_{02}(T_2)}{\Theta_{01}(T_1)} \tag{2.63}$$

Значения функций $\pi_0(T)$ и $\Theta_0(T)$ табулированы в диапазоне температур 223-1723 К для ряда газов в [1], а также приведены в приложении [3]. При расчете адиабатного процесса в зависимости от того, задан ли он отношением давлений $\frac{p_2}{p_1}$ или

удельных объемов $\frac{v_2}{v_1}$ по формулам (2.61) или (2.63), вычисляют значение одной из функций $\pi_{02}(T_2)$ и $\Theta_{02}(T_2)$, с помощью которого по таблицам [1.3] находят температуру T_2 . После этого все

которого по таблицам [1,3] находят температуру T_2 . После этого все другие параметры определяют из уравнения состояния, а работу по формуле (2.47).

Пример 1.

 $1~{\rm Kr~CO_2}$ имеющего начальные давление p_1 =0.6 МПа и температуру t_1 =500 o С расширяется адиабатно до конечного давления p_2 =0.12 МПа. Определить конечные температуру и удельный объем газа и работу его расширения. Для решения применить метод конечной энтропии.

Решение

По таблице [1] при начальной температуре газа 500^{O} С находим следующие значения величин $u_1 = 533.88 \ \kappa \mbox{Дж/кг}, \ s_1^{0}(T) = 5.8078 \ \kappa \mbox{Дж/кг}$ К. По формуле (2.57) определяем $s_2^{0}(T)$

$$s_2^0(T_2) = s_1^0(T_1) + R \ln \frac{p_2}{p_1} = 5.8078 + 8.314/44 \ln(0.12/0.6) = 5.5381$$

кДж/кг:К

По этому значению $s_2^0(T_2)$ в таблице [1] находим $t_2=335^{O}\mathrm{C},\ u_2=399.93\ \kappa \mathcal{J}$ же/кг.

Удельный объем в конечном состоянии

$$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{8314(335 + 273,15)}{44 \cdot 0,12 \cdot 10^6} = 0,958 \text{ m}^3/\kappa c$$

Работа расширения

$$l = u_1(T_1) - u_2(T_2) = 533.88 - 399.93 = 133.95$$
 кДжс/кг.

Пример 2

1 кг азота, имеющего начальные параметры p_1 =0.11 МПа и t_1 =20 o C адиабатно сжимается до давления p_2 =1 МПа. Определить конечные параметры и работу сжатия газа. Расчет выполнить с помощью функций $\pi_0(T)$ и $\Theta_0(T)$..

Решение

По таблице [1] для начального состояния при температуре t_1 =20 o C находим $u_1=217,08$ кДж/кг, $\pi_{01}(T_1)$ =0,9486, $\Theta_{01}(T_1)$ =9172.

Удельный объем азота в начальном состоянии вычисляем из уравнения состояния

$$v_1 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{8314(20 + 273,15)}{28 \cdot 0,11 \cdot 10^6} = 0,7914 \text{ m}^3/\kappa c$$

В таблицах [1] по значению $\pi_{02}(T_2)$ определяем $t_2 = 275$ 0 C, $u_2 = 408, 59$, $\Theta_{02}(T_2) = 1887,2$. Удельный объем в конечном состоянии определяется из уравнения (2.63)

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{\Theta_{02}(T_2)}{\Theta_{01}(T_1)} = 0,7914 \cdot \frac{1887.2}{9172} = 0,1628 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Из уравнения состояния

$$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{8314(275 + 273,15)}{28 \cdot 1,0 \cdot 10^6} = 0,1628 \,\text{m}^3/\text{ke}$$

Работу сжатия газа определяем из (2.47)

$$l = u_1(T_1) - u_2(T_2) = 217.08$$
- 408.59= 191.51 кДж/кг.

2.5. Политропный процесс

Политропным называют процесс, подчиняющийся уравнению

$$pv^n = const (2.64)$$

в котором показатель политропы n имеет некоторое постоянное для данного процесса значение.

Подставим в это уравнение выражение давления из уравнения состояния $p = \frac{RT}{v}$, что позволит записать для

начальных и конечных состояний

$$\left(\frac{RT_1}{v_1}\right)v_1^n = \left(\frac{RT_2}{v_2}\right)v_2^n,$$

$$T_1v_1^{n-1} = T_2v_2^{n-1},$$
(2.65)

или

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{n-1},\tag{2.66}$$

Выразив из уравнения состояния $v = \frac{RT}{p}$ и подставив его (2.64), получим

$$p_{1} \left(\frac{RT_{1}}{p_{1}}\right)^{n} = p_{2} \left(\frac{RT_{2}}{p_{2}}\right)^{n},$$

$$\frac{T_{1}^{n}}{p_{1}^{n-1}} = \frac{T_{2}^{n}}{p_{2}^{n-1}},$$

$$\left(\frac{p_{2}}{p_{n}}\right)^{n-1} = \left(\frac{T_{2}}{T_{n}}\right)^{n}$$
(2.67)

или

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

Соответственно соотношение параметров p и v для политропного процесса

$$p_1 v_1^n = p_2 v_2^n$$

или

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^n \tag{2.68}$$

Таким образом, формулы, связывающие параметры газа в этом процессе, аналогичны формулам для адиабатного процесса с тем отличием, что показатель политропы n не является отношением теплоемкостей c_n и c_v .

Перепишем уравнение первого закона термодинамики (1.9) и (1.16) в виде

$$dq = c_n dT = dh - v dp = c_n dT - v dp (2.69)$$

$$dq = c_n dT = du + p dv = c_v dT + p dv (2.70)$$

где $dq = c_n dT$ - теплота, подведенная в политропном процессе; $c_n dT = dh$, и $c_v dT = du$.

$$(c_n - c_n)dT = -vdp (2.71)$$

$$(c_n - c_v)dT = pdv (2.72)$$

Разделив уравнение (2.72) на (2.71), получим

$$\frac{c_n - c_p}{c_n - c_v} = -\frac{v}{p} \frac{dp}{dv} \tag{2.73}$$

Обозначим

$$n = \frac{c_n - c_p}{c_n - c_v} \tag{2.74}$$

$$n = -\frac{\frac{dp}{p}}{\frac{dv}{v}}$$
 (2.75)

Получим дифференциальное уравнение политропного процесса

$$n \cdot \frac{dv}{v} + \frac{dp}{p} = 0 \tag{2.76}$$

Выражение (2.74) определяет связь показателя политропы с теплоемкостями газа.

Формулу для работы расширения газа можно получить, подставив в выражение dl = pdv зависимость между давлением и удельным объемом газа в данном процессе

$$pv^{n} = p_{1}v_{1}^{n}, \quad \text{откуда} \quad p = \frac{p_{1}v_{1}^{n}}{v^{n}}$$

$$l = \int_{v_{1}}^{v_{2}} p dv = \int_{v_{1}}^{v_{2}} p_{1}v_{1}^{n} \frac{dv}{v^{n}} = -\frac{1}{n-1} p_{1}v_{1}^{n} \left(\frac{1}{v^{n-1}}\right)_{v_{1}}^{v_{2}} =$$

$$= -\frac{1}{n-1} p_{1}v_{1}^{n} \left(\frac{1}{v_{2}^{n-1}} - \frac{1}{v_{1}^{n-1}}\right) = -\frac{1}{n-1} p_{1}v_{1}^{n} \cdot \frac{1}{v_{1}^{n-1}} \left(\frac{v_{1}^{n-1}}{v_{2}^{n-1}} - 1\right) =$$

$$= -\frac{1}{n-1} p_{1}v_{1}^{n-n+1} \left[\left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{n-1} - 1\right] = -\frac{1}{n-1} p_{1}v_{1} \left[\left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{n-1} - 1\right] =$$

$$= \frac{1}{n-1} p_{1}v_{1} \left[1 - \left(\frac{v_{1}}{v_{2}}\right)^{n-1}\right]$$

Учитывая (2.66) и (2.68)

$$l = \frac{1}{n-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{v_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$
 (2.78)

$$l = \frac{p_1 v_1}{n - 1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) \tag{2.79}$$

а подставив p_1v_1 из уравнения состояния, получим

$$l = \frac{RT_1}{n-1} \left| 1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{n-1} \right| \tag{2.80}$$

$$l = \frac{RT_1}{n-1} \left| 1 - \left(\frac{p_2}{v_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right|$$
 (2.81)

$$l = \frac{RT_1}{n-1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{R}{n-1} \left(T_1 - T_2 \right)$$
 (2.82)

$$l = \frac{1}{n-1} \left(p_1 v_1 - \frac{p_1 v_1}{T_1} T_2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(p_1 v_1 - RT_2 \right) =$$

$$= \frac{1}{n-1} \left(p_1 v_1 - p_2 v_2 \right)$$
(2.83)

Количество теплоты, подводимой к газу (отводимой от него), в политропном процессе

$$q = u_2(T_2) - u_1(T_1) + l (2.84)$$

При $c_v = const$

$$q = c_{v}(T_2 - T_1) + l \tag{2.85}$$

Подставим в выражение (2.85) l из уравнения (2.82)

$$q = c_{v}(T_{2} - T_{1}) + l = c_{v}(T_{2} - T_{1}) + \frac{R}{n-1}(T_{1} - T_{2}) =$$

$$= (T_{2} - T_{1})(c_{v} - \frac{R}{n-1}) = (T_{2} - T_{1})\frac{c_{v}(n-1) - R}{n-1} =$$

$$= (T_{2} - T_{1})\frac{c_{v}(n-1) - (c_{p} - c_{v})}{n-1} =$$

$$= c_{v}\frac{(n-1) - (k-1)}{n-1}(T_{2} - T_{1}) = c_{v}\frac{n-k}{n-1}(T_{2} - T_{1})$$
(2.86)

Уравнение (2.86) является приближенным, так как оно не учитывает зависимость теплоемкости газа $c_{\mathcal{V}}$ и показателя адиабаты k от температуры.

$$c_{v} \frac{n-k}{n-1} = c_{n} \tag{2.87}$$

Здесь c_n - теплоемкость газа в политропном процессе.

В политропном процессе показатель политропы изменяется в интервале $-\infty \le n \le +\infty$. Поэтому уравнение (2.64) является уравнением семейства процессов. Все разобранные ранее процессы являются частными случаями политропного процесса, в которых показатель политропы принимает конкретное значение, указанное в табл. 1.

 $Taблица\ 1$ Значение показателя политропы и теплоемкости для основных процессов

Вид процесса	n	c_n
изохорный изобарный изобарный изотермический адиабатный	$egin{array}{c} \pm\infty \ 0 \ 1 \ k \end{array}$	$egin{array}{c} c_{\mathcal{V}} \\ c_{p} \\ \pm \infty \\ 0 \end{array}$

Изображение основных процессов показано в p,v - диаграмме на рис. 2.5.

Линия, соответствующая адиабатному процессу (адиабата), идет в p,v -диаграмме круче линии, соответствующей изотермическому процессу (изотермы). Это связано с тем, что производная, определяющая наклон линии в p,v - координатах и равная $\left(\partial p/\partial v\right)_T = \frac{p}{v}$ для изотермического процесса, меньше по абсолютной величине, чем производная $\left(\partial p/\partial v\right)_S = \frac{kp}{v}$ для адиабатного процесса.

В p,v-диаграмме для всех процессов, лежащих правее изохоры (dv>0), работа расширения газа dl=pdv положительна.




Рис. 2.5. Изображение основных политропных процессов в p, v -диаграмме




Рис. 2.6.

Область постоянства знаков различных характеристик политропных процессов

Для всех процессов, лежащих левее изохоры. работа газа отрицательна. Для всех процессов, лежащих над изотермой, внутренняя энергия и энтальпия газа увеличивается. Для всех процессов, лежащих под изотермой, внутренняя энергия и энтальпия газа уменьшается. Для всех процессов, лежащих над адиабатой, теплота подводится к газу и энтропия увеличивается. Для всех процессов, лежащих под адиабатой, теплота отводится от газа и энтропия уменьшается (рис 2.6).

Зная расположение линии политропного процесса в p,v - диаграмме, можно определить для него знаки работы расширения, теплоты, изменений внутренней энергии и энтальпии газа.

В зависимости от показателя политропы значительно изменяется теплоемкость газа в этих процессах. Для любого политропного процесса она определяется по формуле (2.87). График изменения теплоемкости c_n в зависимости от показателя политропы показан на рис. 2.7.




Рис. 2.7.

Зависимость теплоемкости газа в политропном процессе от показателя политропы.

Изображение основных процессов в T,s-диаграмме показано на рис. 2.8.

Наклон линий, соответствующих различным процессам, в этой диаграмме определяется производной $\left(\partial T/\partial s\right)_p=\frac{T}{c_n}$, поскольку

$$dq = Tds = c_n dT$$

Для изохорного процесса

$$\left(\partial T/\partial s\right)_{v} = \frac{T}{c_{v}} \tag{2.88}$$

Для изобарного процесса

$$\left(\partial T/\partial s\right)_p = \frac{T}{c_p} \tag{2.89}$$




Рис. 2.8.

Изображение основных политропных процессов в T, s - диаграмме.

Поскольку по формуле Майера изобарная теплоемкость c_p всегда больше изохорной c_v , то $\left(\partial T/\partial s\right)_v > \left(\partial T/\partial s\right)_p$ и изохора в T, s - диаграмме идет круче изобары.

ЗАДАЧИ

1. Окись углерода с приведенным к нормальным условиям объемом $V_H=0.5~{\rm M}^3$ имеет параметры $p_1=2.5~{\rm M}\Pi a$ и $t_1=350^{0}{\rm C}$. В изотермическом процессе к газу подводится теплота $Q=85~{\rm K}$ Дж. Найти параметры начального и конечного состояний, работу расширения, изменение внутренней энергии и энтальпии.

Молярная масса СО $\mu_{CO} = 28$ кг / кмоль

Решение

Удельный объем в начальном состоянии определяется из уравнения состояния

$$v_1 = \frac{RT}{p_1} = \frac{8314}{29} \cdot (350 + 273) = 0,074 \quad \text{m}^3 / \text{kg}$$

Объем в начальном состоянии определяется из соотношения

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_H V_H}{T_H} \quad ,$$

Индекс Н - нормальные условия

$$V_1 = \frac{p_H V_H T_1}{p_1 T_H} = \frac{101325 \cdot 0, 5 \cdot 623}{2, 5 \cdot 10^6 \cdot 273} = 0,0462 M^3 \quad ,$$

Масса газа

$$G = \frac{V_1}{v_1} = \frac{0.0462}{0.074} = 0.625 \quad \kappa \epsilon$$

В изотермическом процессе работа равна теплоте.

$$Q = L$$
,

$$L = 85 \ \kappa Дж$$

$$L = p_1 V_1 \ln \frac{v_2}{v_1} \Rightarrow$$

$$\ln \frac{v_2}{v_1} = \frac{L}{p_1 V_1} = \frac{85 \cdot 10^3}{2,5 \cdot 10^6 \cdot 0,0462} = 0,736 \Rightarrow$$

$$\frac{v_2}{v_1} = 2,09, \Rightarrow$$

$$v_2 = 2,09 \cdot v_1 = 2,09 \cdot 0,074 = 0,1544 \quad \text{M}^3 / \text{KE}$$

В изотермическом процессе

$$p_1 v_1 = p_2 v_2$$

$$p_2 = \frac{p_1 v_1}{v_2} = \frac{2.5 \cdot 10^6}{2.09} = 1,196 \cdot 10^6$$
 Πa

В изотермическом процессе изменение внутренней энергии и энтальпии равно нулю.

$$\Delta u = 0$$
,

$$\Delta h = 0$$
.

2.Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы нагреть 2 м3 воздуха при постоянном избыточном давлении $p_{из6}$ = 0,2 МПа от t_1 =100 0 Сдо t_2 =500 0 С. Какую работу при этом совершит воздух? Атмосферное давление B=101325 Па.

Решение

$$q_p = c_{p2}t_2 - c_{p1}t_1$$
 $c_{p1} \quad (t_1) = 1,006 \text{ кДж/кгК},$

$$c_{p2}$$
 $(t_2) = 1,039$ кДж/кгК,

$$q_p = 1,039 \cdot 500 - 1,006 \cdot 100 = 418,7$$
 кДж/кг

Масса воздуха определяется из уравнения состояния

$$G = \frac{pV_1}{RT_1} = \frac{(0,2+0,101325) \cdot 10^6}{\frac{8314}{29}(100+273)} = 5,63 \text{ K}$$

Теплота

$$Q_p = G \cdot q_p = 5,63 \cdot 418,7 = 2357$$
 кДж

Работа

$$L = G \cdot R(t_2 - t_1) = 5,63 \cdot \frac{8314}{29} (500 - 100) = 646,3$$
 кДж.

1. Сосуд емкость 90 л содержит воздух при давлении 0,8 МПа и температуре 30°С. Определить количество теплоты, которое необходимо сообщить воздуху, чтобы повысить его давление до 1,6 МПа при постоянном объеме.

Решение

Из соотношения параметров изохорного процесса

$$egin{aligned} & rac{T_2}{T_1} = rac{p_2}{p_1} \Longrightarrow \ & T_2 = rac{p_2 T_1}{p_1} = rac{1,6}{0,8} (30 + 273) = 606K \ & t_2 = T_2 - 273 = 606 - 273 = 333^{\circ}C \ & ext{Удельная теплота} \end{aligned}$$

$$q_{\scriptscriptstyle \mathcal{V}} = c_{\scriptscriptstyle \mathcal{V}2} t_2 - c_{\scriptscriptstyle \mathcal{V}1} t_1$$
 кДж/кг,

$$c_{v1}$$
 $(t_1) = 0,7173$ кДж/кг К, c_{v2} $(t_2) = 0,7351$ кДж/кг К, $q_v = 0,7351 \cdot 333 - 0,7173 \cdot 30 = 223,2$ кДж/кг.

Масса воздуха

$$G = \frac{pV_1}{RT_1} = \frac{0.8 \cdot 10^6 \cdot 0.09}{\frac{8314}{29}(30 + 273)} = 0.828 \text{ Kg}.$$

Количество теплоты

$$Q_v = G \cdot q_v = 0,828 \cdot 223,2 = 184,8$$
 кДж.

Азот из баллона емкостью 0,05 м³ выпускается в атмосферу настолько быстро, что теплообмен между ней и азотом в баллоне не успевает совершиться. До выпуска давление в баллоне было $p_1 = 1,2$ МПа и температура $t_1 = 27$ 0 С. После закрытия вентиля температура в баллоне стала $t_2 = 0^{0}$ C Какова масса выпущенного азота и каким стало давление в баллоне после выпуска.

Решение

Удельный объем в начальном состоянии

$$v_1 = \frac{RT}{p_1} = \frac{\frac{8314}{28} \cdot (27 + 273)}{1, 2 \cdot 10^6} = 0,0742 \quad \text{m}^3 / \text{kg}$$

Из соотношений параметров адиабатного процесса определяется удельный объем в конечном состоянии

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} \\
\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{k-1}} = \frac{v_1}{v_2} \Longrightarrow \\
v_2 = v_1 \left(\frac{T_1}{T}\right)^{\frac{1}{k-1}} = 0,0742 \left(\frac{300}{273}\right)^{\frac{1}{1,4-1}} = 0,0938 \text{ M}^3 / \text{Ke}$$

Давление

$$p_2 = \frac{RT_2}{v_2} = \frac{\frac{8314}{28} \cdot 273}{0,0938} = 8,64 \cdot 10^6 \ \Pi a$$

Масса азота в баллоне до выпуска в атмосферу

$$G = \frac{V}{v_1} = \frac{0.05}{0.0742} = 0.674$$
 κz .

Масса азота в баллоне после выпуска в атмосферу

$$G = \frac{V}{v_2} = \frac{0.05}{0.0938} = 0.533$$
 кг.

Масса выпущенного азота

$$\Delta G = G_1 - G_2 = 0,674 - 0,533 = 0,141$$
 кг.

3. 4 м³ кислорода, имея начальную температуру t_I =60⁰С и абсолютное давление p_I = 0,13 МПа, сжимаются политропно до давления p_2 = 0,65МПа. Определить количество подведенного тепла, работу сжатия, изменение внутренней энергии и энтропии, если показатель политропы n=1,3. Представить процесс в p,v- и T,s-диаграммах.

Решение

Работа процесса

$$L = \frac{1}{n-1} p_1 V_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right] =$$

$$= \frac{1}{1,3-1} 0,13 \cdot 10^6 \cdot 4_1 \left[1 - \left(\frac{0,65}{0,13} \right)^{\frac{1,3-1}{1,3}} \right] = -779,22 \quad \text{к.Дж.}$$

Масса кислорода

$$G = \frac{p_1 V_1}{RT_1} = \frac{0.13 \cdot 10^6 \cdot 4}{\frac{8314}{32} \cdot 333} = 6.01 \kappa z$$

Температура в конце процесса определяется из соотношения параметров политропного процесса

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} \Rightarrow T_2 = (60 + 273) \left(\frac{0.65}{0.13}\right)^{\frac{1.3-1}{1.3}} = 483K$$

$$T_2 - T_1 = 483 - 333 = 150$$

Изменение внутренней энергии

$$\Delta U = Gc_v \Delta T = 6,01 \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{8,314}{32} \cdot 150 = 585,55 \kappa \text{Дж}$$

Количество подведенного тепла


$$Q = L + \Delta U = -779, 22 + 585, 55 = -193, 67 \kappa$$
Дж.


Изменение энтальпии

$$\Delta H = Gc_p \Delta T = 6.01 \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{8.314}{32} \cdot 150 = 819.77 \kappa \text{Дэю}$$

Изменение энтропии

$$\Delta S = Gc_n \ln \frac{T_2}{T_1} = 6,01 \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{8,314}{32} \cdot \frac{1,3-1,4}{1,3-1} \cdot \ln \frac{483}{333} = -0,484 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\square} \cancel{\square}}{K}$$





4. В политропном процессе изменения состояния, который начинается при параметрах p_I =0,4 МПа, t_I =127 0 C, 1 кг воздуха проходит через промежуточное состояние p_0 =0,8 МПа, t_0 =187 0 C. Конечное состояние достигается после совершения над воздухом работы l= 550 кДж/кг. Найти конечные параметры.

Решение

Показатель политропы определяется из соотношения параметров

$$\frac{T_o}{T_1} = \left(\frac{p_0}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} \Rightarrow \frac{n-1}{n} \ln \frac{p_0}{p_1} = \ln \frac{T_0}{T_1} \Rightarrow \frac{n-1}{n} = \frac{\ln \frac{T_0}{T_1}}{\ln \frac{p_0}{p_1}} = \frac{\ln \frac{460}{400}}{\ln \frac{0.8}{0.4}} = 0,202, \Rightarrow n = 1,253$$

Разность температур

$$l = \frac{R}{n-1}(T_1 - T_2), \implies (T_1 - T_2) = \frac{l(n-1)}{R},$$

$$(T_1 - T_2) = \frac{-550(1,253 - 1)}{\frac{8,314}{29}} = -485K,$$

Температура в конечной точке

$$t_2 = t_1 + 485 = 127 + 485 = 612^{\circ}C$$
.

Давление в конечной точке определяется из соотношения параметров

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{n}{n-1}} \Rightarrow
p_2 = p_1 \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{n}{n-1}} = 0, 4 \cdot 10^6 \left(\frac{612 + 273}{127 + 273}\right)^{\frac{1,253}{1,253 - 1}} = 20,36 \cdot 10^6 \, \Pi a.$$

Удельный объем определяется из уравнения состояния

$$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{\frac{8314}{29} \cdot 885}{20,36 \cdot 10^6} = 0,0124 \,\text{m}^3 \,/\, \text{ke}$$

5. Некоторый процесс расширения кислорода характеризуется тремя равновесными состояниями, для которых параметры имеют следующие значения:

$$p_1$$
=2 M Π a, t_1 =487 $^{\circ}$ C
 p_2 =1 M Π a, v_2 =0,213 $M^{3}/K\Gamma$
 v_3 =0,300 $M^{3}/K\Gamma$, t_3 =576 $^{\circ}$ C

Определить, является ли процесс политропным. Если да, то определить показатель политропы.

Решение

Необходимо определить показатель политропы в процессах 1-2,2-3,1-3. Если значения всех показателей совпадут, значит, процесс политропный.

Удельный объем в точке 1

$$v_1 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{\frac{8314}{32} \cdot (487 + 273)}{2 \cdot 10^6} = 0,0987 \,\text{m}^3 / \text{kg}$$

Показатель политропы в процессе 1-2

$$n_{1-2} = \frac{\ln \frac{p_2}{p_1}}{\ln \frac{v_1}{v_2}} = \frac{\ln \frac{1}{2}}{\ln \frac{0,0987}{0,213}} = 0,9,$$

Давление в точке 3

$$p_3 = \frac{RT_3}{v_3} = \frac{\frac{8314}{32} \cdot (576 + 273)}{0.3} = 0.735 \cdot 10^6 \, \Pi a$$

Показатель политропы в процессе 1-3

$$n_{1-3} = \frac{\ln \frac{p_3}{p_1}}{\ln \frac{v_1}{v_3}} = \frac{\ln \frac{0,735}{2}}{\ln \frac{0,0987}{0,3}} = 0,9,$$

Показатель политропы в процессе 2-3

$$n_{2-3} = \frac{\ln \frac{p_3}{p_2}}{\ln \frac{v_2}{v_3}} = \frac{\ln \frac{0,735}{1}}{\ln \frac{0,213}{0,3}} = 0,9,$$

8. В политропном процессе расширения окиси углерода энергия, выделяемая газом в форме работы, составляется за счет подводимой теплоты (25%) и за счет уменьшения внутренней энергии (75%). Определить показатель политропы и теплоемкость процесса. Представить ход процесса в *p*, *v*-диаграмме.

Решение Теплота


$$q = c_v \frac{n-k}{n-1} (T_2 - T_1),$$

$$\Delta u = c_v (T_2 - T_1),$$

$$\frac{q}{\Delta u} = \frac{c_v \frac{n-k}{n-1} (T_2 - T_1)}{c_v (T_2 - T_1)} = \frac{n-k}{n-1} = \frac{0.25}{-0.75} = -\frac{1}{3},$$

$$3(n-k) = n-1$$
, $\Rightarrow n = 1,3$


$$c_n = c_v \frac{n-k}{n-1} = \frac{5}{2} \frac{8,314}{28} \frac{1,3-1,4}{1,3-1} = -0,247 \frac{\kappa \angle 3\kappa}{\kappa c \cdot \kappa},$$



9. Воздух в количестве 1кг последовательно меняет свое состояние следующим образом: сначала, имя параметры $p_1 = 0.2$ МПа и $t_1 = 37^0$ С, изобарно расширяется до объема $v_2 = 2,85v_1$, затем адиабатно сжимается до состояния при $p_3 = 2.8$ МПа и изотермически расширяется до $v_4 = v_2$.

Определить недостающие параметры во всех характерных точках процессов, подведенную или отведенную теплоту, изменение внутренней энергии и энтальпии, работу расширения (сжатия) в каждом процессе. Проверить уравнение 1 закона

термодинамики для совокупности процессов. Теплоемкости считать не зависящими от температуры и рассчитать с использованием молекулярно-кинетической теории.



Объем в точке 1 определяется из уравнения состояния

$$v_{1} = \frac{RT}{p_{1}} = \frac{\frac{8314}{29} \cdot (37 + 273)}{0, 2 \cdot 10^{6}} = 0,444 \quad \text{M}^{3} / \text{K2}$$

$$p_{2} = p_{1}$$

$$v_{2} = 2,85v_{1} = 2,85 \cdot 0,444 = 1,266 \text{M}^{3} / \text{K2}$$

$$T_{2} = \frac{p_{2}v_{2}}{R} = \frac{0,2 \cdot 10^{6} \cdot 1,266}{\frac{8314}{29}} = 883 \text{K}$$

$$t_{2} = T_{2} - 273 = 883 - 273 = 610^{0} \text{C}.$$

Найдем удельный объем в точке 3 из соотношения параметров в адиабатном процессе 2-3:

$$p_3 v_3^k = p_2 v_2^k \Longrightarrow$$

$$\frac{v_3}{v_2} = \left(\frac{p_2}{p_3}\right)^{\frac{1}{k}} \Rightarrow$$

$$\frac{v_3}{v_2} = \left(\frac{p_2}{p_3}\right)^{\frac{1}{k}} \Rightarrow$$

$$v_3 = v_2 \left(\frac{p_2}{p_3}\right)^{\frac{1}{k}} = 1,266 \left(\frac{0,2}{28}\right)^{\frac{1}{1,4}} = 0,192 \quad \text{M}^3 / \text{Ke}$$

Температура в точке 3 определяется из уравнения состояния

$$T_3 = \frac{p_3 v_3}{R} = \frac{2.8 \cdot 10^6 \cdot 0.192}{\frac{8314}{29}} = 1875K$$

$$t_3 = T_3 - 273 = 1875 - 273 = 1602^{\circ} C$$
.

Процесс 3-4 – изотермический, следовательно

$$t_4 = t_3 = 1602^{\circ} C.$$

$$T_4 = 1875K$$
.

По условию

$$v_4 = v_2 = 1,266 \quad m^3 / \kappa z.$$

Давление в точке 4 определяется из уравнения состояния

$$p_4 = \frac{RT_4}{v_4} = \frac{\frac{8314}{29} \cdot 1875}{1,266} = 0,425 \cdot 10^6 \, \Pi a$$

Таблица значений параметров

тавлица зна тепин наражетров							
Точки	Р,	v,	v, t, ⁰ C				
	МПа	$M^3/K\Gamma$					
1	0,2	0,444	37	310			
2	0,2	1,266	610	883			

3	2,8	0,192	1602	1875
4	0,425	1,266	1602	1875

Теплоемкость можно определить по молекулярнокинетической теории

$$c_{p} = \frac{5+2}{2}R = \frac{7}{2} \cdot \frac{8,314}{29} = 1,006 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\square} \cancel{\square}}{\kappa z \cdot K}$$
$$c_{p} = \frac{3+2}{2}R = \frac{5}{2} \cdot \frac{8,314}{29} = 0,717 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\square} \cancel{\square}}{\kappa z \cdot K}$$

Процесс 1-2 – изобарный.

$$\begin{split} q_{1-2} &= \Delta h_{1-2} = c_p(t_2 - t_1) = 1,005(610 - 37) = 576 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\square} \cancel{\square}}{\kappa \cancel{\square}}. \\ \Delta u_{1-2} &= c_v(t_2 - t_1) = 0,717(610 - 37) = 411 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\square} \cancel{\square}}{\kappa \cancel{\square}}. \\ l_{1-2} &= p(v_2 - v_1) = 0,2 \cdot 10^6 (1,266 - 0,444) = 165 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\square} \cancel{\square}}{\kappa \cancel{\square}}. \end{split}$$

Процесс 2-3 – адиабатный $q_{2-3} = 0$,

$$\Delta h_{1-2} = c_p(t_3 - t_2) = 1,005(1602 - 610) = 998 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\neg} \cancel{c}}{\kappa \cancel{c}}.$$

$$\Delta u_{2-3} = c_v(t_3 - t_2) = 0,717(1602 - 610) = 713 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\neg} \cancel{c}}{\kappa \cancel{c}}.$$

В адиабатном процессе работа равна изменению внутренней энергии с обратным знаком

$$l_{2-3} = -\Delta u_{2-3} = -713 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\cancel{>}} \cancel{\sim}}{\kappa \cancel{\triangleright}}.$$

Процесс 3-4 – изотермический. В изотермическом процессе, поскольку не изменяется температура, изменение внутренней энергии и энтальпии равно нулю.

$$\Delta u_{3-4} = 0.$$

$$\Delta h_{3-4} = 0$$

$$l_{3-4} = RT \ln \frac{v_4}{v_3} = \frac{8,314}{29} \cdot 1875 \ln \frac{1,266}{0,192} = 1016 \frac{\kappa \cancel{\square} \cancel{\square} \cancel{\square}}{\kappa \cancel{\square}}.$$

В изотермическом процессе, поскольку внутренняя энергия не изменяется, подведенная теплота равна работе.

$$q_{\scriptscriptstyle 3-4} = l_{\scriptscriptstyle 3-4} = 1014 \frac{\kappa \cancel{\square} \varkappa c}{\kappa \varepsilon}.$$

Процесс	q	Δu ,	Δh	1,	
	,кДж/кг	кДж/кг	,кДж/кг	кДж/кг	
1-2	576	411	576	165	
2-3	0	713	998	-713	
3-4	1016	0	0	1016	
	1592	1124	1574	465	

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Газ массой 1 кг совершает прямой термодинамический цикл, состоящий из четырех последовательных термодинамических процессов. Данные, необходимые для расчета в зависимости от варианта, приведены в табл. 1. Давление задано в МПа, удельный объем в ${\rm M}^3/{\rm kr}$, температура абсолютная, К.

Требуется:

- 1) рассчитать давление p, удельный объем v, температуру T воздуха для основных точек цикла;
- 2) для каждого из процессов определить значения показателей политропы n, теплоемкости c, вычислить изменение внутренней энергии Δu , энтальпии Δh , энтропии Δs , теплоту процесса q, работу процесса l.
- 3) определить суммарные количества теплоты подведенной q_1 и отведенной q_2 , работу цикла $l_{\rm u}$, термический к.п.д. цикла η_c
- 4) построить цикл в координатах: а.) p —v, в) T —s, нанеся основные точки цикла и составляющие его процессы;

N вари-	Заданные параметры в	Газ	Тип процесса и показатель политропы*			
анта	основных точках		1-2	2-3	3-4	4-1
1	$p_1 = 0.8, v_1 = 0.12,$	Воздух	s=	T=	s=	v=
1	$p_2 = 2,0, p_3 = 1,2$		const	const	const	const
2	$p_1 = 1,3, T_1 = 573,$	O_2	T=	s=	T=	s=
	$p_2 = 0.5, T_3 = 290$		const	const	const	const
3	$p_1 = 0.2, v_1 = 0.45,$	N_2	s=	v=	s=	p=
	$p_2 = 1,2, T_3 = 573$		const	const	const	const
4	$p_1 = 3.5, T_1 = 483,$	СО	p= const	n=1,2	p=	v=
	$T_2 = 290, p_3 = 2,5$				const	const
5	$p_1 = 0.1, T_1 = 273,$	CO ₂	n=1,3	p= const	n=1,3	p=
	$p_2 = 0.5, T_3 = 473$					const

			•			
6	$p_1 = 0.09, T_1 = 303,$ $p_2 = 0.4, T_3 = 473$	N ₂	n=1,2	p= const	n=1,2	v= const
7	p_1 =0,16, v_1 =0,5, T_2 =423, p_3 =2,5	Воздух	n=1,2	v= const	n=1,2	p= const
8	p_1 =0,18, T_1 =303, v_2 =0,1, p_3 =0,3	O_2	n=1,1	T= const	n=1,1	v= const
9	$p_1 = 0.3, v_1 = 0.3,$ $p_2 = 2.0, T_3 = 573$	N ₂	n=1,3	p= const	n=1,3	p= const
10	$p_1 = 2.0, T_1 = 473,$ $T_2 = 623, v_3 = 0.12$	СО	p= const	s= const	v= const	T= const
11	$p_1 = 0.3, T_1 = 323,$ $p_2 = 2.0, T_3 = 473$	Воздух	T= const	p= const	T= const	p= const
12	$p_1 = 0.4, T_1 = 373,$ $p_2 = 1.6, p_3 = 0.6$	O_2	s= const	T= const	s= const	p= const
13	$p_1 = 0.3, T_1 = 300,$ $p_2 = 0.8, T_3 = 473$	N ₂	T= const	v= const	T= const	v= const
14	$p_1 = 1,2, T_1 = 373,$ $p_2 = 3,0, T_3 = 473$	СО	T= const	p= const	T= const	p= const
15	$p_1 = 5.0, T_1 = 573,$ $p_2 = 1.8, v_3 = 0.2$	Воздух	T= const	s= const	v= const	s= const
16	$p_1 = 0.7, v_1 = 0.12,$ $p_2 = 2.0, T_3 = 473$	CO ₂	s= const	p= const	s= const	T= const
17	$p_1 = 0.3, T_1 = 303,$ $p_2 = 0.6, T_3 = 523$	O_2	s= const	v= const	s= const	T= const
18	$p_1 = 0.12, v_1 = 0.7,$	N_2	T= const	p= const	T= const	p= const

	v ₂ =0,2, T ₃ =423					
19	$p_1 = 0.4, v_1 = 0.3,$ $p_2 = 1.0, T_3 = 573$	СО	T= const	p= const	s= const	p= const
20	$p_1 = 0.7, T_1 = 473,$ $T_2 = 573, v_3 = 0.4$	CO ₂	p= const	T= const	v= const	s= const
21	$p_1 = 0.3, T_1 = 298,$ $p_2 = 1.0, T_3 = 573$	N ₂	s= const	p= const	T= const	p= const
22	$p_1 = 0.3, v_1 = 0.3,$ $p_2 = 1.0, T_3 = 473$	Воздух	s= const	v= const	T= const	p= const
23	$p_1 = 1,0, T_1 = 523,$ $T_2 = 573, p_3 = 0,6$	O_2	p= const	s= const	p= const	v= const
24	$p_1 = 1,2, v_1 = 0,08,$ $p_2 = 1,4, T_3 = 423$	СО	v= const	p= const	v= const	p= const
25	$v_1 = 0.12, T_1 = 323,$ $p_2 = 2.5, T_3 = 573$	N_2	s= const	p= const	T= const	p= const
26	$p_1 = 0.12, T_1 = 283,$ $p_2 = 0.8, T_3 = 573$	CO ₂	s= const	p= const	s= const	p= const
27	p_1 =0,08, T_1 =293, v_2 =0,4, T_3 =573	Воздух	T= const	v= const	s= const	v= const
28	$p_1 = 1,2, T_1 = 323,$ $p_2 = 6,0, T_3 = 593$	O_2	s= const	p= const	s= const	v= const
29	$p_1 = 0.1, T_1 = 338,$ $T_2 = 273, T_3 = 433$	N ₂	p= const	s= const	v= const	n=1,3
30	$p_1 = 0.3, T_1 = 293,$ $p_2 = 1.8, T_3 = 603$	СО	s= const	v= const	s= const	v= const

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов: Справочник / С.Л. Ривкин- 4-е изд.- М.: Энергоатомиздат, 1987.- 288 с.
- 2. Кириллин В.А. Техническая термодинамика/ В.А. Кириллин, В.В Сычев, А.Е. Шейндлин -4-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1983. 416 с.
- 3. Техническая термодинамика: учебник для вузов/ Крутов В.И. [и др.], под общ. ред. В.И. Крутова..- 3-е изд.- М.: Высш. шк., 1991.-384 с.
- 4. Вукалович М.П. Термодинамика: учебное пособие/ М.П. Вукалович, И.И. Новиков.- М.: Машиностроение, 1972.-672 с.
- 5. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок: учебное пособие/ А.И. Андрющенко -3-е изд.- М.: Высшая школа, 1985.- 319 с.
- 6. Сборник задач по технической термодинамике: учебное пособие/Андрианова Т.Н. [и др.]; под общ. Ред. Т.Н. Андриановой- 3-е изд. М.: Энергоиздат, 1981. 240 с.
- 7. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике / О.М. Рабинович М.: Машиностроение, 1973.- 344 с.
- 8. Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике: учебное пособие/ В.Н. Зубарев, А.А. Александров, В.С. Охотин 3-е изд., перераб.- М.: Энергоатомиздат, 1986.- 304 с.

Учебное издание

ХУТСКАЯ Наталия Геннадьевна ПАЛЬЧЁНОК Геннадий Иванович

РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ИДЕАЛЬНОМ ГАЗЕ

Методическое пособие по дисциплине «Термодинамика» для студентов специальности 1–43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент»

Полписано в печать. 2012

Подписано в печать. 2012 Формат 60х84 1/16. Бумага

Усл. печ. л.3,31. Уч.- изд. л. 2,59. Тираж 100. Заказ.

Белорусский национальный технический университет ЛИ № 02330/0494349 от 16.03.2009. Проспект Независимости, 65.220013, Минск Отпечатано