## КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА РЕЗАНЬЯ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Студент гр. ПБ-31м (магистр) Филон М.Ю. Канд. техн. наук, доцент Шевченко В.В. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

настоящее время сложилась такая ситуация, что развитие является промышленности одним из приоритетных задач любого государства. Использование современных систем – одна из составляющих, которая обусловливает повышение эффективности обработки материалов резаньем, обеспечение высокой точности, надежности изготовления деталей и приборов. Для достижения поставленных задач используют системы контроля процесса резанья на основе электрических сигналов.

Суть метода базируется на изучении динамики процесса резанья, на основе анализа спектра сил в широком диапазоне, а также с учетом явлений, которые протекают в зоне стружкообразования с учетом переменных физико-механических характеристик материалов контактирующей пары инструмент-деталь.

В основу системы контроля резанья положено использование датчика ЭРС, специализированного контрольно-измерительного модуля, блока управления режимами резанья. Система будет работать следующим образом. В процессе обработки детали, датчик ЭРС будет снимать информацию абсолютным методом в линейных (X, Y, Z) и угловых (С) координатах, которые характеризуют геометрические параметры: размеры, форму и взаимное расположение поверхностей деталей путем обхода ее по запрограммированной траектории. Отчет о размерах в контрольных точках помощью измерительной головки измерительных приборов, с последующей обработкой результатов. Из датчика ЭРС информация будет поступать на контрольно-измерительный модуль, который будет обрабатывать поступающую информацию и, в зависимости от ее характера, подавать команды на блок управления режимами резанья.

Таким образом, мы будем иметь информацию про износ режущего инструмента и состояние обработанной поверхности.

Это система позволит своевременно заменить изношенный инструмент и предотвратить его поломку. Также, позволит уменьшить количество отбраковок, увеличить оперативное время работы станка, уменьшить себестоимость, повысить продуктивность.