

https://doi.org/10.21122/1683-6065-2022-1-37-39 УДК 621.745.35 Поступила 20.12.2021 Received 20.12.2021

## НАНОСТРУКТУРНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЧУГУНОВ

Е. И. МАРУКОВИЧ, В. Ю. СТЕЦЕНКО, Институт технологии металлов НАН Беларуси,

г. Могилев, Беларусь, ул. Бялыницкого-Бирули, 11. E-mail: stetsenko.52@bk.ru

А.В. СТЕЦЕНКО, МОУВО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев, Беларусь, пр. Мира, 43

Показано, что кристаллизация чугунов является наноструктурным процессом. Аустенитно-графитная эвтектика формируется из нанокристаллов железа и графита, свободных атомов железа и графита. Аустенитно-цементитная эвтектика образуется из нанокристаллов железа и графита, свободных атомов графита и железо-углеродных комплексов. Первичные микрокристаллы аустенита формируются из нанокристаллов железа, графита и железоуглеродных комплексов.

Ключевые слова. Чугуны, кристаллизация, наноструктурный процесс, нанокристаллы, свободные атомы, микрокристаллы, железо-углеродные комплексы.

Для цитирования. Марукович, Е. И. Наноструктурная кристаллизация чугунов / Е. И. Марукович, В. Ю. Стеценко, А. В. Стеценко // Литье и металлургия. 2022. № 1. С. 37–39. https://doi.org/10.21122/1683-6065-2022-1-37-39.

## NANOSTRUCTURED CRYSTALLIZATION OF CAST IRON

*E. I. MARUKOVICH, V. Yu. STETSENKO, Institute of Technology of Metals of National Academy of Sciences of Belarus, Mogilev, Belarus, 11, Bialynitskogo-Biruli str. E-mail: stetsenko.52@bk.ru A. V. STETSENKO, Belarusian-Russian University, Mogilev, Belarus, 43, Mira ave.* 

Crystallization of cast iron has been shown to be a nanostructured process. Austenitic-graphite eutectic is formed from iron and graphite nanocrystals, free iron and graphite atoms. Austenitic-cementite eutectic is formed from iron and graphite nanocrystals, free graphite atoms and iron-carbon complexes. Primary austenite microcrystals are formed from iron nanocrystals, graphite and iron-carbon complexes.

Keywords. Iron, crystallization, nanostructured process, nanocrystals, free atoms, microcrystals, iron-carbon complexes.
For citation. Marukovich E. I., Stetsenko V. Yu., Stetsenko A. V. Nanostructural crystallization of cast iron. Foundry production and metallurgy, 2022, no. 1, pp. 37–39. https://doi.org/10.21122/1683-6065-2022-1-37-39.

Кристаллизация металлов является наноструктурным процессом [1]. Жидкие чугуны затвердевают с образованием эвтектики. Относительно нее различают доэвтектические, эвтектические и заэвтектические чугуны. Эвтектика формируется при кристаллизации железо-углеродного расплава, содержащего 17 ат.% углерода [2]. Чугуны можно получать растворением графита в жидком железе. При плавлении железа происходит реакция [3]:

$$Fe_{_{MK}} = e_1 Fe_{_{HH}} + u_1 Fe_a - \Delta H_{_{\Pi K}}, \qquad (1)$$

где  $Fe_{MK}$  – микрокристаллы железа;  $Fe_a$  – свободные атомы железа;  $e_1$  и  $u_1$  – атомные концентрации элементарных нанокристаллов и свободных атомов железа;  $\Delta H_{IIK}$  – молярная энтальпия плавления железа.

 $\Delta H_{\text{пж}} = 13,8 \text{ кДж/моль, а молярная энтальпия сублимации (атомизации) железа (<math>\Delta H_{\text{сж}}$ ) составляет 417,6 кДж/моль [4]. Атомная концентрация свободных атомов железа при плавлении определяется следующим уравнением [3]:

$$u_1 = \frac{\Delta H_{\rm nx}}{\Delta H_{\rm cx}} \,. \tag{2}$$

Подставляя исходные данные в (2), получаем  $u_1 = 3$  ат. %. Соответственно  $e_1 = 97$  ат. %.

При растворении графита происходит реакция, аналогичная (1):

$$C_{\rm MK} = e_2 C_{\rm 2H} + u_2 C_{\rm a} - \Delta H_{\rm pr}, \qquad (3)$$

где  $C_{\rm MK}$  – микрокристаллы графита;  $C_{\rm 2H}$  – элементарные нанокристаллы графита;  $C_{\rm a}$  – свободные атомы графита;  $e_2$  и  $u_2$  – атомные концентрации элементарных нанокристаллов и свободных атомов графита;  $\Delta H_{\rm pr}$  – молярная энтальпия растворения графита.

 $\Delta H_{\rm pr}$  равна молярной теплоте кристаллизации графита в чугуне и составляет 71,34 кДж/моль [5]. Молярная энтальпия сублимации (атомизации) графита ( $\Delta H_{\rm cr}$ ) равна 717,8 кДж/моль [4].

Атомная концентрация свободных атомов графита при растворении графита определяется по уравнению [3]:

$$u_2 = \frac{\Delta H_{\rm pr}}{\Delta H_{\rm cr}} \,. \tag{4}$$

Подставляя исходные данные в (4), получаем  $u_2 = 10$  ат. %. Соответственно  $e_2 = 90$  ат. %. Атомы графита являются связующими нанокристаллов графита.

При растворении графита в жидком железе происходит взаимодействие Fe<sub>a</sub> с C<sub>a</sub> с образованием железо-углеродных комплексов (ЖУК). В результате микрокристаллы графита распадаются на элементарные нанокристаллы по следующей реакции:

$$C_{\rm MK} + {\rm Fe}_{\rm a} = C_{\rm 3H} + {\rm WYK} .$$
<sup>(5)</sup>

Элементарными ЖУК являются соединения  $Fe_3C$ . В жидком эвтектическом чугуне содержатся 80,5 ат. %  $Fe_{_{3H}}$ ; 15,3 ат. %  $C_{_{3H}}$ ; 0,9 ат. %  $C_a$ ; 3,3 ат. % ЖУК.

Аустенитно-графитная эвтектика (АГЭ) формируется при медленной эвтектической реакции. В этом случае основное количество ЖУК распадается на Fe<sub>a</sub> и  $C_a$ . Тогда образование  $C_{\rm MK}$  в АГЭ происходит следующим образом. Сначала формируются структурообразующие нанокристаллы графита ( $C_{\rm cH}$ ) по следующей реакции:

$$C_{_{\rm 3H}} + C_{_{\rm a}} = C_{_{\rm CH}} \,. \tag{6}$$

Затем образуются центры кристаллизации графита  $(C_{\mu\kappa})$ :

$$C_{\rm cH} + C_{\rm a} = C_{\rm IIK} \,. \tag{7}$$

Заканчивается процесс формированием С<sub>мк</sub> по реакции:

$$C_{\rm LIK} + C_{\rm cH} + C_{\rm a} = C_{\rm MK} \,. \tag{8}$$

Образование микрокристаллов аустенита в АГЭ  $(A_{\rm MKF})$  происходит следующим образом. Сначала формируются структурообразующие нанокристаллы аустенита АГЭ  $(A_{\rm chr})$  по следующей реакции:

$$Fe_{_{\mathcal{H}}} + C_{_{\mathcal{H}}} + Fe_{_{a}} = A_{_{\mathcal{CH}\Gamma}}.$$
(9)

Затем формируются центры кристаллизации аустенита АГЭ ( $A_{\text{пкт}}$ ):

$$A_{\rm CHF} + {\rm Fe}_{\rm a} = A_{\rm IIKF} \,. \tag{10}$$

Заканчивается процесс образованием А<sub>мкг</sub> по следующей реакции:

$$A_{\rm LIKF} + A_{\rm CHF} + \rm Fe_a = A_{\rm MKF} \,. \tag{11}$$

Аустенитно-цементитная эвтектика (АЦЭ) формируется при быстрой эвтектической реакции. В этом случае ЖУК не распадаются на Fe<sub>a</sub> и  $C_a$ . Тогда образование микрокристаллов цементита ( $II_{MK}$ ) в АЦЭ происходит следующим образом. Сначала формируются структурообразующие нанокристаллы цементита ( $II_{CH}$ ) по следующей реакции:

$$\operatorname{Fe}_{_{\operatorname{3H}}} + C_{_{\operatorname{3H}}} + C_{_{\operatorname{a}}} + \operatorname{XYK} = \amalg_{_{\operatorname{CH}}}.$$
(12)

Затем образуются центры кристаллизации цементита (Ц<sub>ик</sub>):

$$\mathbf{II}_{\rm CH} + C_{\rm a} + \mathbf{X}\mathbf{Y}\mathbf{K} = \mathbf{II}_{\rm IIK} \,. \tag{13}$$

Заканчивается процесс формированием (Ц<sub>мк</sub>) по реакции:

$$\coprod_{\mathrm{u}\mathrm{K}} + \coprod_{\mathrm{c}\mathrm{H}} + C_{\mathrm{a}} + \mathcal{W}\mathcal{W}\mathbf{K} = \coprod_{\mathrm{M}\mathrm{K}} \,. \tag{14}$$

Образование микрокристаллов аустенита в АЦЭ  $(A_{_{MKII}})$  происходит следующим образом. Сначала образуются структурообразующие нанокристаллы аустенита АЦЭ  $(A_{_{CHII}})$  по реакции:

$$Fe_{_{\mathcal{H}}} + C_{_{\mathcal{H}}} + \mathcal{W}\mathcal{Y}\mathcal{K} = A_{_{\mathcal{CHII}}}.$$
(15)

Затем формируются центры кристаллизации аустенита АЦЭ  $(A_{\text{ики}})$ :

$$A_{\rm cHII} + \mathbf{W}\mathbf{Y}\mathbf{K} = A_{\rm IIKII} \,. \tag{16}$$

Заканчивается процесс образованием А<sub>мкц</sub> по реакции:

$$A_{\rm IIKII} + A_{\rm CHII} + \mathbf{X}\mathbf{Y}\mathbf{K} = A_{\rm MKII} \,. \tag{17}$$

Можно считать, что кристаллизация эвтектического чугуна происходит по реакциям (6) – (11) или (12) – (17). Если ЖУК при эвтектической реакции распадаются на  $Fe_a$  и  $C_a$  только наполовину, то одновременно образуются АГЭ и АЦЭ. В этом случае получается половинчатый чугун.

При кристаллизации доэвтеткического чугуна сначала формируются первичные микрокристаллы аустенита по реакциям, аналогичным (15) – (17), а затем – АГЭ или АЦЭ по реакциям (6) – (11) или (12) – (17). При кристаллизации заэвтектического чугуна сначала образуются первичные микрокристаллы графита или цементита по реакциям, аналогичным (6) – (8) или (12) – (14), а затем – АГЭ или АЦЭ по реакциям (6) – (11) или (12) – (17).

## ЛИТЕРАТУРА

1. **Марукович Е.И., Стеценко В.Ю., Стеценко А.В.** Наноструктурная кристаллизация металлов // Литье и металлургия. 2021. № 2. С. 23–26.

2. Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе железа: справ. / Под ред. О.А. Банных и М.Е. Дрица. М.: Металлургия, 1986. 440 с.

3. Марукович Е.И., Стеценко В.Ю. Наноструктурная теория металлических расплавов // Литье и металлургия. 2020. № 3. С. 7–9.

4. Свойства элементов. Ч. 1. Физические свойства: справ. / Под ред. Г.В. Самсонова. М.: Металлургия, 1976. 660 с.

5. Захарченко Э.В., Левченко Ю.Н., Горенко В.Г. и др. Отливки из чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом. Киев: Наукова думка, 1986. 248 с.

## REFERENCES

1. **Marukovich E. I., Stetsenko V. Yu., Stetsenko A. V.** Nanostrukturnaya kristallizaciya metallov [Nanostructured crystallization of metals]. *Lit'e i metallurgiya = Foundry production and metallurgy*, 2021, no. 2, pp. 23–26.

2. Diagrammy sostoyaniya dvojnyh i mnogokomponentnyh sistem na osnove zheleza: Spravochnik [Status diagrams of dual and multi-component iron-based systems: Reference]. Pod red. O.A. Bannyh i M.E. Drica. Moscow, Metallurgiya Publ., 1986. 440 p.

3. **Marukovich E. I., Stetsenko V. Yu.** Nanostrukturnaya teoriya metallicheskih rasplavov [Nanostructural theory of metal melts]. *Lit'e i metallurgiya = Foundry production and metallurgy*, 2020, no. 3, pp. 7–9.

4. *Svojstva elementov. Ch. 1. Fizicheskie svojstva: Spravochnik* [Item Properties. Part 1. Physical Properties: Reference]. Pod red. G. V. Samsonova. Moscow, Metallurgiya Publ., 1976, 660 p.

5. Zaharchenko E.V., Levchenko Yu.N., Gorenko V.G. i dr. *Otlivki iz chuguna s sharovidnym i vermikulyarnym grafitom* [Cast iron castings with spherical and vermicular graphite]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1986. 248 p.