ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНОГО ПРЕССОВАНИЯ И СПЕКАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Ряд деталей, подвергающихся изнашиванию в процессе эксплуатации, получают в порошковой металлургии двукратным прессованием и спеканием. В связи с этим возникает необходимость выяснить влияние повторной обработки на износостойкость таких деталей при трении скольжения, тем более, что некоторые физико-механические свойства существенно зависят от количества циклов прессования и спекания [1].

Из технически чистых порошков ПМС-I и ПЖІМЗ двусторонним прессованием изготавливались брикеты 5x5xI2 мм и спекались в вакуумной электропечи СШВЛ-O,62ЛБ: медь при 920[±]30^oC, железо при 1100[±]30^oC в течение 2 часов. Часть образцов отбиралась для исследования, другая часть повторно прессовалась и спекалась при тех же режимах и с таким расчетом, чтобы пористости после первичной и вторичной обработки совпадали. При производстве малых образцов возможны вначительные колебания остаточной пористости, поэтому заготавливались большие партии (медь - 70 штук, желе-зо - 100 штук). Образцы истирались по чугуну СЧ 2I-40 со смазкой "масло индустриальное 45" (4-7 капель/мин) при постоянной скорости I,6 м/сек и переменном давлении 15-97 дан/см²(15-99 кг/см²) Путь трения составлял 200 тысяч метров. Износ определялся на вертикальном измерителе ИЗВ-I с точностью до I мкм.

Полученные данные изображены на диаграммах (рис. I и 2). Цифры вверху показывают оредний из четырех результатов удельный изное (увеличенный в тысячу раз), выраженный в микрометрах и отнесенный к пути в один километр. Для того чтобы исключить влияние смазки на износ были проведены дополнительные исследования износоотойкости меди после повторного прессования и спекания при трении по абразиву (рис. 3). Изное в этом случае определялся взвешиванием на аналитических весах АДВ-200. Скорость трения составляла 0. Iм/сек. Путь трения 258 см.




Рис. I. Зависимость удельного износа пористой меди от количества циклов прессования и опекания при различных давлениях: а-пористость - 12%; б-пористость - 25%; 1-однократное прессование и спекание; П-двукратное прессование и спекание

На основании экспериментальных данных можно сделать следующие выводы:

- I. Првторное прессование и спекание медных и железных материалов снижает их износостойкость при трении по чугуну со смазкой и при изнашивании по абразиву (для меди).
- 2. Повторная обработка медных материалов снижает износостойкость тем сильнее, чем ниже пористость образцов (рис. I). Для железных материалов подобной зависимости не наблюдается.
- 3. Вторичное прессование и спекание снижает износостойкость меди при трении по чугуну больше, нежели при трении по абразиву. Так, при пористости IO-I2% износ в первом случае увеличился приблизительно в 2 раза, а во втором в I,2 раза. Обнаруженные закономерности можно объяснить следующим образом.




Рис. 2. Зависимость удельного износа пористого железа от количества циклов прессования и спекания при различных давления:

а-пористость - I2%; б-пористость - 24%, I - однократное прессование и опекание; П - двукратное прессование и опекание

Свойства пористих тел формируются в основном при спекании, температура и продолжительность которого на практике выбираются так, чтобы получить материал с оптимальными параметрами за малый промежуток времени.

После первичного спекания в брикете имеется множество пор. Вторичное спекание после допрессовки способствует формированию вакрытых пор, благодаря чему условия смазывания ухудшаются — износ возрастает. Кроме того, за счет пластической деформации образцов при вторичном прессовании и спекании при сравнительно высокой температуре возможно укрупнение зерен в результате процесса собирательной рекристалливации [2], что также понижает износостойкость материала.




Рис. 3. Абразивный износ пористой меди при различных давлениях и различной остаточной пористости:
- однократное прессование и спекание;
- двукратное прессование и спекание;
- компактная медь.

Литература

- І. Намитоков К. К., Бундер Э. П., Юдин Б.А. Влияние многократного прессования и спекания на свойства металлокерамических медных образцов. "Порошковая металлургия", № 2, 1969.
 - 2. Гегувин Я. Е. Физика спекания. М., "Наука". 1967.