

**Архитектурное решение алтарной части церкви Архистратига  
Михаила в дер. Сынковичи**

Лаврецкий Г. А.

Белорусский национальный технический университет

Проведенные исследования кирпичной кладки восточной стены храма на уровне пола и на уровне машикули, выхода их юго-восточной башни на чердак, системы бойниц позволили сделать реконструкцию как крепости, так и храма на первом этапе перестройки крепости в церковь.

1. Обнаружено, что на уровне бойниц южная стена без перевязки продолжается за границей восточной, в толще которой скрыта еще одна бойница. Существующий выход из юго-восточной башни является растесанной бойницей. Первоначальный выход был значительно выше на той же высоте, что и из остальных башен. Из этого следует, что и восточные башни и примыкающие к ним участки южной и северной стен были пристроены во время перестройки крепости в храм (нач. XVI в.).

2. Гнезда балок в восточной стене над алтарной частью свидетельствуют, о том, что высота стен апсидной группы была выше существующей отметки. Завершение трех алтарных апсид с помощью тропов должно было образовать единую кривую линию (подобно завершению.... В Вильнюсе). Это предположение подтверждается наличием на уровне предполагаемой высоты апсид углубления снаружи восточной стены.

3. Шурфы в алтарной части показали, что плиточный пол храма был ниже существующего и на одном уровне по всей площади храма (без устройства солей). Центральная апсида соединялась дверью (сохранились аутентичные элементы крепления) только с протезисом (правой от алтаря апсидой). Левая апсида была изолирована (в ней размещался дополнительный алтарь, в последствии диаконник), а вход в нее из главной апсиды был прорублен ок. XVII в.

4. По оси центральной апсиды в стене первоначально была выложена ниша, впоследствии смещенная вправо, сохранив при этом ширину, что было связано с особым устройством литургических предметов.

5. Очертания западных торцов продольных стен алтарной части храма были растесаны (одновременно с устройством прохода из центральной апсиды в диаконник). Возможно, это было обусловлено криволинейной формой алтарной преграды, врезавшейся в торцы апсидных стен. Первоначальный профиль торцов был подогнан в соответствии с формой существовавших опорных столпов для последующего устройства арок.